

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	236108	04/11/25 15:11	00:00			מכונאות	128451	הכנה לסלקט 155 בדיקות			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	236109	04/11/25 15:13	00:00			מכונאות	128451	הזמנת אביזרים לסלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	905710	03/08/25 08:22	06/08/25 18:17			מכונאות	121596	מוזמן לטיפול תקופתיליאר 052-2225890			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול תקופתיליאר 052-2225890	
	ליאר 052-2225890	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013120	טיפול 120,000 ק"מ	1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
0882380111	מקורי-שמן בלמים	2
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	851769	09/07/25 13:51	09/07/25 15:34			פחחות	119850	שמשה קדמית - לפי שמאות דוח פרטי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	שמשה קדמית - לפי שמאות דוח פרטי	
	מטפלת בתביעה שני בלבד	
	המשך לכרטיס 851282 ח-ן 1014706	
חלפים		
קוד	תאור	כמות
5610116906	מקורי-שמשה קדמית-קורולה קרוס	1
7553316220	מקורי-קישוט שמשה קדמית	1
5611750140	מקורי-גומיה תחתונה ל	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	851282	02/07/25 09:36	09/07/25 08:22			פחחות	119849	שמשה מקדמית סדוקה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	שמשה מקדמית סדוקה	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	902678	12/06/25 13:13	28/06/25 13:24			מכונאות	118700	בד' מצבר			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	רכב לא מניע	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
190011	מצבר (אחד) פ+ה	2
190011	מצבר (אחד) פ+ה	2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
W 3350300050	חליפי-מצבר 50Ah (פלוס ימין) -	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	902685	12/06/25 14:06	25/06/25 13:45			מכונאות	118700	מצבר 50%			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בדיקה	
עבודות		

2	מקורי-נוזל בלמים 0.5	0882380111
1	מקורי-מסנן מזגן	87139YZZ33
4.2	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	TGMO1

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	101188	10/08/23 10:30	16/08/23 10:37			מכונאות	31771	מוזמן לאמית' 050-7944508			true	
תלונות												
קוד	תאור			כמות								
	מוזמן לאמית' 050-7944508											
	טיפול 30											
עבודות												
קוד	תאור			כמות								
001315	טיפול 15,000 ק"מ			.7								
חלפים												
קוד	תאור			כמות								
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן			1								
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון			1								
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30			4								
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן			1								
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5			2								

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	200950	15/06/23 10:56	20/06/23 07:52			פחות	24840	תיקון פחות על פי דוח שמא			true	
תלונות												
קוד			תאור				כמות					
			תיקון פחות על פי דוח שמא									
			מבוסס מגדל תובע צד ג מנורה									
			רכב שנת 2022									
			מוקד זק: קדמי ימין									
עבודות												
קוד			תאור				כמות					
X			עבודות פחות				0					
X			עבודות צבע				0					
X			שיפוץ מגן קדמי				0					
X			חידוש חישוק קדמי ימין				0					
X			איפוס וכיוול ראדאר				0					
חלפים												
קוד			תאור				כמות					
5380116470			מקורי-כנף קדמית ימין-קורולה קר				1					
5253516050			מקורי-תומך מגן ימין קדמי				1					
7560116010			מקורי-קישוט כנף קד' ימין				1					
02			חליפי-קליפס				16					

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"	מהות תיקון
	200951	15/06/23 11:01	20/06/23 07:47			פחות	24840	תיקון פחות על פי דוח שמא			true	
תלויות												
קוד				תאר				כמות				
				תיקון פחות על פי דוח שמא								
				מבוסס מגדל תובע פוליסה								
				רכב שנת 2022								
				מוקד נזק: אחורי שמאל								
עבודות												
קוד				תאר				כמות				
X				עבודות פחות				0				
X				עבודות צבע				0				
X				עבודות חשמל				0				
חליפים												
קוד				תאר				כמות				
8159116020				מקור-עדשה אחורית שמאל פנימית				1				
02				חליפי-קליפס				12				

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	103035	07/04/23 09:15	07/04/23 09:17			מכונאות	14914	טיפול 15000			true	
תלונות												
קוד	תאור		כמות									
	טיפול 15000											
עבודות												
קוד	תאור		כמות									
001315	טיפול 15,000 ק"מ		.7									
חלפים												
קוד	תאור		כמות									
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן		1									

1	מקור-אטם פקק ריקון	9008043037
4.2	מקור-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	TGMO1

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה למצלמת TSS	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XGG95B1	לאחר מסירה עדכון תוכנה למצלמת TSS	.8

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה ליחידת DCM	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XGG80B1	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס (עם Dealer O	6.

חלפים		
קוד	תאור	כמות
M113000000	מדבקת כוכבית 8867	0
U963000000	סט קישוט סף קדמי ואחורי	0
U964000000	קישוט סף לתא מטען	0
U985000000	Corolla Cross Entry Pack: משטח הגנה לתא מטען וחיישני חנייה	0

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב חדש	0

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0
	התקנת אביזרי רכב ללא חיוב	0