

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	315564	08/07/25 12:09	00:00			מכונאות	85966	אביזרי סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	315566	08/07/25 12:10	00:00			מכונאות	85966	בדיקות 155			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	311391	27/04/25 12:22	27/04/25 16:15			מכונאות	79642	בעייה בצמיג ימיני אחורי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בעייה בצמיג 'מיני אחורי'	
חלפים		
קוד	תאור	כמות
CH225/50/R18	צמיג CHR מ- 2017	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	308701	12/03/25 09:58	12/03/25 15:33			מכונאות	75412	מוזמן לטיפול 15000 תקופתי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול תקופתי 15000	
	חניה 7	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.7
473301	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	.7
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1
AV0446576010T	רפידות קד קורולה קרוס חליפי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	302555	04/12/24 11:06	09/12/24 12:11			מכונאות	67321	בד' מכנית			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בד' מכנית	
	רעש מגלגל הגה שמאלי	
	עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה	
	חניה 20	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	302557	04/12/24 11:07	09/12/24 15:27			מכונאות	67321	עדכון תוכנה TSS למצלמת לאחר מסירה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
ZGG47A1	עדכון תוכנה למצלמת TSS	8.

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	302493	03/12/24 15:11	26/12/24 11:51			מכונאות	67320	תאונה נזק עצמי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תאונה נזק עצמי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	פו"ה מגן קד+צבע פינה	0
121	פו"ה כנף קדמית ימנית+צבע	0
121	תיקון מכסה מנוע +צבע	0
X	החלפת מתלה קדמי	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות

5380216470	מקורי-כנף קדמית שמאל-(מ.מוזל)	1
5211316900	מקורי-קצה מגן קדמי שמ' (מ.מוזל)	1
7560216010	מקורי-קישוט כנף קד' שמ' (מ.מוזל)	1
9046710183T	קליפס	10
123	פנס ראשי שמאל (פירוק)	1
4806910110	מקורי-משולש ק.ש	1
4504749195T	תפוח הגה שמ' חיצוני חליפי	1
4852080734	מקורי-בולם קדמי שמאל	1
4321210110	מקורי-בית מייסב ק.ש	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול תקופתי+	
	טיפול 75000	
	בד צמיגים	
	חניה 41	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
7716947040	מקורי-אטם למסנן דלק	1
7702410020	מקורי-מסנן דלק	1
CH225/50/R18	צמיג CHR מ-2017	2

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מנורה מול AIG	
	שמאי קשת	
	נזק פגוש אחורי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0
X	פו"ה חיישנים	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
5215916926	מקורי-מגן אחורי-קורולה קרוס(מ.חליפי)	1
5216616900	מקורי-פינה אחורית שמ' (מ.חליפי)	1
9046710183T	קליפס	10

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול	
	טיפול 60000	
	חניה 7	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1

תלויות		
קוד	תאור	כמות

חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2

90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	268245	11/05/23 08:43	11/05/23 13:18			מכונאות	15288	עדכון תוכנה למצלמת TSS (לאחר מסיירה)			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה למצלמת TSS (לאחר מסירה)	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	לא בוצע	0

[illegible]

חלפים		
קוד	תאור	כמות
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
U963000000	סט קישוט סף קדמי ואחורי	0
U964000000	קישוט סף לתא מטען	0

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	258307	07/12/22 16:16	13/12/22 10:35			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0
LB	אקטיבצייה לחלונות	0
MI	התקנת מסגרת ללוחית רישוי	0
LA	בד' לחץ אוויר בצמיגים	0
	חיישני רוורס	0
	איתוראן	0
		0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV209NE	גלאי רורס מולטימדיה	1