

SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	6.
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב במזין	46.
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	46.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	897276	12/03/25 12:45	13/03/25 10:15			מכונאות	43432	עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה			true	

תלונות												
קוד												תאור
												עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה
עבודות												
קוד												תאור
												עדכון תוכנה למצלמת TSS
												ZGG47A1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	897328	12/03/25 09:06	17/03/25 16:46			פחחות	43432	תיקון הרכב לפי הערכת שמאי			true	

תלונות												
קוד												תאור
												תיקון הרכב לפי הערכת שמאי
עבודות												
קוד												תאור
												עבודות פחחות
												XX30
												עבודות מכונאות+גז מזגן חדש
												XX30
חלפים												
קוד												תאור
												מקורי-מעבה מזגן-קורולה קרוס
												884A012110

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	515603	15/10/24 09:40	22/10/24 11:36			מכונאות	31047	שינוע+טיפול 30			true	

תלונות												
קוד												תאור
												שינוע+טיפול 30
עבודות												
קוד												תאור
												טיפול 30,000 ק"מ
												001330
												שינוע הלוך-חזור
												SHINUA2
חלפים												
קוד												תאור
												מקורי-מסנן שמן
												90915YZZM3
												מקורי-אטם פקק ריקון
												9008043037
												מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי
												G92DH12060
												מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30
												TGMO1
												מקורי-נוזל בלמים 0.5
												0882380111
												מקורי-מסנן מזגן
												87139YZZ33

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	515611	15/10/24 10:19	03/11/24 12:02			מכונאות	31047	מצלמת רוורס			false	

תלונות												
קוד												תאור
												מצלמת רוורס
עבודות												
קוד												תאור
												בדיקה בלבד לרכב ללא מצלמת 360
												ZGG49A1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	502532	10/01/24 10:35	22/01/24 17:49			מכונאות	14744	טיפול 15			true	

תלונות												
קוד												תאור
												טיפול 15
עבודות												
קוד												תאור
												טיפול 15,000 ק"מ
												001315
												שינוע הלוך-חזור
												SHINUA2
חלפים												
קוד												תאור
												מקורי-מסנן שמן
												90915YZZM3
												מקורי-אטם פקק ריקון
												9008043037

1	מקורי-מסנן מזגן	87139YZZ33
4.2	מקורי-שמן מנוע W305	TGMO1

מהות תיקון	מעל 50 ש"ח	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת.יציאה	ת.כניסה	כרטיס	מוסך
	true			מסירת רכב ללקוח	1	מכונאות			16/04/23 09:54	16/04/23 09:53	474119	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	798789	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
	מסירת רכב ללקוח	0
MESIRA		

מהות תיקון	מעל 50 ש"ח	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת.יציאה	ת.כניסה	כרטיס	מוסך
									16/04/23 08:00	16/04/23 08:00	0	

חלפים		
קוד	תאור	כמות
M113000000	8867 מדבקת כוכבית	0
M707000000	MOBILITY איתוראן שגרות	0
M799000000	MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים	0
U963000000	סט קישוט סף קדמי ואחורי	0
U964000000	קישוט סף לתא מטען	0
U985000000	Corolla Cross Entry Pack: משטח הגנה לתא מטען וחיישני חנייה	0