

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	335294	27/04/26 08:17	00:00			מכונאות	84789	בדיקות סלקט 155			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	330968	29/01/26 08:02	01/02/26 10:49			מכונאות	80012	טיפול 75			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 75
עבודות	
קוד	תאור
001375	טיפול 75,000 ק"מ
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור
1.2	כמות
.68	כמות
חלפים	
קוד	תאור
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30
7716947040	מקורי-אטם למסנן דלק
7702410020	מקורי-מסנן דלק
1	כמות
1	כמות
1	כמות
4.2	כמות
1	כמות
1	כמות

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	330970	29/01/26 08:04	30/01/26 09:11			מכונאות	80012	25SD-063עדכון תוכנה ללוח שעונים			true	

תלונות	
קוד	תאור
	25SD-063עדכון תוכנה ללוח שעונים
עבודות	
קוד	תאור
5GG31A81	עדכון תוכנה
1.7	כמות

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	321591	24/07/25 09:04	30/07/25 10:48			מכונאות	63382	מוזמן לש ינו ע- הודהשרון			true	

תלונות	
קוד	תאור
	מוזמן לש ינו ע- הודהשרון
	5532006-052טיפול(16.07)אבי
עבודות	
קוד	תאור
001360	טיפול 60.000 ק"מ
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור
1	כמות
.6	כמות
חלפים	
קוד	תאור
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5
178010M040	מקורי-מסנן אוויר
G92DH12060	מקורי-מסנן אוויר למצבר היברידי
1	כמות
1	כמות
1	כמות
4.2	כמות
1	כמות
2	כמות
1	כמות
1	כמות

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	318905	27/05/25 11:42	29/05/25 12:16			מכונאות	58618	העברת סטט			true	

תלונות	
קוד	תאור
	העברת סטט
עבודות	
קוד	תאור
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי
AGRABENZIN	אגרת סטט רכב במזין
.46	כמות
.54	כמות

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	318841	26/05/25 10:33	29/05/25 12:03			פחחות	58618	תיקון תיאונה בליווי שמא אייל נרקיס			true	

תלונות	
קוד	תאור
	תיקון תיאונה בליווי שמא אייל נרקיס
	דרישה בשם מגדל
עבודות	

קוד	תאור	כמות
X	עבודת פחחות	0
X	עבודת צבע	0
X	עבודת חשמל	0
X	שיפוץ פינה למגן	0
X	ליטוש פנס ראשי	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
7560116010	מקורי-קישוט כנף קד' ימין-קורול	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	314760	03/03/25 08:12	04/03/25 10:55			מכונאות	52410	24SD-055-1 עדכון תוכנה למצלמת TSS			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	24SD-055-1 עדכון תוכנה למצלמת TSS											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
ZGG47A1	עדכון תוכנה למצלמת TSS	8										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	314761	03/03/25 08:13	04/03/25 10:53			מכונאות	52410	24SD-065 מצלמת רוורס			false	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	24SD-065 מצלמת רוורס											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
ZGG49A1	בדיקה בלבד לרכב ללא מצלמת 360	2										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	311531	31/12/24 08:32	31/12/24 11:00			מכונאות	46752	טיפול 45000			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	טיפול 45000											
	בד צמיגים											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001345	טיפול 45,000 ק"מ	9										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
TGMO1	מקורי-שמון מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	311552	31/12/24 09:37	31/12/24 10:42			מכונאות	46752	במהלך טיפול נמצא שיש צורך להחליף			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	במהלך טיפול נמצא שיש צורך להחליף											
	2 צמיגין קד											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
52	פ+ה צמיגים + איזון 2 קד	0										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
MIR2156017	צמיג 215/60R17 MIRAGE	2										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	302375	04/06/24 10:08	10/06/24 16:01			מכונאות	31519	ש י נ ו - הודשרון טיפול 30.000			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	ש י נ ו -הודשרון טיפול 30.000											
	מראה ימין רועדת לבדוק בבקשה											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.1										
11099	יש פגיעה במראה קי' +כשל פנימי-יש צורך	0										
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										

1	מקורי-מסנן שמן	90915YZZM3
1	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037
4.2	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	TGMO1
1	מקורי-מסנן מזגן	87139YZZ33
2	מקורי-נוזל בלמים 0.5	0882380111

מחלקה	מס' חלק	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה
מחלקה	מס' חלק	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה
מחלקה	מס' חלק	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה

<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
מזמן -052 לטיפול קורולה(03.12)אבי												
5532006												

<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
טיפול 15,000 ק"מ												
001315												

<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
מקורי-מסנן שמן												
90915YZZM3												
מקורי-אטם פקק ריקון												
9008043037												
מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30												
TGMO1												

מחלקה	מס' חלק	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה
מחלקה	מס' חלק	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה
מחלקה	מס' חלק	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה

<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
מסירת רכב ללקוח												
001300												

מחלקה	מס' חלק	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה
מחלקה	מס' חלק	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה
מחלקה	מס' חלק	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה

<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
קסטומיזציה - מרמי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט												
BB37000000												

מדיקת כוכבית 8867												
M113000000												
MOBILITY איתוראן שגרות												
M707000000												

MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים												
M799000000												

ערכת עזרה ראשונה												
PZ49S00ED0EU												
סט קישוט סף קדמי ואחורי												
U963000000												
קישוט סף לתא מטען												
U964000000												
Corolla Cross Entry Pack: משטח הגנה לתא מטען וחיישני חנייה												
U985000000												