

רשימת עובדים וטיפולים

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	239033	08/01/26 11:53	00:00			מכונאות	67752	בדיקות סלקט 155 בדיקות			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	239034	08/01/26 11:58	00:00			מכונאות	67752	הזמנת אביזרים לסלקט			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	438360	09/03/25 06:55	20/03/25 11:21			מכונאות	45228	טיפול 45			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45	
	רכב לא מניע לאחר שבוע - הניע עם בוסטר	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9
555	מילוי נזל שמשות ללא תשלום	0
X	בבד מצבר 12V נמצא מצבר תקין אך דרוש	0
X	טעינה. בוצע טעינת מצבר - תקין נמסר ספח	0
666	בוצעה נסיעת מבחן - נמצא תקין	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
AV122934	מסיר פיח מע' דלק-92	1
08880880132	נזל שמשות	1
AVHE	חומרי עזר	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
G92DH12060	מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי	1
85222YZZTJ	מקורי-מגב קדמי שמאל 650	1
85212YZZTB	מקורי-מגב קדמי ימין 400 מ"מ	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	433833	11/12/24 06:57	11/12/24 15:14			מכונאות	37449	ריקול עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	ריקול עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
ZGG47A1	עדכון תוכנה למצלמת TSS	.8

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	433834	11/12/24 06:59	11/12/24 15:16			מכונאות	37449	ריקול מצלמת רוורס			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	ריקול מצלמת רוורס	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
ZGG49A1	בדיקה בלבד לרכב ללא מצלמת 360	.2

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	430633	29/09/24 07:05	21/10/24 16:06			מכונאות	30336	טיפול 30			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.1
555	מילוי נזל שמשות ללא תשלום	0
666	בוצעה נסיעת מבחן - נמצא תקין	0
X	בוצע שינוי הגדרות לפתיחת תא מטען - תקין	0
X	בוצע בד' דלתית תדלוק - תקין	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות

4.2	מקורי-TGMO 5W30 PFE	08880838531L
1	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037
1	מקורי-מסנן שמן	90915YZZM3
1	מקורי-מסנן מזגן משופ	87139YZZ34
1	מקורי-נוזל בלמים 0.5	0882380111
1	חומרי עזר	AVHE
1	מסיר פיח מע' דלק-פז	AV122934
1	נוזל שמשות	Z56

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15	
	לטענת לקוח פלסטיק תחתון דלת צד שמאל	
	לא במקום	
	איפוס נורת טיפול	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.7
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
ZE80	חומרי עזר, הגנה וחיטוי	1
Z32	פזלון (צובר)	1
XX1	שטיפה חיצונית לרכב - חבר מועדון	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	התקנת אביזרים ללא חיוב	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	התקנת אביזרים ללא חיוב	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
BB09200000	My Toyota Platinum +הארכת אחריות שנה רביעית	0
	וחמשית או 100,000 ק"מ + שירותי דרך	
BB37000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
C193000000	דמי טיפול שעבוד	0
PZ49S00ED0EU	ערכת עזרה ראשונה	0
U963000000	סט קישוט סף קדמי ואחורי	0
U964000000	קישוט סף לתא מטען	0
U994000000	Corolla Cross Protection pack & DVR - משטח הגנה לתא מטען, פס הגנה פגוש אחורי, פסי הגנה לדלתות ומצלמת נסיעה DVR קדמית ואחורית כולל כרטיס זכרון 32G	0