

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	438727	08/10/26 08:30	08/10/26 08:30			מכונאות	39843	SEL155			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	SEL155	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	438728	08/10/26 08:32	08/10/26 08:33			מכונאות	39843	אבזרי סלקט			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	אבזרי סלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
PW21016000	מקורי-סט שטיחי לבד קורולה קרוס	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	419667	01/02/25 08:09	01/02/25 08:44			מכונאות	15102	טיפול 15.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15.000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	טיפול 15,000 ק"מ	1
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
0888083389	מקורי- שמן W305	.85
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	419668	01/02/25 08:12	01/02/25 13:22			מכונאות	15102	עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
ZGG47A1	עדכון תוכנה למצלמת TSS	.8

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	410769	22/05/24 16:18	22/05/24 16:19			מכונאות	1	מסירה			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0
X	אמבטיה	0
X	מגיני רוח	0

[illegible]

חלפים	
קוד	תאור
BB37000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט
C027000000	טופס ההתמנת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי
C193000000	דמי טיפול שעבוד
PW02200056	ערכת עזרה ראשונה
U963000000	סט קישוט סף קדמי ואחורי
U964000000	קישוט סף לתא מטען

