רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	343842	13/10/26 13:06	00:00			מכונאות	20285	155 בדיקות			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	340243	12/08/26 09:44	12/08/26 13:36			מכונאות	19355	מוזמן לטיפול תקופתי 30,000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול תקופתי 30,000	
	עדכון תוכנה ללוח שעונים	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.1

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
G92DH02040	מקורי-מסנן אוויר למצבר היברידי	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	340244	12/08/26 09:45	18/08/26 08:12			מכונאות	19355	עדכון תוכנה ללוח שעונים			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה ללוח שעונים	

עבודות

קוד	תאור	כמות
5GG31A81	עדכון תוכנה	1.7

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	333651	03/05/26 12:30	05/05/26 09:05			מכונאות	17903	ריח רע מהמזגן			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	ריח רע מהמזגן	
	חניה - חולות שורה 3 ממול	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	בוצעה בדיקת מזגן - נמצא תקין	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	329819	24/02/26 08:52	02/03/26 14:03			מכונאות	16916	מוזמן לחשמל - בד' פנסים ראשיים - 2 צבעים			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מוזמן לחשמל - בד' פנסים ראשיים - 2 צבעים	
	פנס ראשי אחד בצבע לבן והשני צהוב	
	ריח רע מהמזגן	
	בדיקת בלמים - רעש בבלימה ותחושה שלא בולם	
	חניה - 11	

חלפים

קוד	תאור	כמות
PZ44700PF005	מקורי-תרסיס לניקוי מערכת מזגן	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
123	פנס ראשי שמ' (פירוק) באחריות חלק	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	328533	05/02/26 11:47	16/02/26 07:48			פחחות	16750	תיקון תאונה נזק עצמי			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	תיקון תאונה נזק עצמי	
	מוקד- קד' שמאלי	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	פו"ה מגן קדמי+צבע פינה מגן קדמי	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
123	פנס ראשי צד שמאל (משומש)	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	324297	03/12/25 11:50	03/12/25 12:16			מכונאות	15281	מוזמן לבד' ריח רע מהמזגן			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מוזמן לבד' ריח רע מהמזגן	
	מאז הטיפול האחרון באוגוסט	
	חניה 40	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	בוצע ניקיון ריח רע במזגן.	0
X	באמצעות חומר אנטיבקטריאלי	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
PZ44700PF005	מקורי-תרסיס לניקוי מערכת מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	317163	03/08/25 09:11	03/08/25 12:24			מכונאות	11597	טיפול 15000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 15000	
	חניה 19	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.7

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	295656	06/08/24 14:33	14/08/24 08:20			מכונאות	1	אביזרים			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	אביזרים	

עבודות

קוד	תאור	כמות
LB	אקטיבצייה לחלונות	0
MI	התקנת מסגרת ללוחית רישוי	0
LA	בד' לחץ אוויר בצמיגים	0
X	איתוראן	0
X	תיק דנאליס	0
X	התקנת מצלמה קד'+אח' מקליטה	0
X	משטח הגנה לתא מטען	0
X	פס קישוט ניקל לדלתות	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
17702	מצלמה דו כיוונית WIFI 24/7	1
AV	אמבטיה לתא מטען חליפי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	0	29/07/24 08:00	29/07/24 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
C251000000	מסירה עד 21 ימי עסקים	0
PW02200056	ערכת עזרה ראשונה	0
U963000000	סט קישוט סף קדמי ואחורי	0
U964000000	קישוט סף לתא מטען	0