

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	363537	14/01/26 10:17	25/01/26 12:46			מכונאות	48825	25SD-063 עדכון תוכנה ללוח שעונים			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	25SD-063 עדכון תוכנה ללוח שעונים											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
	5GG31A81 עדכון תוכנה	1.7										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	363538	14/01/26 10:17	25/01/26 08:06			פחחות	48825	אביזרים			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	אביזרים											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
	SELACC200 לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
	PW21016000 מקורי-סט שטיחי לבד קורולה קרוס	1										
	42606F4913 מקורי-ערכת תיקון פנצר	1										
	PW02200056 מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	363540	14/01/26 10:18	00:00			מכונאות	48825	סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	363541	14/01/26 10:19	14/01/26 10:19			מכונאות	48825	155 בדיקות			false	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	155 בדיקות											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
	SEL155 טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	382008	25/09/25 07:42	25/09/25 10:10			מכונאות	44143	מוזמן לטיפול יש הצעה			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	מוזמן לטיפול יש הצעה שטיח תקין											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
	MATOK שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0										
	001345 טיפול 45,000 ק"מ	.9										
	X להציע צמיג ספיר	0										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
	ZO1 שמן מנוע בתקן SL C14 5W30	4.2										
	90915YZZM3 מקורי-מסנן שמן	1										
	9008043037 מקורי-אטם פקק ריקון	1										
	PZ46300PB004 מקורי-ניקוי למרססים-	1										
	87139YZZ34 מקורי-מסנן מזגן משופ	1										
	G92DH12060 מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	378857	16/06/25 07:26	16/06/25 08:19			מכונאות	39941	מוזמן לעדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה											
	שטיח תקין											
	לקוח לא ממתין											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
	ZGG47A1 עדכון תוכנה למצלמת TSS	.8										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	369940	10/09/24 07:36	10/09/24 12:02			מכונאות	29438	טיפול			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
כמות												
טיפול												
שטיח תקין												
טל בעל הרכב: 0544706346												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
טיפול 30,000 ק"מ												
001330												
חלפים												
קוד												
תאור												
כמות												
שמן מנוע בתקן SL C14 5W30 PAZ												
4.2												
מקורי-מסנן שמן												
1												
מקורי-מסנן מזגן משופ												
1												
מקורי-נוזל בלמים 0.5												
1												
מקורי-אטם פקק ריקון												
1												
מסיר פיח												
1												
AV												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	337909	26/08/24 08:20	27/08/24 12:58			מכונאות	29165	מנורות דולקות בלוח שעונים			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
כמות												
מנורות דולקות בלוח שעונים												
לשונות בתשלום למוסך גילון												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
פיה חיבור לצמת חוטים ימין ראשית ואיפוסים												
1												
11199												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	336952	06/08/24 12:42	07/08/24 12:33			מכונאות	28349	מוזמן לההיגוי לא תקינה כיוון פרונט +			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
כמות												
מוזמן לההיגוי לא תקינה כיוון פרונט												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
ניתנה הצעת מחיר -127469 אין אישור												
0												
בדיקות												
1.5												
11199												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	321045	10/09/23 10:46	10/09/23 13:34			מכונאות	14665	טיפול 15000			false	
תלונות												
קוד												
תאור												
כמות												
טיפול 15000												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.												
0												
טיפול ראשון במסגרת רכישת רכב												
0												
טיפול 15,000 ק"מ												
.7												
001315												
חלפים												
קוד												
תאור												
כמות												
מקורי-מסנן שמן												
1												
שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY												
4.2												
נוזל לניקוי שמשות ללא חיוב												
1												
חומרי עזר												
1												
מקורי-אטם פקק ריקון												
1												
9008043037												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	315664	30/05/23 09:59	01/06/23 14:31			מכונאות	8285	מוזמן ל2 ריקולים			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
כמות												
DCM 22SMD-117 עדכון תוכנה ליחידת בקרה												
TSS 23SD-016 עדכון תוכנה למצלמת												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס (ללא Dealer)												
.9												
XGG80D1												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	315665	30/05/23 10:01	01/06/23 14:37			מכונאות	8285	מוזמן ל23SD-016 עדכון תוכנה למצלמת TSS			true	

תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		TSS		23SD-016 עדכון תוכנה למצלמת TSS								
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
		XGG95B1		לאחר מסירה עדכון תוכנה למצלמת TSS								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	314800	11/05/23 15:35	15/05/23 14:22			מכונאות	4521	מנורת מנוע דולקת-לבדוק הסטוריה			true	

תלונות											
קוד		תאור		כמות							
		מנורת מנוע דולקת-לבדוק הסטוריה									
עבודות											
קוד		תאור		כמות							
237011		מיכל דלק ו/או מכסה מיכל דלק פ+ה		1.7							
023913		מיכל דלק ניקוי		.8							
11199		דלק		0							
חלפים											
קוד		תאור		כמות							
7710312130		מקורי-מסנן דלק		1							
7716947040		מקורי-אטם למסנן דלק		1							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	309413	19/01/23 12:07	24/01/23 12:38			מכונאות	3001	מיכל דלק ניקוי			true	
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
023913		מיכל דלק ניקוי		.8								
237011		מיכל דלק ו/או מכסה מיכל דלק פ+ה		1.7								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
7716947040		מקורי-אטם למסנן דלק		1								
AV		דלק		1								
7710312130		מקורי-מסנן דלק		1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	306330	30/10/22 14:15	15/11/22 14:15			מכונאות	6	מסירת רכב חדש			true	
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
		MESISRA		מסירת רכב חדש								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	30/10/22 08:00	30/10/22 08:00									
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
BB28000000		"הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית או עד 100,000 ק"מ" Connected to App & פעיל 7002- לא עלוקה"		0								
C027000000		טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי		0								
U963000000		סט קישוט סף קדמי ואחורי		0								
U964000000		קישוט סף לתא מטען		0								
U966000000		Corolla Cross Entry Pack: משטח הגנה לתא מטען וחיישני חנייה		0								