

## רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	549637	17/04/26 08:49	29/04/26 12:08			מכונאות	84793	טיפול 75000			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
75000 טיפול ק"מ												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
001375 טיפול 75,000 ק"מ												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1 מקורי-מסנן שמן												
1 מקורי-אטם פקק ריקון												
4.2 מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30												
TGMO1												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	549640	17/04/26 08:53	21/04/26 08:46			מכונאות	84793	סלקט			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
סלקט												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
0 טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות												
.1 ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי												
890988												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1 מקורי-מגב קדמי שמאל												
1 מקורי-מגב שמשה												
1 מקורי-מסנן אוויר												
1 מקורי-מסנן מזגן												
1 מקורי-מגב אחורי												
8524202060												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	549641	17/04/26 08:54	21/04/26 08:50			מכונאות	84793	אביזרים			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
אביזרים												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
0 לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו												
SELACC200												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1 מקורי-סט שטיחי לבד קורולה קרוס												
1 מקורי-ערכת עזרה ראשונה												
1 מקורי-ערכת טיפול רכב												
1 מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר												
PW21016000												
PW02200056												
PZWIGOKIT100												
42606F4913												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	549645	17/04/26 09:03	26/04/26 08:39			מכונאות	84793	25SD-063 עדכ ון תוכנה ללוח שעונים			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
25SD-063 עדכון תוכנה ללוח שעונים												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1.7 עדכון תוכנה												
5GG31A81												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	530117	11/08/25 10:42	13/08/25 09:18			מכונאות	69301	טיפול 60			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
טיפול 60												
בד' צמיגים												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1 טיפול 60.000 ק"מ												
.7 ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה												
001360												
473301												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1 מקורי-מסנן שמן												
90915YZZM3												

1	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037
1	מקורי-מסנן אוויר	178010M040
4.2	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	TGMO1
1	מקורי-מסנן מזגן	87139YZZ33
2	מקורי-נוזל בלמים 0.5	0882380111
1	מקורי-רפידות בלם קדמ	0446576010

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	853591	06/08/25 08:48	06/08/25 11:06			מכונאות	68346	טיפול לכרטיס 60,000 לפי הצעה + שטיפה			false	

<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
טיפול 60,000 לפי הצעה												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
0												
לא בוצע טיפול - לקוח יצא עקב חוסר זמן												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	847605	29/04/25 08:56	05/05/25 08:03			מכונאות	49757	טיפול לכרטיס 45,000 לפי הצעה + שטיפה			true	

<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
טיפול 45,000 לפי הצעה + שטיפה												
יש לאפס נורת החלפת שמן בסיום												
מילוי אוויר בכל צמיגי הרכב												
חנייה 21												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
001345												
טיפול 45,000 ק"מ												
171021												
מסנן אויר פ+ה												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
4.2												
מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30												
90915YZZM3												
מקורי-מסנן שמן												
9008043037												
מקורי-אטם פקק ריקון												
178010M040												
מקורי-מסנן אוויר												
87139YZZ33												
מקורי-מסנן מזגן												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	523014	11/03/25 10:26	17/03/25 15:45			פחחות	40579	תיקון נזק לפי דוח שמאי			true	

<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
תיקון נזק לפי דוח שמאי												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
22088												
פחחות												
22077												
צבע												
22066												
חשמל												
15												
כיוון פרונט פרטי												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
5211216900												
מקורי-קצה מגן קדמי ימין-קורולה												
5253516050												
מקורי-תומך מגן ימין קדמי												
5310016010												
מקורי-גריל קדמי-קורולה קרוס												
5212916902												
מקורי-מגן קדמי - קורולה קרוס												
5216102030												
מקורי-קליפס מגן												
5341016130												
מקורי-ציר מכסה מנוע												
5342016130												
מקורי-ציר מכסה מנוע												
5330116170												
מקורי-מכסה מנוע-קורולה קרוס												
8113016830												
מקורי-פנס ראשי ימין-קורולה קרו												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	842646	09/02/25 08:41	12/02/25 08:49			מכונאות	33927	טיפול לכרטיס 30,000 לפי הצעה + שטיפה			true	

<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
טיפול 30,000 לפי הצעה + שטיפה												
יש לאפס נורת החלפת שמן בסיום												
מילוי אוויר בכל צמיגי הרכב												
חנייה 9												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
001330												
טיפול 30,000 ק"מ												
1.1												

חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5 ליטר DOT4	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	838097	04/12/24 09:12	04/12/24 11:41			פחחות	18128	החפ שימשה קד סדוקה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	החפ שימשה קד סדוקה	
	טל' בעל הרכב: 0528899077;	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	פ"ה שמשה קדמית +כיול	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	838132	04/12/24 12:01	08/12/24 08:02			מכונאות	18128	טיפול 15,000 לפי הצעה + שטיפה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15,000 לפי הצעה + שטיפה	
	החלפת מגבים קד' מקורי	
	מילוי אוויר בכל צמיגי הרכב	
	איפוס נורת החלפת שמן בסיים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.7
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
85212YZZTB	מקורי-מגב קדמי ימין	1
85222YZZTJ	מקורי-מגב קדמי שמאל	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	15/08/24 08:00	15/08/24 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
M023000000	פזומט ליסינג MOBILITY	0
M113000000	מדבקת כוכבית 8867	0
M707000000	MOBILITY איתוראן שגרות	0
M799000000	MOBILITY - חבילת BEYOND: שירות החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שיועם לטיפולים וטסטים	0
M815000000	MOBILITY קסטומיזצית מרימי שמשות	0
PW02200056	ערכת עזרה ראשונה	0
U963000000	סט קישוט סף קדמי ואחורי	0
U964000000	קישוט סף לתא מטען	0
U985000000	Corolla Cross Entry Pack: משטח הגנה לתא מטען וחיישני חנייה	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	512651	11/08/24 10:42	12/08/24 10:20			מכונאות	1	מסירת רכב חדש			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מסירת רכב חדש	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0