

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	748695	10/03/26 13:55	00:00			מכונאות	12091 5	155 בדיוקת			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	748696	10/03/26 13:56	00:00			מכונאות	12091 5	אביזרים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	748798	10/03/26 15:31	11/03/26 15:50			מכונאות	12091 5	HHC סלקט			false	

תלונות												
קוד												תאור
												HHC סלקט
עבודות												
קוד												תאור
												890992
												בדיקת סוללה היברידית ל-HHC- רכב סלקט
												A-890991
												תקף לשנה או 15000 ק"מ המוקדם מביניהם

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	336631	11/02/26 08:55	17/02/26 13:11			פחחות	11985 9	תיקון נזק אחורי			true	

תלונות												
קוד												תאור
												תיקון נזק אחורי
עבודות												
קוד												תאור
												XX30
												עבודות פחחות כלליות
												XX40
												עבודות צבע כלליות
												XX20
												עבודות חשמלאות+העברת חיישנים
												99
												55893 ע.ח.55893 חוץ 11001033:ספק העברת שימשה אחו
												X
												שמאי: קשת שמאות
חלפים												
קוד												תאור
												6700516490
												מפירוק-דלת מטען-קורולה קרוס
												5215916570
												מקורי-מגן אחורי
												7540316050
												מקורי-סמל אחורי
												7544516120
												מקורי-סמל אחורי
												7544216570
												מקורי-סמל אחורי

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	336425	08/02/26 07:33	11/02/26 08:07			פחחות	11957 7	מוזמן לטיפול 120			true	

תלונות												
קוד												תאור
												מוזמן לטיפול 120
עבודות												
קוד												תאור
												0013120
												טיפול 120,000 ק"מ
												850091
												להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה
חלפים												
קוד												תאור
												90915YZZM3
												מקורי-מסנן שמן
												9008043037
												מקורי-אטם פקק ריקון
												178010M040
												מקורי-מסנן אוויר
												0882380111
												מקורי-שמן בלמים
												G92DH12060
												מקורי-מסנן אוויר למצבר היברידי
												87139YZZ33
												מקורי-מסנן מזגן
												AV-210
												מגב חליפי
												4.2
												מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30
												TGMO1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	330833	21/09/25 07:46	25/09/25 11:54			מכונאות	10458 4	מוזמן לטיפול 105			true	

תלונות												
קוד												תאור
												מוזמן לטיפול 105
עבודות												
קוד												תאור
												0013105
												טיפול 105,000 ק"מ
												.7
חלפים												
קוד												תאור
												כמות

1	מקורי-מסנן שמן	90915YZZM3
1	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037
1	מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי	G92DH12060
1	מקורי-מסנן מזגן	87139YZZ33
4.2	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	TGMO1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	330853	21/09/25 08:56	21/09/25 12:55			מכונאות	104584	מצלמת רוורס			true	
תלונות												
קוד												
מצלמת רוורס												
24SD-065												
עבודות												
קוד												
ZGG49D1												
בדיקה והחלפת מצלמה אחורית												
.9												
חלפים												
קוד												
0400363616												
מקורי-מצלמה אחורית												
1												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	145753	17/07/25 15:27	22/07/25 07:19			פחחות	97828	תיקון תאונה לפי דוח שמאי - פרטי			true	
תלונות												
קוד												
שמאי - איל נרקיס												
תיקון תאונה לפי דוח שמאי - פרטי												
עבודות												
קוד												
42099												
עבודות												
0												
52099												
צבע												
0												
14099												
חשמל												
0												
14099												
חומרי עזר												
חלפים												
קוד												
5211216900												
מקורי-קצה מגן קדמי ימין-קורולה												
1												
5212916902												
מקורי-מגן קדמי - קורולה קרוס												
1												
8113016830												
מקורי-פנס ראשי ימין-קורולה קרו												
1												
5253516050												
מקורי-תומך מגן ימין קדמי												
1												
5252712060												
מקורי-תפס למגן קדמי												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	325467	05/05/25 07:34	07/05/25 10:05			מכונאות	89723	מוזמן לטיפול 24SD-065+			true	
תלונות												
קוד												
מוזמן לטיפול 24SD-065+												
0505170500												
עבודות												
קוד												
001390												
טיפול 90,000 ק"מ												
1.4												
002119												
שמן מנוע החלפה												
.5												
חלפים												
קוד												
90915YZZM3												
מקורי-מסנן שמן												
1												
9008043037												
מקורי-אטם פקק ריקון												
1												
0882380111												
מקורי-שמן בלמים												
1												
G92DH12060												
מקורי-מסנן אויר למצב												
4												
9091901298												
מקורי-מצת												
1												
87139YZZ33												
מקורי-מסנן מזגן												
4.2												
מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30												
TGMO1												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	325471	05/05/25 07:54	05/05/25 09:58			מכונאות	89723	מצלמת רוורס 24SD-065			false	
תלונות												
קוד												
מצלמת רוורס 24SD-065												
0505170500												
עבודות												
קוד												
X												
לא בוצע ריקול הוזמן מצלמה לא תקינה												
0												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	141188	16/04/25 08:44	20/04/25 14:31			מכונאות	87005	טסט+הכנה			true	

	true			מוזמן לטיפול 75	74901	מכונאות			19/12/24 14:32	19/12/24 13:26	320075	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
				מוזמן לטיפול 75								
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
001375		טיפול 75,000 ק"מ		1.2								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1								
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1								
Z11		בדוק -נזל תיבת הינע חשמלי		1								
Z821		שמן מנוע		4.2								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	315454	21/08/24 13:24	26/08/24 08:05			מכונאות	59793	מוזמן לטיפול 60			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
				מוזמן לטיפול 60								
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
001360		טיפול 60.000 ק"מ		1								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1								
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1								
0882380111		מקורי-שמן בלמים		1								
87139YZZ33		מקורי-מסנן מזגן		1								
TGMO1		מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		4.2								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	310916	24/04/24 08:32	01/05/24 10:06			מכונאות	44957	מוזמן לטיפול 45			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
				מוזמן לטיפול 45								
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
001345		טיפול 45,000 ק"מ		.9								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1								
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1								
TGMO1		מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		4.2								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	306378	04/01/24 07:34	12/01/24 08:28			מכונאות	29587	טיפול 30			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
				טיפול 30 אייל 050-5170500								
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
001330		טיפול 30,000 ק"מ		1.1								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1								
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1								
0882380111		מקורי-שמן בלמים		1								
TGM01		שמן מנוע		4.2								
87139YZZ33		מקורי-מסנן מזגן		1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	302092	06/09/23 07:39	27/09/23 23:26			מכונאות	14705	טיפול 15			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
				טיפול 15								
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
001315		טיפול 15,000 ק"מ		.7								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								

1	מקורי-מסנן שמן	90915YZZM3
1	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037
4.2	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	TGMO1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	243398	02/05/23 13:20	02/06/23 10:56			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות												
קוד												תאור
												מסירת רכב ללקוח
0												כמות
												001300

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	27/04/23 08:00	27/04/23 08:00									

חלפים												
קוד												תאור
												מדיקת כוכבית 8867
0												M113000000
												MOBILITY איתוראן שגרות
0												M707000000
												MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים
0												M799000000
												ערכת עזרה ראשונה
0												PZ49S00ED0EU
												סט קישוט סף קדמי ואחורי
0												U963000000
												קישוט סף לתא מטען
0												U964000000
												Corolla Cross Entry Pack: משטח הגנה לתא מטען וחיישני חנייה
0												U985000000