רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	471136	09/11/26 08:54	00:00			מכונאות	30775	הכנה לסלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	471602	09/11/26 14:48	16/11/26 14:49			מכונאות	30775	הכנה למכירה			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	הכנה למכירה	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	פחחות + צבע 2 דלתות צד ימין	0
X	פחחות + צבע 2 דלתות צד שמאל	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	472095	09/11/26 10:23	00:00			מכונאות	30781	חדירת מים לפנסים אח' ימין + שמאל			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	131675	06/09/26 08:53	08/09/26 09:23			מכונאות	28489	מוזמן לטסט + שינוע (ברכת אברהם 2,			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטסט + שינוע (ברכת אברהם 2,	
	ירושלים)	

עבודות

קוד	תאור	כמות
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.4
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בנזין	.43
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.68

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	878108	29/07/26 06:35	30/07/26 13:49			פחחות	27160	תיקון רכב בליווי שמאי דוח פוליסה			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	תיקון רכב בליווי שמאי דוח פוליסה	
	מוקד קדמי שמאל	
	בסיום להעביר לדוד לטסט!!!	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001125	פחחות לפי שמאות	3.2
001126	צבע לפי שמאות	7.2
0011128	ניתוק וחיבור מע' מתח גבוה ואיפוס מערכת	1.4

חלפים

קוד	תאור	כמות
7560216010	מקורי-קישוט כנף קד' שמאל-קורול	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	878089	28/07/26 11:16	04/08/26 14:23			מכונאות	27160	טיפול 30,000 לפי הצעה + שטיפה			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 30,000 לפי הצעה + שטיפה	
	יש לאפס נורת החלפת שמן בסיום	
	מילוי אוויר בכל צמיגי הרכב	
	בד' תקינות בלמים כללי	
	העברת מבחן רישוי	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.1

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5 ליטר DOT4	2

G92DH12060	מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	878090	28/07/26 11:17	30/07/26 12:31			מכונאות	27160	25SD-063 עדכון תוכנה ללוח שעונים			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	25SD-063 עדכון תוכנה ללוח שעונים	

עבודות

קוד	תאור	כמות
5GG31A81	עדכון תוכנה	1.7

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	448833	06/10/25 11:04	06/10/25 11:14			מכונאות	13729	במקום חשבונית 2041332			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	במקום חשבונית 2041332	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	מוביליטי דב"ש	0
X	ב.ח 2041332	0
X	מוקד נזק-צד שמאל	0
X	שמאי-אייל נרקיס	0
X	שינוע	0
X	ת.נזק 13/08/25	0
X	ישור כנף קדמית שמאל+ישור דלת קדמית	0
X	שמאל	0
X	צביעת דלת קדמית שמאל+כנף קדמית שמאל	0
X	פו"ה מראה שמאל	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
8794528100B3	מקורי-כיסוי מראה שמאל	1
AVHE1	חומרי עזר	1
4	חליפי-זכוכית מראה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	446227	18/08/25 07:48	08/09/25 15:47			פחחות	13728	פחחות/תביעה עצמית			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	פחחות/תביעה עצמית	
	מוקד מראה שמאל	
	שמאי-אייל נרקיס	
	שינוע	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	מוקד נזק-צד שמאל	0
X	תביעה עצמית	0
X	שמאי-אייל נרקיס	0
X	שינוע	0
X	ת.נזק 13/08/25	0
X	ישור כנף קדמית שמאל+ישור דלת קדמית	0
X	שמאל	0
X	צביעת דלת קדמית שמאל+כנף קדמית שמאל	0
X	פו"ה מראה שמאל	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
8794528100B3	מקורי-כיסוי מראה שמאל	1
AVHE1	חומרי עזר	1
4	חליפי-זכוכית מראה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	446228	18/08/25 07:50	10/09/25 15:37			מכונאות	13728	טיפול 15000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 15000	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.7
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
AVHE	חומרי עזר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	448832	18/08/25 11:01	06/10/25 11:01			פחחות	13728	פחחות/תביעה עצמית			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	פחחות/תביעה עצמית	
	מוקד מראה שמאל	
	שמאי-אייל נרקיס	
	שינוע	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	מוקד נזק-צד שמאל	0
X	תביעה עצמית	0
X	שמאי-אייל נרקיס	0
X	שינוע	0
X	ת.נזק 13/08/25	0
X	ישור כנף קדמית שמאל+ישור דלת קדמית	0
X	שמאל	0
X	צביעת דלת קדמית שמאל+כנף קדמית שמאל	0
X	פו"ה מראה שמאל	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
8794528100B3	מקורי-כיסוי מראה שמאל	1
AVHE1	חומרי עזר	1
4	חליפי-זכוכית מראה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	0	27/08/24 08:00	27/08/24 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
C251000000	מסירה עד 21 ימי עסקים	0
M022000000	דלקן ליסינג MOBILITY	0
M707000000	MOBILITY איתוראן שגרות	0
M815000000	MOBILITY קסטומיזציית מרימי שמשות	0
PW02200056	ערכת עזרה ראשונה	0
U963000000	סט קישוט סף קדמי ואחורי	0
U964000000	קישוט סף לתא מטען	0
U985000000	Corolla Cross Entry Pack: משטח הגנה לתא מטען וחיישני חנייה	0