רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	45006	11/11/26 13:28	00:00			מכונאות	28595	סלקט 155			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	45007	11/11/26 13:31	00:00			מכונאות	28595	אביזרים לרכב סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	40358	03/05/26 08:24	04/05/26 15:57			מכונאות	15068	טיפול 15000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 15000	
	בדיקץ מצבר	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	9.
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TOY-08880833891L	שמן מנוע מקורי	4.4
AV01	חומרי עזר כללי	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	35067	03/09/25 15:41	04/09/25 14:56			מכונאות	1	התקנת אביזרים			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	התקנת אביזרים	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MESIRA	.מסירת רכב ללקוח	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	35068	03/09/25 15:41	16/09/25 12:16			מכונאות	1	בדיקת מצבר 12 וולט			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	בדיקת מצבר 12 וולט	

עבודות

קוד	תאור	כמות
CHECK12V	בדיקת מצבר 12V	2.

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	0	28/08/25 08:00	28/08/25 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
PW02200056	ערכת עזרה ראשונה	0
U961000000	מגן מושב אחורי	0
U963000000	סט קישוט סף קדמי ואחורי	0
U964000000	קישוט סף לתא מטען	0
U974000000	מגיני בוץ	0
U988000000	קישוט דלת תא מטען	0
UU23100000	"מבצע!" Corolla Cross Protection pack Plus & DVR-משטח הגנה לתא מטען, פס הגנה פגוש אחורי, פסי הגנה לדלתות, חיישני חנייה קוליים, קסט' מרימי שמשות ומצלמת נסיעה קדמית ואחורית	0