רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	380029	20/10/26 11:15	00:00			מכונאות	104107	טרייד אין איון			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	381287	20/10/26 10:39	19/11/26 15:12			מכונאות	104107	אביזרים			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	אביזרים	

עבודות

קוד	תאור	כמות
SELACC200	.לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
PW21006000C0	מקורי-סט שטיחים לבד	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	381288	20/10/26 10:39	11/11/26 10:40			מכונאות	104107	155 בדיקות			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	155 בדיקות	

עבודות

קוד	תאור	כמות
SEL155	.טויוטה סלקט - -ביצוע 155 בדיקות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	751179	24/04/26 07:20	24/04/26 08:52			מכונאות	80512	טיפול 75 + תוספים			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 75 + תוספים	

עבודות

קוד	תאור	כמות
DIVUR	לקוח הוחתם + והועבר ליד לביטוח	0
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.3

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.5
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
AV212	חומרים נילוים לניקוי	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV210	חומר לניקוי מערכת הדלק	1
AV211	פלשינג	1
AV207	נוזל וישרים	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	729149	14/04/25 08:04	14/04/25 11:00			מכונאות	65868	טיפול			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 60+תוספים	
	הכנה לטסט	
	נורת לחץ אויר - לנפח ולאפס	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
890988	.ניקוי\החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר	.1

חלפים

קוד	תאור	כמות
Z1	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.5
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5 ליטר DOT4	2
871395801097	חליפי-חליפי-מסנן מזג	1
AV212	חומרים נילוים לניקוי	1
AV211	פלשינג	1
AV210	חומר לניקוי מערכת הדלק	1

AV207	נוזל וישרים	1
AV1623SP	ס מגבים לרכב אוני	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	711327	23/06/24 09:30	08/07/24 08:26			מכונאות	56568	בד' קניה			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	בד' קניה	
	155 בדיקות	

עבודות

קוד	תאור	כמות
431WHE	כיוון פרונט	0
X	פירוק מגן קד +תיקון	2
X	צבע מגן קד	0
X	תיקון פינת מגן אחורי שמאל	0
X	צבע פינת מגן אחורי	0
X	נקיון פנים +חוץ+פוליש	0
SEL155	.טויוטה סלקט - -ביצוע 155 בדיקות	0
SELECT	.מסירה לסלקט	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	711328	23/06/24 09:30	08/07/24 08:26			מכונאות	56568	אביזרים לסלקט			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	אביזרים לסלקט	

עבודות

קוד	תאור	כמות
SELACC200	.לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
42606F4911	מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר	1
MM180	חוברת הדרכה לערכת חי	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
PW2100E014	מקורי-שטיחי לבד לרכב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	707734	17/04/24 09:21	21/04/24 08:39			מכונאות	54401	טיפול 45+טסט			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 45+טסט	
	שינוע ע"י רמי	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בנזין	.39
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.48
890988	.ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	.1

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
G92DH33050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	485291	01/05/23 10:04	01/05/23 12:12			מכונאות	35715	טיפול 30,000 ק"מ			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.48

חלפים

קוד	תאור	כמות
TGMO1	מקורי-שמן מנוע W305	4.5
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
8521468020	מקורי-גומי מגב קדמי	1
8521453090	מקורי-גומי מגב קדמי	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון	אימייל	מעל	מהות

	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	תיקון
	465002	09/06/22 10:38	10/06/22 11:13			פחחות	17846	פ, ה מראה			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	חשבונית בהקפה(באישור אורי)	

עבודות

קוד	תאור	כמות
11099	פ, ה מראה	0
11099	צבע	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
8791033D30	מקורי-מראה ימין	1
8791533030A1	מקורי-כיסוי מראה ימי 040	1

	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	תיקון
	462859	09/05/22 10:45	09/05/22 14:42			מכונאות	16554	טיפול 15,000 ק"מ			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.8

חלפים

קוד	תאור	כמות
Z300	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.5
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	תיקון
	456506	30/01/22 12:56	03/02/22 07:22			פחחות	10934				true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	נסגר ב -0 נכנס בכרטיס 456507	

	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	תיקון
	456507	30/01/22 12:59	03/02/22 08:05			פחחות	10934	פ+ה מגן קדמי			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	שמאי נרקיס אייל	

עבודות

קוד	תאור	כמות
11099	פ+ה מגן קדמי	2
11099	פ+ה כנף קדמי	2
11099	תיקון דופן פנימית	1
11099	צבע	0
11099	חשמל	0
11099	כיול	1
11099		0
11099	פ+ה מגן אחורי	2
11099	תיקון מגן אחורי	0
11099	תיקון כנף אחורי	2
11099	צבע	0
11099	חשמל	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
8520733120	מקורי-מנוע מתיז פנס.	1
8535333020A1	מקורי-כיסוי פיה ימי.	1
9018906157	מקורי-קליפס למגן אח.	4
9046707166	מקורי-קליפס למגן +ב.	8
8114533G00	מקורי-פנס ראשי ימין.	1
5253533060	מקורי-תומך מגן ימין.	1
521193T935	מקורי-מגן קדמי - קא.	1
5378533010	מקורי-תומך .	1
9046705090B1	מקורי-קליפס למגן קד.	4
5216102030	מקורי-קליפס מגן .	5
7537433110	מקורי-סמל צד	1
5380133200	מקורי-כנף ק.י - קאמר	1
		1
8156133660	מקורי-פנס אחורי חיצו	1

	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	תיקון
	446816	12/09/21 09:03	14/09/21 11:11			פחחות	4821	תיקון כנף ומגן אחורי שמאלי			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
11099	תיקון כנף ומגן אחורי שמאלי	0

11099	פחחות	3
11099	צבע	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	439207	01/06/21 14:41	06/06/21 16:53			מכונאות	1	.מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
111	התקנות	0
001300	.מסירת רכב ללקוח	0
MESIRA	.מסירת רכב ללקוח	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	0	31/05/21 08:00	31/05/21 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
B059000000	מערכת ניווט WAZE עם חבילת גלישה 1G לשנה	0
B060000000	שידרוג חבילת גלישה 1G משנה ל 3 שנים.	0
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
M113000000	מדבקת כוכבית 8867	0
M752000000	איתוראן און באט MOBILITY	0