

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	744610	07/01/26 14:53	00:00			מכונאות	63370	155 בדיקות			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	744611	07/01/26 14:55	00:00			מכונאות	63370	אביזרים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	742647	07/12/25 10:50	07/12/25 10:53			מכונאות	61540	בדיקת קניה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בדיקת קניה	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	741475	18/11/25 10:03	18/11/25 15:17			מכונאות	60552	טיפול			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60	

עבודות		קוד
תאור	כמות	
שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0	MATOK
לקוח הוחתם + והועבר ליד לביטוח	0	DIVUR
טיפול 60.000 ק"מ	1.2	001360
ניקוי החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר	1	890988
לא מעוניין להחליף פילטר אוויר למנוע	0	X
נבדקת הצעה לפילטר אוויר תחליפי	0	X

חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z1	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.5
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטום פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5 ליטר DOT4	2
AV212	חומרים נילים לניקוי	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	724269	20/01/25 13:51	21/01/25 10:42			מכונאות	44905	טיפול-45+תוספי ם			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול-45+תוספים	
	מבקש להחליף מגב קדמי L לבדוק את R	
	לקוח מבקש אם אפשר לזכות חלק על מושב נוסע	
	קד	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1
77	בדיקת מצבר 12V ללא חיוב	0
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר	.1
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z1	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.5
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטום פקק ריקון	1
AV212	חומרים ניליים לניקוי	1
AV211	פלשינג	1
AV210	חומר לניקוי מערכת הדלק	1
AV207	נוזל וישרים	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	712848	14/07/24 13:18	14/07/24 16:33			מכונאות	30927	30-טיפול			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	30-טיפול	
	לשנות הגדרות שמולטימדיה יהיה אור חזק	
עבודות		
קוד	תאור	כמות

001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר	.1
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV212	חומרים ניליים לניקוי	1
Z1	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.5
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.8
890988	ניקיון/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה	.1
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z1	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.5
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV212	חומרים ניליים לניקוי	1

[illegible]

חלפים		
קוד	תאור	כמות
BB26000000	" והארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית או עד 100,000 ק"מ Connected to App מלא כולל חיישן תאונה"	0
C211000000	רישיו 2023	0
U818000000	מקורי-מגו סף תא מטעו קאמר'	0