

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	374058	06/07/26 15:00	00:00			מכונאות	45967	אביזרים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	374059	06/07/26 15:02	00:00			מכונאות	45967	טיפול 60 סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	374060	06/07/26 15:02	06/07/26 15:03			מכונאות	45967	155 בדיקות			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	155 בדיקות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	334306	26/09/25 08:48	26/09/25 10:43			מכונאות	38375	טיפול 45			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45	
	הכנה לטסט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.5
AV001	נוזל לשמשות	1
2222	חומרי עזר	1
2624	תוסף מסיר פיח דלק	1
223	שטיפת רכב	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
627-20	מגב 20 חליפי עם מתאם	1
627-26	מגב מידה 26 חליפי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	341133	08/11/24 09:09	08/11/24 11:55			מכונאות	27283	מוזמן לטיפול 30			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 30	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
10108	מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.5
G92DH33050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1
AV140	חומרי עזר	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
Z33	נוזל בלמים DOT4	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	323202	03/11/23 10:13	03/11/23 11:35			פחחות	15143	מוזמן לטיפול 15			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 15	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0

