

## רשימת עובדים וטיפולים

[illegible]

| מוסך   | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה                    | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|--------|--------|----------------|----------------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|        | 317444 | 28/04/25 15:07 | 16/05/25 10:08             |         |           | מכונאות | 91571  | רכב מקרטע    |            |        | false      |            |
| תלונות |        |                |                            |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| קוד    |        |                | תאור                       |         | כמות      |         |        |              |            |        |            |            |
|        |        |                | רכב מקרטע מנורת בקרה דולקת |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
|        |        |                | רכב רועד בעמידה            |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| עבודות |        |                |                            |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| קוד    |        |                | תאור                       |         | כמות      |         |        |              |            |        |            |            |
| X      |        |                | ניקוי מרססי דלק            |         | 0         |         |        |              |            |        |            |            |
| X      |        |                | סריקת תקלות PO304          |         | 0         |         |        |              |            |        |            |            |
| X      |        |                | החלפת מרסס מכלל - כולם פזה |         | 0         |         |        |              |            |        |            |            |

[illegible]

| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה                       | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------------|--------|-------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|            | 361659 | 28/12/23 09:05                | 29/12/23 08:19 |         |           | מכוונות | 45429  | מוזמן לטיפול |            |        | true     |            |
| תלונות     |        |                               |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                          |                |         |           | כמות    |        |              |            |        |          |            |
|            |        | מוזמן לטיפול                  |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
|            |        | משרד האוצר                    |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| עבודות     |        |                               |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                          |                |         |           | כמות    |        |              |            |        |          |            |
| 001345     |        | טיפול 45,000 ק"מ              |                |         |           | 1       |        |              |            |        |          |            |
| MATOK      |        | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.     |                |         |           | 0       |        |              |            |        |          |            |
| חלפים      |        |                               |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                          |                |         |           | כמות    |        |              |            |        |          |            |
| ZO1        |        | שמן מנוע בתקן SL C14 5W30 PAZ |                |         |           | 4.5     |        |              |            |        |          |            |
| 90915YZZM3 |        | מקורי-מסנן שמן                |                |         |           | 1       |        |              |            |        |          |            |
| 9008043037 |        | מקורי-אטם פקק ריקון           |                |         |           | 1       |        |              |            |        |          |            |

| מוסך   | כרטיס  | ת.כניסה                                 | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                            | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|--------|--------|-----------------------------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|        | 359734 | 30/10/23<br>12:52                       | 16/11/23<br>10:40 |         |           | מכונאות | 41087  | מנורת אזהרה של מערכת היברדית דולקת בלוח |            |        | true       |            |
| תלונות |        |                                         |                   |         |           |         |        |                                         |            |        |            |            |
| קוד    |        | תאור                                    |                   | כמות    |           |         |        |                                         |            |        |            |            |
|        |        | מנורת אזהרה של מערכת היברדית דולקת בלוח |                   |         |           |         |        |                                         |            |        |            |            |
|        |        | שעונים - תקלה חוזרת פעם רביעית          |                   |         |           |         |        |                                         |            |        |            |            |
| עבודות |        |                                         |                   |         |           |         |        |                                         |            |        |            |            |

| קוד | תאור                                     | כמות |
|-----|------------------------------------------|------|
| X   | איבחון לקודי תקלות U014087+U015587+      | 0    |
| X   | U014087+0016487)? (הוקלט )+החלפת תקע     | 0    |
| X   | לקנים מחשב היברדי +לאחר נזק שבוצע בעקבות | 0    |
| X   | ניתוק התקנות +יש צורך לחבר התקנות לפי    | 0    |
| X   | הוראות יצרן                              | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                             | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 359438 | 20/10/23 08:25 | 24/10/23 07:20 |         |           | מכונאות | 39022  | תאורה בלוח שעונים תקלה היברידית פעם שניה |            |        | true     |            |

| תלונות     |                                          |      |
|------------|------------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                     | כמות |
|            | תאורה בלוח שעונים תקלה היברידית פעם שניה |      |
| עבודות     |                                          |      |
| קוד        | תאור                                     | כמות |
| X          | איבחון +החלפת מסנן סוללה היברדית +איפוס  | 0    |
| X          | החלפת מצבר ע"י פסיפיק                    | 0    |
| חלפים      |                                          |      |
| קוד        | תאור                                     | כמות |
| G92DH33050 | מקורי-מסנן אוויר למצ                     | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס      | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 358726 | 22/09/23 08:46 | 22/09/23 10:07 |         |           | מכונאות | 37773  | בדיקת תקלה היברדי |            |        | false    |            |

| תלונות |                                         |      |
|--------|-----------------------------------------|------|
| קוד    | תאור                                    | כמות |
|        | בדיקת תקלה היברידי                      |      |
| עבודות |                                         |      |
| קוד    | תאור                                    | כמות |
| X      | בד' רכב ע"י מחשב 66 + U110787 , U014087 | 0    |
| X      | יהיה במעקב                              | 0    |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 0     | 23/09/22 08:00 | 23/09/22 08:00 |         |           |       |        |              |            |        |          |            |

| חלפים      |                                               |      |
|------------|-----------------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                          | כמות |
| B720000000 | קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט | 0    |
| U818000000 | מקורי-מגן סף תא מטען קאמרי                    | 0    |