

רשימת עובדים וטיפולים

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	228462	14/07/25 15:42	00:00			מכונאות	57922	הכנה חמכירת סלקט			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	227950	03/07/25 07:56	00:00			פחחות	57301	טיפול 45			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	224429	31/03/25 08:54	31/03/25 09:19			מכונאות	47200	בד' וישרים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בד' וישרים	
חלפים		
קוד	תאור	כמות
85212YZZART	חליפי-מגב קד' 500 20	1
85212YZZCRT	חליפי-מגב קדמי 600 24	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	215028	12/08/24 09:17	19/08/24 12:30			מכונאות	32653	טיפול 15+30			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15+30	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
871390E040	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	208102	15/02/24 13:25	20/02/24 12:25			מכונאות	15800	בד' וישרים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בד' וישרים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	2.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
85212YZZAM	מקורי-מגב קדמי ימין	1
85222YZZBC	מקורי-מגב קדמי שמאל	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	202977	18/10/23 08:47	22/10/23 12:34			פחחות	9001	תביעה צד ג' - יוניון מובילטי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תביעה צד ג' - יוניון מובילטי	
	שמאי אייל נרקיס	
	מוקד נזק אחורי שמאל	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	פחחות	0
X	צבע	0
X	חשמל	0
X	פ"ה חיישני רוורס	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
5215933989	מקורי-מגן אחורי קאמרי 2021	1
5257633130	מקורי-תפס שמאל למגן	1
5259233040	מקורי-ביטנה שמאל למגן	1
8934833240A1	מקורי-תפס לחיישן חניה	2
PW17806001	מקורי- מגן סף תא מטען קאמרי	1

