

רשימת עובדים וטיפולים

מסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	437757	27/02/26 09:58	27/02/26 10:35			מכונאות	40275	155 בדיקות			true	

תלונות												
קוד												תאור
												155 בדיקות
עבודות												
קוד												תאור
												טויטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות
SEL155												1.5
חלפים												
קוד												תאור
												שטיפה חיצונית + פנימית
61.1												1

מסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	437813	27/02/26 08:10	27/02/26 10:37			מכונאות	40275	אביזרים			true	

תלונות												
קוד												תאור
												אביזרים
עבודות												
קוד												תאור
												לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו
SELACC200												0
חלפים												
קוד												תאור
												מקורי-שטיחי גומי C-HR 2024
PW21010023												1
												מקורי-ערכת עזרה ראשונה
PW02200056												1
												מקורי-ערכת תיקון פנצר
42606F4913												1

מסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	435895	21/01/26 15:08	25/01/26 15:34			מכונאות	38516	החלפת פנס אחורי			true	

תלונות												
קוד												תאור
												החלפת פנס אחורי
עבודות												
קוד												תאור
												עדרה לפנס אחורי מושלם (צד אחד) פ+ה
811031												.7
חלפים												
קוד												תאור
												מקורי-פנס אחורי אמצעי
81581F4221												1

מסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	435479	14/01/26 13:54	14/01/26 16:34			מכונאות	38114	עידכון לוח שעונים 25SD-063			true	

תלונות												
קוד												תאור
												עידכון לוח שעונים 25SD-063
												לצלם פנס אחורי סדוק
עבודות												
קוד												תאור
												עדכון תוכנה
5GG31B31												2.5

מסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	430791	21/09/25 11:58	09/10/25 10:45			מכונאות	32916	החלפת סך שמש שמאל- חלק במחסן			true	

תלונות												
קוד												תאור
												החלפת סך שמש שמאל- חלק במחסן
עבודות												
קוד												תאור
												מגן שמש שמאלי ו/או ימני - מכלל פ+ה
752101												.3
חלפים												
קוד												תאור
												מקורי-מגן שמש שמאל
74320F4130C0												1

מסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	430278	07/09/25 15:27	08/09/25 14:40			מכונאות	32032	סך שמש שמאל לא נפתח ונסגר עד הסוף			false	

תלונות												
קוד												תאור
												כמות

