

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	377400	31/08/26 13:55	00:00			מכונאות	4064	סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	377402	31/08/26 13:57	31/08/26 13:58			מכונאות	4064	155 בדיקות			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	155 בדיקות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	377403	31/08/26 14:00	00:00			מכונאות	4064	אביזרים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	370039	03/05/26 12:49	03/05/26 14:17			מכונאות	3671	מוזמן לטיפול 30			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 30	
	בד מצבר	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.5
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
AV140	חומרי עזר	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1
10108	מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה	1
G92DH12060H	חליפי מסנן אוויר היבריד	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	360653	24/11/25 08:18	26/11/25 15:18			פחחות	2942	סדק בפנס לד אחורי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	סדק בפנס לד אחורי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
811031	עדרה לפנס אחורי מושלם (צד אחד) פ+ה	7.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
81581F4221	מקורי-פנס אחורי אמצעי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון ביד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	358707	21/10/25 11:32	21/10/25 13:42			מכונאות	2782	סדק בפנס לד אחורי			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	סדק בפנס ליד אחורי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
11199	הוזמן פנס אח ליד אמצעי 114185-2633221	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	350138	02/05/25 09:03	02/05/25 09:49			מכונאות	2013	טיפול 15			false	

			33.75	33.75	
תלונות					
קוד		תאור	כמות		
		טיפול 15			
עבודות					
קוד		תאור	כמות		
MATOK		שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0		

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	340725	31/10/24 07:44	11/11/24 13:08			פחות	1113	סדק בפנס אחורי			true	

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	340399	22/10/24 11:55	25/10/24 09:12			מכונאות	1053	סדק בפנס אחורי			false	

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	336365	25/07/24 11:38	25/07/24 12:14			פחות	430	מגן רוח - חלק במחסן			true	

[illegible]

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	332440	06/05/24 10:08	08/05/24 15:25			מכונאות	6	רכב חדש			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	רכב חדש	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0