

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	730303	10/12/25 13:30	22/12/25 19:39			מכונאות	49066	עדכון תוכנה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה ללוח שעונים 25SD-063	
	155 בד סלקט +בד מצבר במכשיר מידטרוניקס	
	ניקיון כללי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיווטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0
2	רחיצה כללית+פוליש	1.6
CHECK12V	בדיקת מצבר 12V	.2
14	בדיקת בלמים	.5

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	730304	10/12/25 13:34	22/12/25 19:41			מכונאות	49066	אביזרים סלקט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אביזרים סלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	731102	10/12/25 19:35	22/12/25 19:37			מכונאות	49066	עדכון תוכנה ללוח שעונים 25SD-063			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה ללוח שעונים 25SD-063	
	פוצל מכרטיס 730303	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
5GG31B31	עדכון תוכנה	2.5

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	725801	08/10/25 09:11	26/10/25 10:06			מכונאות	46573	בד פנס אח לא עובד			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	בד פנס אח לא עובד	
	הרכב באחריות יצרן	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
811031	עדשה לפנס אחורי מושלם (צד אחד) פ+ה	7.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
81581F4221	מקורי-פנס אחורי אמצעי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	724437	11/09/25 07:55	11/09/25 09:40			מכונאות	45019	טיפול 45000 בד' מעבר רחיצה חיצונית			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45000 בד' מצבר רחיצה חיצונית	
	בד' פרונט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
18	השלמת קליפסים לשטיח	0
27	בד מצבר כולל תדפיס	.8
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר הה'	.1
431WHE	בד' פרונט+כיוון גלגלים	.35
EXP SER	EXPRESS SERVICE.	0
3	רחיצה חיצונית ללא חיוב	0
5	בחינת רכב	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות

1	מקורי-מסנן שמן	90915YZZM3
1	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037
4.2	מקורי-LGMO שמן מנוע	08880833891L
1	מקורי-ניקוי למרססים-	PZ46300PB004
3	נוזל שמשות	02033
1	מקורי-מסנן מזגן	87139YZZ33

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30,000 + בד' פרונט	
	וילון בתא מטעם לא נסגר כמו שצריך ויוצא	
	איך שפותחים את דלת תא מטען	
	רחיצה חיצונית	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
27	בד מצבר כולל תדפיס	0
890988	הח' מסנן לסולל הברידיית	.1
431WHE	בד' פרונט	0
EXPSE	EXPRESS SERVICE.	0
5	בחנית רכב	0
3	רחיצה חיצונית ללא חיוב	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
08880838531L	מקורי-שמן מנוע W305	4.2
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרסמים-	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15000 בד' מצבר	
	קמפיין עדכון תוכנה למערכת מולטימדיה	
	24SD-093	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
5	בחנית רכב	0
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.8
27	בד מצבר כולל תדפיס	0
001300	עבודה מתנה ממכירות	-.8
EXP SER	EXPRESS SERVICE.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
08880838531L	מקורי-שמן מנוע W305	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
02033	נזל שמשות	3
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרססים-	1

100000	10:10	14:55		מכונות	10777	תוכנה למערכת מולטימדיה	true
תלונות							
קוד	תאור		כמות				
	קמפיין עדכון תוכנה למערכת מולטימדיה						
	24SD-093						
	פוצל מכ"ע 700020						
עבודות							
קוד	תאור		כמות				
ZGG61B1	עדכון תוכנה באמצעות USB		2.1				

[illegible]

קוד		תאור		כמות								
16099		בבדיקה אין אישור להחלפת גלגל הגה (נזק)		0								
16099		באחריות יצרן		0								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 שח	מהות תיקון
	0	29/03/24 08:00	29/03/24 08:00									
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
BB08700000		MY TOYOTA PLATINUM - מיגון איתוראן אקטיבי		0								
C027000000		7002 + עלוקה כולל שירות אפליקציה		0								
C193000000		טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי		0								
PW02200056		דמי טיפול שעבוד		0								
PW24110030		ערכת עזרה ראשונה		0								
UU08800000		משטח הגנה לרכב ללא גלגל C-HR 2024		0								
UU10400000		CHR Style Pack: פסי קישוט לדלתות, קישוט לפגוש הקדמי וקסטומיזציית מרימי שמשות		0								
		CHR 2024 קישוט סף דלת		0								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 שח	מהות תיקון
	687091	21/03/24 13:50	01/04/24 10:42			מכונאות	7	מצלמות מקליטות 2X מגילי ט.א			false	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		מצלמות מקליטות 2X מגילי ט.א										
		טרייד אין 382-27-203										
		(איתוראן, משטח CHR, הנגה STYLE PACK										
		שולם בבונדד 2244 ש"ח)										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
13		מצלמות		.3								
11099		ממכירות		0								
MESIRA		מסירת רכב ללקוח		0								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
N200PRO		מצלמה מקליטה קד+אח		1								
USB1		כבל USB		1								