רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	344826	29/10/26 11:24	00:00			מכונאות	70352	155 בדיקות			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	339287	29/07/26 10:28	29/07/26 15:20			מכונאות	63507	העברת טסט			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	העברת טסט	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	335504	01/06/26 10:26	01/06/26 13:58			מכונאות	63503	טיפול 60,000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 60,000	
	חניה - חולות שורה 3	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין	0
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.3
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.1
473311	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	.7

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	3.4
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
AV178010T060T	מסנן אויר קורולה בנזין	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV4351202390T	צלחת בלם קד קורולה 19+	2
AV0446502470T	ר.בלם קורולה 19+ קד	1
AV0446602400T	רפידות בלם אח קורולה 19+	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	323024	13/11/25 14:51	17/11/25 11:24			מכונאות	56055	ריפודים			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	ריפודים	

חלפים

קוד	תאור	כמות
123	ריפודים	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	322090	30/10/25 10:16	30/10/25 14:07			מכונאות	54002	החלפת צמיגים קדימה			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	החלפת צמיגים קדימה	
	מגן קדמי תחתון משוחרר	

חלפים

קוד	תאור	כמות
CH205/55R16V	צמיג FMX-קורולה 19-13	3

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	319938	16/09/25 14:22	16/09/25 15:16			מכונאות	53942	בדיקה כללית			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	בדיקה כללית	

חלפים

קוד	תאור	כמות
AV85212YZZABT	מגב שטוח 14 חליפי	1
AV85212YZZBHT	מגב שטוח 28 חליפי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	319880	15/09/25 12:07	15/09/25 13:16			מכונאות	53500	הזמנת מפתח			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	הזמנת מפתח	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	מפתח נוסף לרכב	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	319248	04/09/25 14:02	04/09/25 14:03			מכונאות	53115	אגרת רישוי			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	אגרת רישוי	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	313934	08/06/25 10:50	01/07/25 10:48			מכונאות	53114	טיפול 45,000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 45,000	
	חניה 20	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין	0
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.2
473311	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	.7

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	3.4
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV85212YZZABT	מגב שטוח 14 חליפי	1
AV85212YZZBHT	מגב שטוח 28 חליפי	1
AV0446602400T	רפידות בלם אח קורולה 19+	1
AV178010T060T	מסנן אויר קורולה בנזין	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	302542	04/12/24 10:05	05/12/24 12:21			מכונאות	34025	הדבקת קודן			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	הדבקת קודן	
	חניה חולות שורה 4 ליד הסופר	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	בוצעה הדבקת קודן	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	296003	12/08/24 10:52	12/08/24 15:38			מכונאות	33248	שינוע אוריאן - טיפול 30.000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	שינוע אוריאן -טיפול 30.000	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין	0
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.3
473301	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	.6

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	3.4
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV0446502470T	ר.בלם קורולה 19+ קד	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	293748	07/07/24 15:42	08/07/24 12:59			מכונאות	30780	בד' צמיגים			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	בד' צמיגים	
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	

חלפים

קוד	תאור	כמות
CH205/55R16V	צמיג FMX-קורולה 19-13	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	293749	07/07/24 15:43	09/07/24 09:31			מכונאות	30780	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	

עבודות

קוד	תאור	כמות
XGG79B1	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס	1.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	288913	16/04/24 16:37	25/04/24 08:42			פחחות	23390	רכב לאחר ניסיון פריצה			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	רכב לאחר ניסיון פריצה	

חלפים

קוד	תאור	כמות
6812502021	מקורי-שמשה משולשת ימין	1
6821502020	מקורי-גומיה לחלון משולש ימין	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	108005	20/07/23 09:19	24/07/23 17:23			מכונאות	16424	טיפול 15000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 15000	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.1
171021	מסנן אויר פ+ה	.4

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
4351202390	מקורי-צלחת בלם קדמית	2
0446502470	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	0	18/08/22 08:00	18/08/22 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
BB05100000	מערכת מולטימדיה עם car play/auto android כולל מצלמה	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	251950	16/08/22 10:01	06/09/22 14:35			מכונאות	1	.מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MESIRA	.מסירת רכב ללקוח	0
LB	אקטיבצייה לחלונות	0
MI	התקנת מסגרת ללוחית רישוי	0
LA	בד' לחץ אוויר בצמיגים	0