

רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 870294 | 10/04/26 11:13 | 00:00 | | | מכונאות | 60694 | בד' סלקט | | | false | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 870295 | 10/04/26 11:15 | 00:00 | | | מכונאות | 60694 | שטיחים חדשים | | | false | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|----------------------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 868152 | 08/03/26 09:21 | 10/03/26 06:33 | | | פחחות | 60138 | תיקון רכב בליווי שמאי דוח פוליסה | | | true | |

| תלונות | | |
|------------|-----------------------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | תיקון רכב בליווי שמאי דוח פוליסה | |
| | מוקד אחורי ימין פנס ימין | |
| | הובא וצולם ע"י איציק הנהג | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 001125 | פחחות לפי שמאות | 11.2 |
| 001126 | צבע לפי שמאות | 14.4 |
| 001124 | חשמל | .4 |
| 001124-1 | פ"ה חיישנים | .88 |
| 0011128 | ניתוק וחייבור מע' מתח גבוה ואיפוס מערכת | 1.4 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 521590Z953 | מקורי-מגן אחורי-קורו | 1 |
| 8155102D11 | מקורי-עדשה אחורית ימ | 1 |
| 8191002220 | מקורי-רפלקטור אחורי | 1 |
| GC80024 | סט חיישני ברברס-זמזם | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 865630 | 02/02/26 10:28 | 04/02/26 10:28 | | | מכונאות | 58575 | טיפול 60,000 לפי הצעה + שטיפה | | | true | |

| תלונות | | |
|------------|----------------------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | טיפול 60,000 לפי הצעה + שטיפה | |
| | יש לאפס נורת החלפת שמן בסיום | |
| | מילוי אוויר בכל צמיגי הרכב | |
| | חיזוק טמבון קד' שני צדדים - משוחרר מעט | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 001360 | טיפול 60.000 ק"מ | 1.3 |
| SHINUA2 | שינוע הלוך-חזור | .68 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| TGMO1 | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2 |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן | 1 |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 ליטר DOT4 | 2 |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר | 1 |
| G92DH12050 | מקורי-מסנן אוויר למצ | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 865631 | 02/02/26 10:29 | 03/02/26 09:53 | | | מכונאות | 58575 | 25SD-063 עדכון תוכנה ללוח שעונים | | | true | |

| תלונות | | |
|----------|----------------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | 25SD-063 עדכון תוכנה ללוח שעונים | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 5GG31B41 | עדכון תוכנה | 1.9 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 328885 | 26/12/25 07:53 | 31/12/25 11:27 | | | מכונאות | 56567 | נורה קידמית שרופה שמאל ראשי | | | true | |

| תלונות | | |
|--------|-----------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | נורה קידמית שרופה שמאל ראשי | |

| חלפים | |
|------------|------------------|
| קוד | תאור |
| 90981YZZAM | מקורי-נורה ראשית |
| 1 | כמות |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 848312 | 12/05/25 10:26 | 15/05/25 12:04 | | | מכונאות | 42373 | טיפול 45,000 לפי הצעה + שטיפה | | | true | |

| תלונות | |
|--------|-----------------------------------------|
| קוד | תאור |
| | טיפול 45,000 לפי הצעה + שטיפה |
| | יש לאפס נורת החלפת שמן בסיום |
| | בד' שקע טעינת USB C מאחור לא מטעינים |
| | העברת מבחן רישוי |
| | בסיום יש להעביר את הרכב לאורנה (פחות) |

| עבודות | |
|------------|-----------------------------|
| קוד | תאור |
| 001345 | טיפול 45,000 ק"מ |
| SHINUA2 | שינוע הלוך-חזור |
| SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנתי |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב בניין |
| 42099 | החלפת מסנן מזגן |

| חלפים | |
|------------|------------------------------|
| קוד | תאור |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון |
| TGMO1 | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------------------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 846478 | 09/04/25 14:40 | 10/04/25 09:41 | | | מכונאות | 40343 | בד' רדיו קופץ תחנות AM + חיבור מתנתק | | | true | |

| תלונות | |
|--------|----------------------------------------|
| קוד | תאור |
| | בד' רדיו קופץ תחנות ל AM + חיבור מתנתק |

| עבודות | |
|----------|-------------------|
| קוד | תאור |
| GCADMIN | פתיחת כרטיס ואדמ' |
| GCCASPRO | עדכון תוכנה CASKA |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 846479 | 09/04/25 14:40 | 10/04/25 09:29 | | | מכונאות | 40343 | 24SD-146 עדכון תוכנה ליחידת בקרת בלמים | | | true | |

| תלונות | |
|--------|----------------------------------------|
| קוד | תאור |
| | 24SD-146 עדכון תוכנה ליחידת בקרת בלמים |

| עבודות | |
|---------|-------------------------------------|
| קוד | תאור |
| ZGG91A1 | עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת בלמים |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 833374 | 16/09/24 10:13 | 17/09/24 12:20 | | | מכונאות | 29595 | טיפול 30,000 לפי הצעה + שטיפה | | | true | |

| תלונות | |
|--------|-------------------------------|
| קוד | תאור |
| | טיפול 30,000 לפי הצעה + שטיפה |
| | יש לאפס נורת החלפת שמן בסיום |
| | מילוי אוויר בכל צמיגי הרכב |

| עבודות | |
|---------|------------------|
| קוד | תאור |
| 001330 | טיפול 30,000 ק"מ |
| 42099 | שטיפה חיצונית |
| SHINUA2 | שינוע הלוך-חזור |

| חלפים | |
|------------|--------------------------------|
| קוד | תאור |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון |
| 0882380111 | מקורי-נזל בלמים 0.5 |
| G92DH12060 | מקורי-מסנן אוויר למצבר היברידי |
| TGMO1 | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------|----------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 296097 | 16/01/24 | 21/01/24 | | | מכונאות | 15137 | מוזמן | | | true | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | 11:13 | 08:02 | | |
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| כמות | | | | | | | | | | | | מוזמן |
| | | | | | | | | | | | | 052-לטיפול+15רדיו+אפליקציה(11.01)אלדד |
| | | | | | | | | | | | | 2461674 |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| כמות | | | | | | | | | | | | טיפול 15,000 ק"מ |
| | | | | | | | | | | | | .9 |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| כמות | | | | | | | | | | | | מקורי-מסנן שמן |
| | | | | | | | | | | | | 90915YZZM3 |
| כמות | | | | | | | | | | | | מקורי-אטם פקק ריקון |
| | | | | | | | | | | | | 9008043037 |
| כמות | | | | | | | | | | | | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 |
| | | | | | | | | | | | | TGMO1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------------------------|------------|--------|------------|------------|
| | 802990 | 31/05/23 11:22 | 07/06/23 09:17 | | | מכונאות | 10 | התקנת אביזרים עפ"י טופס מצורף- | | | false | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| כמות | | | | | | | | | | | | התקנת אביזרים עפ"י טופס מצורף- |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| כמות | | | | | | | | | | | | מסירת רכב ללקוח |
| | | | | | | | | | | | | 001300 |
| כמות | | | | | | | | | | | | הכנה למסירה |
| | | | | | | | | | | | | X |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
| | 0 | 28/05/23 08:00 | 28/05/23 08:00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| כמות | | | | | | | | | | | | חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית |
| | | | | | | | | | | | | B438000000 |
| כמות | | | | | | | | | | | | קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט |
| | | | | | | | | | | | | B720000000 |
| כמות | | | | | | | | | | | | מערכת מוליטימדיה עם car play/auto android כולל מצלמה |
| | | | | | | | | | | | | BB05200000 |
| כמות | | | | | | | | | | | | הסכם אחזקה מוביליטי רכבי משפחה וקטנים |
| | | | | | | | | | | | | C055000000 |
| כמות | | | | | | | | | | | | מדבקת כוכבית 8867 |
| | | | | | | | | | | | | M113000000 |
| כמות | | | | | | | | | | | | MOBILITY איתוראן שגרות |
| | | | | | | | | | | | | M707000000 |
| כמות | | | | | | | | | | | | MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים |
| | | | | | | | | | | | | M799000000 |
| כמות | | | | | | | | | | | | משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה |
| | | | | | | | | | | | | PW24102010 |