

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 428243 | 06/11/25<br>09:45 | 06/11/25<br>09:45 |         |           | מכונאות | 72005  | SEL155       |            |        | false      |            |

|        |                               |      |
|--------|-------------------------------|------|
| תלונות |                               |      |
| קוד    | תאור                          | כמות |
|        | SEL155                        |      |
| עבודות |                               |      |
| קוד    | תאור                          | כמות |
| SEL155 | טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 428244 | 06/11/25<br>09:46 | 06/11/25<br>09:47 |         |           | מכונאות | 72005  | אבזרי סלקט   |            |        | true       |            |

| תלונות |            |      |
|--------|------------|------|
| קוד    | תאור       | כמות |
|        | אבזרי סלקט |      |

| עבודות    |                                         |      |
|-----------|-----------------------------------------|------|
| קוד       | תאור                                    | כמות |
| SELACC200 | לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו | 0    |

| חלפים      |                        |      |
|------------|------------------------|------|
| קוד        | תאור                   | כמות |
| PW02200056 | מקורי-ערכת עזרה ראשונה | 1    |
| 42606F4911 | מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר | 1    |
| PW21002033 | מקורי-סט שטיחי קורול   | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 446729 | 26/08/25<br>10:26 | 29/08/25<br>23:49 |         |           | מכונאות | 72001  | שינוע- קאר פליי<br>לשום טלפון |            |        | true       |            |

| תלויות |                                      |      |
|--------|--------------------------------------|------|
| קוד    | תאור                                 | כמות |
|        | שינוע- קאר פליי לשום טלפון           |      |
|        | לא שומעים טוב בקבלת שיחה בשני הצדדים |      |

| עבודות  |                 |      |
|---------|-----------------|------|
| קוד     | תאור            | כמות |
| SHINUA2 | שינוע הלוך-חזור | 6.   |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                         | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 446743 | 26/08/25 19:38 | 26/08/25 19:38 |         |           | מכונאות | 72001  | לא שומעים טוב בקבלת שיחה בשני הצדדים |            |        | false      |            |

| תלויות |                                      |      |
|--------|--------------------------------------|------|
| קוד    | תאור                                 | כמות |
|        | לא שומעים טוב בקבלת שיחה בשני הצדדים |      |

| עבודות |                                        |      |
|--------|----------------------------------------|------|
| קוד    | תאור                                   | כמות |
| X      | בוצע בדיקה למערכת מולטימדיה - עם מספר  | 0    |
| X      | מכשירים - תקין , בוצעו מספר שיחות-נשמע | 0    |
| X      | תקין בשני הצדדים                       | 0    |
| X      | יש להגיע עם מכשיר הלקוח לבדיקה         | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 443198 | 18/06/25<br>09:38 | 19/06/25<br>07:55 |         |           | מכונאות | 63364  | טיפול 60.000 |            |        | true       |            |

| תלויות |              |      |
|--------|--------------|------|
| קוד    | תאור         | כמות |
|        | טיפול 60.000 |      |
|        | שינוע        |      |

| עבודות  |                  |      |
|---------|------------------|------|
| קוד     | תאור             | כמות |
| 001360  | טיפול 60.000 ק"מ | 1.3  |
| SHINUA2 | שינוע הלוך-חזור  | .6   |

| חלפים      |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2  |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן              | 1    |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר             | 1    |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5         | 2    |
| AVHE       | חומרי עזר                    | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 514354 | 03/03/25<br>09:50 | 05/03/25<br>08:58 |         |           | מכונאות | 45968  | טיפול 45000  |            |        | true       |            |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |  |  |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|--|--|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.99 | 99.99 |  |  | תלונות |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|--|--|--------|

| תלונות |      |      |
|--------|------|------|
| קוד    | תאור | כמות |

|               |                          |             |
|---------------|--------------------------|-------------|
|               | תיקון תאונה מוקד אחורי   |             |
|               | לפי דוח שמאי תובע פוליסה |             |
| <b>עבודות</b> |                          |             |
| <b>קוד</b>    | <b>תאור</b>              | <b>כמות</b> |
| XX20          | עבודות חשמלאות כלליות    | 0           |
| XX30          | עבודות פחחות כלליות      | 0           |
| XX40          | עבודות צבע כלליות        | 0           |
| <b>חלפים</b>  |                          |             |
| <b>קוד</b>    | <b>תאור</b>              | <b>כמות</b> |
| 6440102F20    | מקורי-מכסה מטען-קורו     | 1           |
| 521590Z953    | מקורי-מגן אחורי-קורו     | 1           |
| 7544702451    | מקורי-סמל אחורי          | 1           |
| 5216102030    | מקורי-קליפס מגן          | 10          |
| 9046705170    | מקורי-קליפס למגן         | 4           |
| 9046707211    | מקורי-קליפס כיסו מנו     | 6           |

| מוסר         | כרטיס                                                                                         | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ      | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש" | מהות תיקון |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|-------------|--------------|------------|--------|-----------|------------|
|              | 0                                                                                             | 27/09/23<br>08:00 | 27/09/23<br>08:00 |         |           |       |             |              |            |        |           |            |
| <b>חלפים</b> |                                                                                               |                   |                   |         |           |       |             |              |            |        |           |            |
| <b>קוד</b>   | <b>תאור</b>                                                                                   |                   |                   |         |           |       | <b>כמות</b> |              |            |        |           |            |
| B438000000   | חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית                                                             |                   |                   |         |           |       | 0           |              |            |        |           |            |
| B720000000   | קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט                                                 |                   |                   |         |           |       | 0           |              |            |        |           |            |
| BB05200000   | מערכת מולימדיה עם car play/auto android כולל מצלמה                                            |                   |                   |         |           |       | 0           |              |            |        |           |            |
| C055000000   | הסכם אחזקה מוביליטי רכבי משפחה וקטנים                                                         |                   |                   |         |           |       | 0           |              |            |        |           |            |
| M027000000   | MOBILITY אביזר תדלוק סונול                                                                    |                   |                   |         |           |       | 0           |              |            |        |           |            |
| M113000000   | מדבקת כוכבית 8867                                                                             |                   |                   |         |           |       | 0           |              |            |        |           |            |
| M707000000   | MOBILITY איתורן שגרות                                                                         |                   |                   |         |           |       | 0           |              |            |        |           |            |
| M799000000   | MOBILITY - חבילת BEYOND: שירות החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים |                   |                   |         |           |       | 0           |              |            |        |           |            |
| PW24102010   | משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה                                                               |                   |                   |         |           |       | 0           |              |            |        |           |            |