

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	433714	12/05/26 14:43	00:00			מכונאות	60724	טיפול 60.000 ק"מ			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	434635	12/05/26 08:54	10/06/26 08:54			מכונאות	65197	SEL155			false	

תלונות												
קוד												
SEL155												
עבודות												
קוד												
SEL155												
טיווטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות												
0												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	434637	12/05/26 08:57	10/06/26 08:59			מכונאות	65197	אבזריסלקט			true	

תלונות												
קוד												
אבזריסלקט												
עבודות												
קוד												
SELACC200												
לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו												
0												
חלפים												
קוד												
42606F4913												
מקורי-ערכת תיקון פנצר												
1												
PW02200056												
מקורי-ערכת עזרה ראשונה												
1												
PW21002033												
מקורי-סט שטיחי קורול												
1												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	870580	14/04/26 10:28	16/04/26 10:15			מכונאות	60583	טיפול 60,000 לפי הצעה + שטיפה			true	

תלונות												
קוד												
טיפול 60,000 לפי הצעה + שטיפה												
יש לאפס נורת החלפת שמן בסיום												
מילוי אוויר בכל צמיגי הרכב												
עבודות												
קוד												
001360												
טיפול 60.000 ק"מ												
1.3												
850091												
להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה												
.2												
חלפים												
קוד												
90915YZZM3												
מקורי-מסנן שמן												
1												
9008043037												
מקורי-אטם פקק ריקון												
1												
TGMO1												
מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30												
4.2												
87139YZZ33												
מקורי-מסנן מזגן												
1												
0882380111												
מקורי-נוזל בלמים 0.5 ליטר DOT4												
2												
178010M040												
מקורי-מסנן אוויר												
1												
85222YZZTM												
מקורי-מגב קדמי שמאל												
1												
85212YZZTA												
מקורי-מגב UNI												
1												
G92DH12060												
מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי												
1												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	870582	14/04/26 10:28	15/04/26 08:54			מכונאות	60583	25SD-063 עדכון תוכנה ללוח שעונים			true	

תלונות												
קוד												
25SD-063 עדכון תוכנה ללוח שעונים												
עבודות												
קוד												
5GG31B41												
עדכון תוכנה												
1.9												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	870286	10/04/26 09:26	12/04/26 10:06			פחחות	60583	שמשה קדמית			true	

תלונות												
קוד												
שמשה קדמית												
בסיום להעביר לדוד לטיפול +ק.שירות												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	------------	--------	------------	------------

	426550	13/09/25 08:38	30/09/25 15:57		מכונאות	44722	טיפול 45.000 ק"מ		true	
תלונות										
קוד			תאור		כמות					
			טיפול 45.000 ק"מ							
עבודות										
קוד			תאור		כמות					
001345			טיפול 45,000 ק"מ		1.2					
SHINUA2			שינוע הלוך-חזור		.6					
חלפים										
קוד			תאור		כמות					
90915YZZM3			מקורי-מסנן שמן		1					
9008043037			מקורי-אטם פקק ריקון		1					
TGMO1			מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		4.2					

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	421627	28/03/25 09:02	00:00			מכונאות	30100	בדיקת מזגן (מתחס)			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	421628	28/03/25 09:03	03/04/25 12:10			מכונאות	30100	עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת בלמים (לאח)			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת בלמים (לאח)	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
ZGG91A1	עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת בלמים	.7

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	421154	15/03/25 08:41	19/03/25 14:47			מכונאות	29512	טיפול 30.000 ק"מ			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30.000 ק"מ	
	בדיקת מזגן לא מקרר	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.3
SHINUA2	שינוע הלון-חזור	.6
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	415288	21/09/24 11:58	04/10/24 10:15			מכונאות	15062	טיפול 15.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15.000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
SHINUA2	שינוע הלון-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	411538	11/06/24 09:31	30/08/24 15:24			פחחות	8594	תאונה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תאונה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	עבודות צבע	0
X	עבודות פחחות	0

X	עבודות חשמל	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
37 5211502490	מקורי-תומך למגן קד' ימ' קורולה	1
37 5211602480	מקורי-תומך למגן קד' שמ' קורולה	1
37 8117002T31	מקורי-פנס ראשי שמ' קורולה 19	1
14 21051388	מגן קד' קורולה 19	1
37 5311202D60	מקורי-גריל קד' קורולה 19מ	1
X	קלפסים וחומרי עזר	1

[illegible]

חלפים	
קוד	תאור
B438000000	חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט
BB05200000	מערכת מולטימדיה עם car play/auto android כולל מצלמה
C055000000	הסכם אחזקה מוביליטי רכבי משפחה וקטנים
M022000000	דלקן ליסינג MOBILITY
M113000000	מזבקה כוכבית 8867
M707000000	MOBILITY איתוראן שגרות
M799000000	MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים
PW24102010	משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה