

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	335528	29/04/26 13:14	30/04/26 15:26			מכונאות	96541	בדיקות סלקט 155			true	

תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		בדיקות סלקט 155										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
SEL155		טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות		0								
52		פ+ה צמיגים סיני+ איזון 4 גלגלים		0								
50		כיוון פרונט		0								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
SW2055516		צמיג 205/55R16 SWD		4								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	335529	29/04/26 13:15	30/04/26 15:51			מכונאות	96541	השלמת אביזרים לרכב			true	

תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		השלמת אביזרים לרכב										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
SELACC200		לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו		0								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
PW21002033		מקורי-סט שטיחי קורול		1								
PW02200056		מקורי-ערכת עזרה ראשונה		1								
42606F4913		מקורי-ערכת תיקון פנצר		1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	335543	29/04/26 16:00	00:00			מכונאות	96541	הארכת אחריות לסוללה היברידית בסלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	126922	01/02/26 09:07	01/02/26 15:43			מכונאות	90422	USB הרכבת חלק במחסן			true	

תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		הרכבת USB חלק במחסן לקוח ממתין .										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
GCMAKASH		החלפת USB		3								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
AD21006		usb		1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	126369	08/01/26 09:56	12/01/26 08:07			מכונאות	87714	מוזמן לטיפול בד' שקע USB לא עובד			true	

תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		מוזמן לטיפול 90,000 בד' שקע USB לא עובד תקלה חוזרת-שינוע										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
001390		טיפול 90,000 ק"מ		1.6								
473011		דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה		.5								
473011		דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה		.1								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1								
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1								
TGMO1		מקורי-שמנו מנוע C2/CF/SN 5W30		4.2								
87139YZZ33		מקורי-מסנן מזגן		1								
0882380111		מקורי-נוזל בלמים 0.5		2								
0446502470		מקורי-רפידות בלם קדמ		1								
4351202390		מקורי-צלחת בלם קדמית		2								
G92DH12060		מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי		1								

4	מקורי-מצת	9091901298
1	מקורי-מסנן אוויר	178010M040

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	126370	08/01/26 09:59	14/01/26 15:49			מכונאות	87714	מוזמן לטיפול שקע USB לא עובד			true	

<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
<b>כמות</b>												עדכון תוכנה ללוח שעונים
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
<b>כמות</b>												עדכון תוכנה
												5GG31B41

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	122810	28/07/25 10:47	31/07/25 17:25			פחחות	72781	פחחות מוקד צד שמאל קדמי			true	

<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
<b>כמות</b>												פחחות מוקד צד שמאל קדמי
												יוניון פוליסה
												שמאי אייל נרקייס
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
<b>כמות</b>												עבודות פחחות
												X991
<b>כמות</b>												עבודות צבע
												X992
<b>כמות</b>												ליטוש פנסים ראשי
												X994
<b>כמות</b>												עבודות חשמל
												X993
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
<b>כמות</b>												מקורי- מגן קדמי קורו
												52119F2911
<b>כמות</b>												חליפי-קליפס
												02

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	122811	28/07/25 10:50	06/08/25 13:40			מכונאות	72781	מוזמן לטיפול +75טסט			true	

<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
<b>כמות</b>												מוזמן לטיפול +75טסט
												החלפת שקע USB אפל קאר פלי מתנתק בזמן נס
												שפריצר 1 עובד בעת התזה של המים חלון קדמי
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
<b>כמות</b>												טיפול 75,000 ק"מ
												001375
<b>כמות</b>												שינוע הלוך-חזור
												SHINUA2
<b>כמות</b>												אגרת טסט רכב בניזין
												AGRABENZIN
<b>כמות</b>												לקיחת הרכב למכון רישוי עבור טסט
												TESTIDF
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
<b>כמות</b>												מקורי-מסנן שמן
												90915YZZM3
<b>כמות</b>												מקורי-אטם פקק ריקון
												9008043037
<b>כמות</b>												מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30
												TGMO1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	120080	17/03/25 10:41	19/03/25 11:48			מכונאות	60823	מוזמן לטיפול +60000 ריקול בלמים +הח			true	

<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
<b>כמות</b>												מוזמן לטיפול +60000 ריקול בלמים +הח
												מגבים +תקלה בדיבורית
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
<b>כמות</b>												טיפול 60.000 ק"מ
												001360
<b>כמות</b>												שינוע הלוך-חזור
												SHINUA2
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
<b>כמות</b>												מקורי-מסנן שמן
												90915YZZM3
<b>כמות</b>												מקורי-אטם פקק ריקון
												9008043037
<b>כמות</b>												מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30
												TGMO1
<b>כמות</b>												מקורי-מסנן מזגן
												87139YZZ33
<b>כמות</b>												מקורי-נוזל בלמים 0.5
												0882380111
<b>כמות</b>												מקורי-מסנן אוויר
												178010M040
<b>כמות</b>												מקורי-גומיה למגב
												8521402260
<b>כמות</b>												מקורי-גומי מגב קד'מ
												852140D310
<b>כמות</b>												מקורי-מסנן אוויר למצבר היברידי
												G92DH12060



0	MOBILITY איתוראן שגרות	M707000000
0	MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים	M799000000
0	משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה	PW24102010