

## רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	129222	21/05/26 09:07	00:00			מכונאות	77616	הכנה לסלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	129223	21/05/26 09:07	00:00			מכונאות	77616	אביזרים לסלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	740744	04/05/26 15:43	04/05/26 15:46			פחחות	76876	ראה כ"ע 740237			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	ראה כ"ע 740237	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	לפוליסה	0
11	עבודות פחחות מוקד אחורי ימין	0
12	עבודות צבע	0
13	עבודות חשמל	0
16	העברת חיישנים	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
521590Z953	מקורי-מגן אחורי-קורו	1
5216102900	מקורי-כיסוי חור מגן	1
8191002220	מקורי-מחזיר אור אחורי ימ	1
5216102030	מקורי-קליפס מגן	8

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	740237	28/04/26 10:30	04/05/26 15:38			פחחות	76876	נזק אחורי ימין הפעלה במגדל			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	נזק אחורי ימין הפעלה במגדל	
	טיפול 75,000	
	קמפיין עדכון תוכנה לוח שעונים 25SD-063	
	לתת הנחות 15%	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	לפוליסה	0
11	עבודות פחחות במוקד אחורי ימני	0
12	עבודות צבע	0
13	עבודות חשמל	0
16	העברת חיישנים	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
521590Z953	מקורי-מגן אחורי-קורולה	1
5216102900	מקורי-כיסוי חור מגן-של וו גרירה	1
8191002220	מקורי-מחזיר אור אחורי ימ	1
5216102030	מקורי-קליפס מגן	8

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	740485	28/04/26 16:45	03/05/26 11:12			מכונאות	76876	פוצל מכ"ע 740237			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	קמפיין עדכון תוכנה לוח שעונים 25SD-063	
	פוצל מכ"ע 740237	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
5GG31B41	עדכון תוכנה	1.9

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	740486	28/04/26 16:55	04/05/26 10:10			מכונאות	76876	פוצל מכ"ע 740237			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	פוצל מכ"ע 740237	
	טיפול 75,000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.4

חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	740743	28/04/26 15:41	04/05/26 15:41			פחחות	76876	נזק אחורי ימין הפעלה במגדל			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	נזק אחורי ימין הפעלה במגדל	
	טיפול 75,000	
	קמפיין עדכון תוכנה לוח שעונים 25SD-063	
	לתת הנחות 15%	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	לפוליסה	0
11	עבודות פחחות במוקד אחורי ימני	0
12	עבודות צבע	0
13	עבודות חשמל	0
16	העברת חישנים	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
521590Z953	מקורי-מגן אחורי-קורולה	1
5216102900	מקורי-כיסוי חור מגן -של וו גרירה	1
8191002220	מקורי-מחזיר אור אחורי ימ	1
5216102030	מקורי-קליפס מגן	8

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	726078	15/10/25 08:20	03/11/25 15:53			מכונאות	63489	טיפול 60,000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60,000	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.3
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6

חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	720224	17/07/25 07:55	21/07/25 15:39			מכונאות	55380	העברת טסט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	העברת טסט	
	שינוע ע"י שאבי	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בניין	.41
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.41
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	712724	23/03/25 09:37	25/03/25 10:25			מכונאות	46890	טיפול 45,000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45,000	
	עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת ב 24SD-146	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.2
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6

חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	712756	23/03/25 12:32	24/03/25 13:53			מכונאות	46890	24SD-146 עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת ב			true	

תלונות	
קוד	תאור
	24SD-146 עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת ב
עבודות	
קוד	תאור
ZGG91A1	עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת בלמים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	339907	09/10/24 09:39	16/10/24 08:08			מכונאות	31725	טיפול +30 שריקות ברכב במהירות גבוהה			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול +30 שריקות ברכב במהירות גבוהה
	כשנסעים אחר שעה בפגוש קדמי קליפסים השתחררו
עבודות	
קוד	תאור
001330	טיפול 30,000 ק"מ
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור
חלפים	
קוד	תאור
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	329859	12/03/24 08:02	19/03/24 10:05			מכונאות	15990	טיפול 15			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 15
	החלפת מגבים
עבודות	
קוד	תאור
001315	טיפול 15,000 ק"מ
850071	מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור
חלפים	
קוד	תאור
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30
85222YZZTM	מקורי-מגב קדמי שמאל
85212YZZTA	מקורי-מגב UNI

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	27/06/23 08:00	27/06/23 08:00									

חלפים	
קוד	תאור
B438000000	חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית
B720000000	קסטומיזציה - מרמי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט
BB05200000	מערכת מולטימדיה עם car play/auto android כולל מצלמה
C055000000	הסכם אחזקה מוביליטי רכבי משפחה וקטנים
M022000000	דלקן ליסינג MOBILITY
M113000000	מדבקת כוכבית 8867
M707000000	MOBILITY איתוראן שגרות
M799000000	MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים
PW24102010	משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה