

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	551204	06/10/26 09:30	12/10/26 15:42			מכונאות	89732	בדיקות 155			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בדיקות 155	
	פחחות- מגן אח' + מגן קד'	
	שטיפה עדאל	

עבודות		קוד	תאור	כמות
SEL155		0	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0
30		0	החלפת נורה	0
473011		.5	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
A-473011		.1	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.1
22088		0	פחחות מגן אח'	0
22088		0	פחחות מגן קד'	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV9012	חליפי-נורה ראשית לאוריס/יאריס	1
AV300	סט מגבים חליפי	1
C1840E	חליפי - מסנן מזגן	1
HHMFIL93519E	חליפי - פלטר אויר 0M040	1
HHMBRSP34368	חליפי-רפידות בלם קדמי קורולה 19	1
HHMBRD30834302B	חליפי-צלחות בלם קד קורולה 2019	2
9046707201	מקורי-קליפס ביטנה קד	6
FRONWAY205/55R16	FRONWAY 205/55R16 91V	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	85663	22/07/26 10:36	30/07/26 10:56			מכונאות	83585	טסט / שינוע			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טסט / שינוע	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.68
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.4
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב במזין	.43

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	84639	10/06/26 09:39	11/06/26 07:48			מכונאות	78705	טיפול 75			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 75	
	שנוע 6ה (אלי)	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.4
SHINUA2	שינוע הלון-חזור	.68

חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	81625	29/01/26 09:27	01/02/26 07:55			מכונאות	63483	טיפול 60,000			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60,000	

עבודות	
קוד	תאור
001360	טיפול 60.000 ק"מ
	כמות
	1.3

חלפים	
קוד	תאור
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5
178010M040	מקורי-מסנן אוויר
G92DH12060	מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	נזק קדמי שמאל- תביעה לצד ג' מגדל נגד ?	
	עידן 0504049489	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X1	החלפת מגן קדמי	1.5
X2	צבע מגן קדמי	3
X3	חשמל	.4
Z88799	תיקון זוויות רדאר כולל כיול ונסיעת מבחן	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות

