

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 243000 | 14/07/26<br>13:21 | 21/07/26<br>13:19 |         |           | מכונאות | 70054  | אחסון        |            |        | false      |            |

|        |       |      |
|--------|-------|------|
| תלונות |       |      |
| קוד    | תאור  | כמות |
|        | אחסון |      |
| עבודות |       |      |
| קוד    | תאור  | כמות |
| 23499  | אחסון | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                            | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 243050 | 14/07/26<br>13:43 | 15/07/26<br>16:23 |         |           | מכונאות | 70054  | ק"ש לוח שעונים<br>+ בדיקת<br>ברקסים ע"ח |            |        | true     |            |

| תלויות   |                                   |      |
|----------|-----------------------------------|------|
| קוד      | תאור                              | כמות |
|          | ק"ש לוח שעונים + בדיקת ברקסים ע"ח |      |
|          | מוביליטי                          |      |
| עבודות   |                                   |      |
| קוד      | תאור                              | כמות |
| 5GG31B41 | עדכון תוכנה                       | 1.9  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 243051 | 14/07/26<br>13:46 | 15/07/26<br>13:46 |         |           | מכונאות | 70054  | 155          |            |        | false      |            |

|        |                                |      |
|--------|--------------------------------|------|
| תלונות |                                |      |
| קוד    | תאור                           | כמות |
|        | 155                            |      |
| עבודות |                                |      |
| קוד    | תאור                           | כמות |
| SEL155 | טויוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 243053 | 14/07/26<br>13:53 | 15/07/26<br>13:55 |         |           | מכונאות | 70054  | אביזרים      |            |        | false      |            |

| תלויות     |                                         |      |
|------------|-----------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                    | כמות |
|            | אביזרים                                 |      |
| עבודות     |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| SELACC200  | לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו | 0    |
| חלפים      |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| PW02200056 | מקורי-ערכת עזרה ראשונה                  | 1    |
| 42606F4913 | מקורי-ערכת תיקון פנצר                   | 1    |
| PW21002033 | מקורי-סט שטיחי קורול                    | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס       | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 370216 | 05/05/26<br>10:42 | 17/05/26<br>10:42 |         |           | מכונאות | 66663  | מוזמן לטסט + שינוע |            |        | true       |            |

| תלונות     |                            |      |
|------------|----------------------------|------|
| קוד        | תאור                       | כמות |
|            | מוזמן לטסט + שינוע         |      |
| עבודות     |                            |      |
| קוד        | תאור                       | כמות |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור            | .68  |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב בניין         | .41  |
| SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנת | .41  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 365453 | 10/02/26<br>08:54 | 13/02/26<br>08:45 |         |           | מכונאות | 62917  | טיפול 60     |            |        | true       |            |

| תלונות  |                                   |      |
|---------|-----------------------------------|------|
| קוד     | תאור                              | כמות |
|         | טיפול 60                          |      |
| עבודות  |                                   |      |
| קוד     | תאור                              | כמות |
| 001360  | טיפול 60.000 ק"מ                  | 1.3  |
| 850071  | מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה | .1   |
| SHINUA2 | שינוע הלוך-חזור                   | .68  |

| חלפים      |                      |      |
|------------|----------------------|------|
| קוד        | תאור                 | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן       | 1    |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 2    |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר     | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון  | 1    |

|            |                              |     |
|------------|------------------------------|-----|
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן              | 1   |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2 |
| 85222YZZTM | מקורי-מגב קדמי שמאל          | 1   |
| 85212YZZTA | מקורי-מגב UNI                | 1   |

| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה                      | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                 | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|------------|--------|----------------|------------------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|            | 365550 | 10/02/26 10:07 | 11/02/26 10:08               |         |           | מכונאות | 62917  | החלפת 4 צמיגים + כיוון פרונט |            |        | true     |            |
| תלונות     |        |                |                              |         |           |         |        |                              |            |        |          |            |
| קוד        |        |                | תאור                         |         | כמות      |         |        |                              |            |        |          |            |
|            |        |                | החלפת 4 צמיגים + כיוון פרונט |         |           |         |        |                              |            |        |          |            |
| עבודות     |        |                |                              |         |           |         |        |                              |            |        |          |            |
| קוד        |        |                | תאור                         |         | כמות      |         |        |                              |            |        |          |            |
| XX124      |        |                | כיוון פרונט רכב פרטי         |         | 0         |         |        |                              |            |        |          |            |
| חלפים      |        |                |                              |         |           |         |        |                              |            |        |          |            |
| קוד        |        |                | תאור                         |         | כמות      |         |        |                              |            |        |          |            |
| 98989AV92A |        |                | צמיג אלון 20555R16-91V       |         | 2         |         |        |                              |            |        |          |            |

| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה                           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                      | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------------|--------|----------------|-----------------------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|            | 351961 | 09/06/25 08:39 | 11/06/25 10:12                    |         |           | מכונאות | 47152  | טיפול +45 טסט +ריח לא נעים מהמזגן |            |        | true       |            |
| תלונות     |        |                |                                   |         |           |         |        |                                   |            |        |            |            |
| קוד        |        |                | תאור                              |         | כמות      |         |        |                                   |            |        |            |            |
|            |        |                | טיפול +45 טסט +ריח לא נעים מהמזגן |         |           |         |        |                                   |            |        |            |            |
|            |        |                | ריקול                             |         |           |         |        |                                   |            |        |            |            |
| עבודות     |        |                |                                   |         |           |         |        |                                   |            |        |            |            |
| קוד        |        |                | תאור                              |         | כמות      |         |        |                                   |            |        |            |            |
| 001345     |        |                | טיפול 45,000 ק"מ                  |         | 1.2       |         |        |                                   |            |        |            |            |
| SHINUA2    |        |                | שינוע הלוך-חזור                   |         | .6        |         |        |                                   |            |        |            |            |
| SHERUTTEST |        |                | שירות העברת מבחן רישוי שנתי       |         | .4        |         |        |                                   |            |        |            |            |
| AGRABENZIN |        |                | אגרת טסט רכב במזין                |         | .4        |         |        |                                   |            |        |            |            |
| חלפים      |        |                |                                   |         |           |         |        |                                   |            |        |            |            |
| קוד        |        |                | תאור                              |         | כמות      |         |        |                                   |            |        |            |            |
| 90915YZZM3 |        |                | מקורי-מסנן שמן                    |         | 1         |         |        |                                   |            |        |            |            |
| 9008043037 |        |                | מקורי-אטם פקק ריקון               |         | 1         |         |        |                                   |            |        |            |            |
| TGMO1      |        |                | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30      |         | 4.2       |         |        |                                   |            |        |            |            |
| 87139YZZ33 |        |                | מקורי-מסנן מזגן                   |         | 1         |         |        |                                   |            |        |            |            |

| מוסך    | כרטיס  | ת.כניסה                                  | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|---------|--------|------------------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|         | 351965 | 09/06/25 08:47                           | 09/06/25 12:46 |         |           | מכונאות | 47152  | 24SD-146     |            |        | true     |            |
| תלונות  |        |                                          |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד     |        | תאור                                     |                | כמות    |           |         |        |              |            |        |          |            |
|         |        | 24SD-146 עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת ב |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| עבודות  |        |                                          |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד     |        | תאור                                     |                | כמות    |           |         |        |              |            |        |          |            |
| ZGG91A1 |        | עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת בלמים      |                | .7      |           |         |        |              |            |        |          |            |

| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה                            | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                       | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------------|--------|------------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|            | 339633 | 01/10/24 09:07                     | 06/10/24 07:40 |         |           | מכונאות | 31707  | טיפול +30 מערכת מולטימדיה לא עובדת |            |        | true       |            |
| תלונות     |        |                                    |                |         |           |         |        |                                    |            |        |            |            |
| קוד        |        | תאור                               |                | כמות    |           |         |        |                                    |            |        |            |            |
|            |        | טיפול +30 מערכת מולטימדיה לא עובדת |                |         |           |         |        |                                    |            |        |            |            |
| עבודות     |        |                                    |                |         |           |         |        |                                    |            |        |            |            |
| קוד        |        | תאור                               |                | כמות    |           |         |        |                                    |            |        |            |            |
| 001330     |        | טיפול 30,000 ק"מ                   |                | 1.3     |           |         |        |                                    |            |        |            |            |
| 850071     |        | מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה  |                | .1      |           |         |        |                                    |            |        |            |            |
| SHINUA2    |        | שינוע הלוך-חזור                    |                | .62     |           |         |        |                                    |            |        |            |            |
| חלפים      |        |                                    |                |         |           |         |        |                                    |            |        |            |            |
| קוד        |        | תאור                               |                | כמות    |           |         |        |                                    |            |        |            |            |
| 90915YZZM3 |        | מקורי-מסנן שמן                     |                | 1       |           |         |        |                                    |            |        |            |            |
| 0882380111 |        | מקורי-נוזל בלמים 0.5               |                | 2       |           |         |        |                                    |            |        |            |            |
| 9008043037 |        | מקורי-אטם פקק ריקון                |                | 1       |           |         |        |                                    |            |        |            |            |
| 87139YZZ33 |        | מקורי-מסנן מזגן                    |                | 1       |           |         |        |                                    |            |        |            |            |
| TGMO1      |        | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30       |                | 4.2     |           |         |        |                                    |            |        |            |            |
| 85212YZZTA |        | מקורי-מגב UNI                      |                | 1       |           |         |        |                                    |            |        |            |            |
| 85222YZZTM |        | מקורי-מגב קדמי שמאל                |                | 1       |           |         |        |                                    |            |        |            |            |
| 178010M040 |        | מקורי-מסנן אוויר                   |                | 1       |           |         |        |                                    |            |        |            |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס             | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 339685 | 01/10/24 09:16 | 02/10/24 09:19 |         |           | מכונאות | 31707  | מערכת מולטימדיה לא עובדת |            |        | true       |            |

| תלונות  |                          |      |
|---------|--------------------------|------|
| קוד     | תאור                     | כמות |
|         | מערכת מולטימדיה לא עובדת |      |
| עבודות  |                          |      |
| קוד     | תאור                     | כמות |
| GCADMIN | פתיחת כרטיס ואדמ'        | 2.   |
| 11199   | עדכון תוכנה קלריון       | 1.   |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 327927 | 04/02/24 09:28 | 06/02/24 08:34 |         |           | מכונאות | 15243  | טיפול 15     |            |        | true     |            |

| תלונות     |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | טיפול 15                     |      |
|            | מנורת לחץ אוויר דולקת        |      |
|            | למלא מים במיכל מתזים         |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001315     | טיפול 15,000 ק"מ             | .9   |
| SHINUA2    | שינוע הליוך-חזור             | .62  |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2  |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס           | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 327973 | 04/02/24 15:44 | 04/02/24 15:46 |         |           | מכונאות | 15243  | פנצר בגלגל אחורי שמאלי |            |        | false    |            |

| תלונות |                             |      |
|--------|-----------------------------|------|
| קוד    | תאור                        | כמות |
|        | פנצר בגלגל אחורי שמאלי      |      |
| עבודות |                             |      |
| קוד    | תאור                        | כמות |
| 11199  | תיקון פנצר גלגל אחורי שמאלי | 0    |

| מוסף | כרטיס | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 0     | 30/04/23 08:00 | 30/04/23 08:00 |         |           |       |        |              |            |        |          |            |

| חלפים      |  |  |                                                                                                         |  |  |      |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|--|--|--|--|--|
| קוד        |  |  | תאור                                                                                                    |  |  | כמות |  |  |  |  |  |
| B438000000 |  |  | חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית                                                                       |  |  | 0    |  |  |  |  |  |
| B720000000 |  |  | קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט                                                           |  |  | 0    |  |  |  |  |  |
| BB05200000 |  |  | מערכת מולטימדיה עם car play/auto android כולל מצלמה                                                     |  |  | 0    |  |  |  |  |  |
| C055000000 |  |  | הסכם אחזקה מוביליטי רכבי משפחה וקטנים                                                                   |  |  | 0    |  |  |  |  |  |
| M022000000 |  |  | דלקן ליסינג MOBILITY                                                                                    |  |  | 0    |  |  |  |  |  |
| M113000000 |  |  | מדבקת כוכבית 8867                                                                                       |  |  | 0    |  |  |  |  |  |
| M707000000 |  |  | MOBILITY איתוראן שגרות                                                                                  |  |  | 0    |  |  |  |  |  |
| M799000000 |  |  | MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים |  |  | 0    |  |  |  |  |  |
| PW24102010 |  |  | משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה                                                                         |  |  | 0    |  |  |  |  |  |