

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	336604	10/02/26 14:24	00:00			מכונאות	81511	השבחה			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	333718	03/12/25 09:00	08/12/25 09:23			מכונאות	74903	שינוע			true	

תלונות												
קוד												תאור
												כמות
												שינוע
												טיפול 70 + טסט
עבודות												
קוד												תאור
												כמות
												1.4
												.56
												.56
												.6
חלפים												
קוד												תאור
												כמות
												1
												1
												1
												4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	333719	03/12/25 09:03	03/12/25 13:21			מכונאות	74903	עדכון תוכנה ללוח שעונים			true	

תלונות												
קוד												תאור
												כמות
												עדכון תוכנה ללוח שעונים
עבודות												
קוד												תאור
												כמות
												1.9

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	327842	08/07/25 09:15	08/07/25 12:01			מכונאות	60717	מוזמן לעדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת			true	

תלונות												
קוד												תאור
												כמות
												מוזמן לעדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת
												בלמים (לאחר מסירה)
												24SD-146
עבודות												
קוד												תאור
												כמות
												.7

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	327843	08/07/25 09:17	09/07/25 09:08			מכונאות	60717	טיפול 60			true	

תלונות												
קוד												תאור
												כמות
												טיפול 60
												שינוע מבית הלקוח
עבודות												
קוד												תאור
												כמות
												1.3
												.6
חלפים												
קוד												תאור
												כמות
												1
												1
												1
												1
												1
												4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	321879	03/02/25 08:33	05/02/25 09:07			מכונאות	46161	מוזמן לטיפול 45 -שינוע מבית הלקוח			true	

תלונות												
קוד												תאור
												כמות
												מוזמן לטיפול 45 -שינוע מבית הלקוח

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.2
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	316707	23/09/24 12:48	25/09/24 15:12			מכונאות	31285	טיפול 30 כולל שינוע			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30 כולל שינוע	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.3
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-שמן בלמים	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	311854	20/05/24 10:02	20/05/24 12:34			מכונאות	16069	מוזמן לטיפול 15			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 15	
	שינוע מבית הלקוח	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	0	27/09/23 08:00	27/09/23 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B438000000	חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית	0
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
BB05200000	מערכת מולטימדיה עם car play/auto android כולל מצלמה	0
C055000000	הסכם אחזקה מוביליטי רכבי משפחה וקטנים	0
C245000000	רישוי 2024	0
M022000000	דלקן ליסינג MOBILITY	0
M113000000	מדבקת כוכבית 8867	0
M707000000	MOBILITY איתוראן שגרות	0
M799000000	MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים	0
PW24102010	משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה	0