

רשימת עובדים וטיפולים

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	547950	29/07/26 15:37	00:00			מכונאות	77787	בדיקות 155			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	737728	18/03/26 09:10	18/03/26 16:15			מכונאות	74824	טיפול 75,000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 75,000	
	25SD-063 עדכון תוכנה ללוח שעונים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.4
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	737772	18/03/26 14:29	18/03/26 16:31			מכונאות	74824	25SD-063 עדכון תוכנה ללוח שעונים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	25SD-063 עדכון תוכנה ללוח שעונים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
5GG31B41	עדכון תוכנה	1.9

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	711494	05/03/25 08:40	09/03/25 10:21			מכונאות	46982	טיפול 45000 בד' בלמים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45000 בד' בלמים	
	24SD-146 עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	711537	05/03/25 11:14	05/03/25 16:14			מכונאות	46982	24SD-146 עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	24SD-146 עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
ZGG91A1	עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת בלמים	.7

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	27/04/23 08:00	27/04/23 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
BB05200000	מערכת מוליטימדיה עם car play/auto android כולל מצלמה	0
PW24102010	משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה	0
U931000000	מקורי - פס הגנה פגוש אחורי	0