

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	463690	29/06/26 14:20	08/07/26 09:19			מכונאות	98461	סלקט 155 בדיקות			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	סלקט 155 בדיקות	
	ניקוי כללי	
	שינוע	
	ביצוע HHC	
	מיקום טמבון קידמי	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיווטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0
SELECT	מסירה לסלקט	0
X	איסוף+החזרה יגאל אלון-יפו	0
X	ניקיון כללי לרכב	0
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-	.3
HHC	15,000 ק"מ או שנה הקודם מבניהם	0
X	מיקום פגוש קדמי במקום ללא צבע	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	463691	29/06/26 14:21	08/07/26 09:02			מכונאות	98461	אביזרים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אביזרים	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1
PZWIGOKIT100	מקורי-ערכת טיפול רכב ממותגת	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	337617	07/06/26 07:53	08/06/26 12:07			מכונאות	98374	מוזמן לש ינו ע-רעננה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לש ינו ע-רעננה	
	5851233-052טסט(31.05)רועי	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב במזין	.43
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.4
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.68
810151	נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה	.4
811221	נורה לפנס לוחית רישוי (צד אחד) פ+ה	.3

חלפים		
קוד	תאור	כמות
90981YZZAM	מקורי-נורה ראשית	1
99132YZZBA	מקורי-נורת פופ	1
85212YZZTA	מקורי-מגב UNI	1
85222YZZTK	מקורי-מגב קדמי שמאל	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	333183	11/03/26 09:13	24/03/26 08:15			מכונאות	89896	מוזמן לריקול			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 90	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.6

חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

[illegible]

קוד			תאור				כמות					
			מוזמן לתקלה דיבורית									
			לא שומעים את הצד שני ולא אותי יש רעשים									
עבודות												
קוד			תאור				כמות					
X			בוצע שיחת טלפון ללקוח בעזרת מכשיר של אחד				0					
X			הטכנאים, לקוח שמע טוב את השיחה ואישר				0					
X			שאין בעיה				0					
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	441641	15/05/25 10:31	20/05/25 07:11			מכונאות	66140	העברת טסט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	העברת טסט	
	שינוע	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב במזין	.54
TESTIDF	לקיחת הרכב למכון רישוי עבור טסט	.5
811041	נורה לפנס אחורי מושלם (צד אחד) פ+ה	.3
812071	מנורה קדמית - מכלל פ+ה	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AVBA	נורה חניה	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	315100	10/03/25 08:35	10/03/25 13:18			מכונאות	59805	24SD-146 עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		24SD-146 עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת										
		בלמים										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
ZGG91A1		עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת בלמים		.7								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	315101	10/03/25 08:36	20/03/25 09:55			מכונאות	59805	טיפול 60.000			true	
תלונות												
קוד		תאור			כמות							
		טיפול 60.000										
עבודות												
קוד		תאור			כמות							
12099		טיפול 60000			0							
חלפים												
קוד		תאור			כמות							
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן			1							
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון			1							
TGMO1		מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30			4.2							
87139YZZ33		מקורי-מסנן מזגן			1							
0882380111		מקורי-נוזל בלמים 0.5			2							
178010M040		מקורי-מסנן אוויר			1							
G92DH12060		מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי			1							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	307501	26/09/24 07:39	29/09/24 11:44			מכונאות	45570	טיפול 45.000			true	
תלונות												
קוד				תאור		כמות						
				טיפול 45.000								
עבודות												
קוד				תאור		כמות						
001345				טיפול 45,000 ק"מ		1.2						
MATOK				שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.		0						
חלפים												
קוד				תאור		כמות						
90915YZZM3				מקורי-מסנן שמן		1						
9008043037				מקורי-אטם פקק ריקון		1						
TGMO1				מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		4.2						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	299920	08/04/24	08/04/24			מכונאות	29842	מוזמן -			true	

									13:34	07:37		
תלונות												
קוד			תאור			כמות						
			מוזמן -054לטיפול30קורולה(03.04)סתיו									
			5606913									
עבודות												
קוד			תאור			כמות						
001330			טיפול 30,000 ק"מ			1.3						
חלפים												
קוד			תאור			כמות						
90915YZZM3			מקורי-מסנן שמן			1						
9008043037			מקורי-אטם פקק ריקון			1						
TGMO1			מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30			4.2						
87139YZZ33			מקורי-מסנן מזגן			1						
0882380111			מקורי-נוזל בלמים 0.5			2						
G92DH12060			מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי			1						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	293251	13/11/23 08:47	19/11/23 09:35			מכונאות	14876	מוזמן לטיפול15קורולה			true	
תלונות												
קוד			תאור			כמות						
			מוזמן לטיפול15קורולה									
עבודות												
קוד			תאור			כמות						
001315			טיפול 15,000 ק"מ			.9						
חלפים												
קוד			תאור			כמות						
90915YZZM3			מקורי-מסנן שמן			1						
9008043037			מקורי-אטם פקק ריקון			1						
TGMO1			מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30			4.2						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	270974	25/06/23 12:09	02/07/23 09:16			פחחות	2500	תיקון פחחות נזק צד קד שמאל			true	
תלונות												
קוד			תאור			כמות						
			תיקון פחחות נזק צד קד שמאל									
			תביעה לצד ג									
עבודות												
קוד			תאור			כמות						
121			עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח			0						
120			עבודות צבע			0						
122			עבודות חשמל			0						
X			שיפוץ סף תחתון			0						
חלפים												
קוד			תאור			כמות						
6700402550			מקורי-דלת א ש-קורולה			1						
7576202150			מקורי-מדבקה לדלת-קור			1						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	13407	24/05/23 15:23	01/06/23 11:54			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	
עבודות												
קוד				תאור		כמות						
MESIRA				מסירת רכב ללקוח		0						
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	287373	23/05/23 13:52	19/06/23 13:55			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	
עבודות												
קוד				תאור		כמות						
001300				מסירת רכב ללקוח		0						
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	0	30/04/23 08:00	30/04/23 08:00									

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	30/04/23 08:00	30/04/23 08:00									
חלפים												
קוד					תאור			כמות				
B438000000					חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית			0				
BB05200000					מערכת מולטימדיה עם car play/auto android כולל מצלמה			0				
C055000000					הסכם אחזקה מוביליטי רכבי משפחה וקטנים			0				
M027000000					MOBILITY אביזר תדלוק סונול			0				
M113000000					מדבקת כוכבית 8867			0				
M707000000					MOBILITY איתוראן שגרות			0				

0	MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים	M799000000
0	משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה	PW24102010
0	ערכת עזרה ראשונה	PZ49S00ED0EU