

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	385686	13/01/26 14:28	25/01/26 10:31			מכונאות	68170	סלקט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	סלקט	
	תיקוני צבע	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טויוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0
11099	הכנה למכירה	0
11099	תיקון טמבון קדמי + אחורי	0
11099	שינוע	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	385687	13/01/26 14:31	25/01/26 10:34			מכונאות	68170	סלקט אבזרים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	סלקט אביזרים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW21002033	מקורי-סט שטיחי קורול	1
42606F4041	מקורי-בקבוק חומר איט	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	385688	13/01/26 14:32	25/01/26 08:36			מכונאות	68170	.			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה ללוח שעונים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
5GG31B41	עדכון תוכנה	1.9

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	729837	03/12/25 15:39	03/12/25 15:42			פחחות	67391	לפוליסה תיקון לפי דווח שמאי			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	לפוליסה תיקון לפי דווח שמאי	
	פוצל מכ"ע 729366	
	הצלבת חישוק	
חלפים		
קוד	תאור	כמות
4261102V30	מקורי-חישוק לגלגל-קורולה	1
AV4261102V30	משומש - גנט 16" כסוף קורולה 19 סדן	-1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	729366	27/11/25 08:05	07/12/25 07:22			פחות	67427	בד' רעשים חזקים בזמן נסיעה מקד' צד שמאל			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	בד' רעשים חזקים בזמן נסיעה	
	במהירות מוגברת מוקד ימין בגלגל	
	לפוליסה תיקון לפי דווח שמאי	
	שינוע ארץ	
	רישוי שנתי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
434021	טבור סרן קדמי (עבור בלמי דיסק) (צד ימין)	1.4
11199	כיוון פרונט	0
43099	כיוון ציר אחורי	0
43099	יישור גשר נושא מנוע למקומו	0
5	בחנית רכב	0
3	רחיצה חיצונית ללא חיוב	0
420091	אופן או צמיג (גלגל קד' ימ') פ+ה+איזון	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות

43550F4010	מקורי-נבה קדמית	1
9017722001	מקורי-אום חד פעמי לנ	1
RAD205/55R16	צמיג-RADAR 205/55R16	1
AV4261102V30	משומש - גט 16" כסוף קורולה 19 סדן	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	729926	27/11/25 15:54	07/12/25 11:44			מכונאות	67427	רישוי שנתי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	רישוי שנתי	
	פוצל מכ"ע 729366	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.56
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בניין	.56

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	728533	16/11/25 14:37	23/11/25 07:47			פחחות	67391	נזק בראי שמאל תיקון לפי דווח שמאי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	נזק בראי שמאל תיקון לפי דווח שמאי	
	הגה עקום יש רעשים בזמן נסיע צד שמאל	
	לפוליסה ? אז לתת הנחות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	לפוליסה	0
11	פו"ה מראה שמאל	0
12	עבודות צבע לכיסוי ראי	0
3	רחיצה חיצונית ללא חיוב	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV8794002L31	משומש-מראה שמ(ללא קיפול) קורולה 19-23	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	728881	16/11/25 08:06	23/11/25 09:26			מכונאות	67391	פוצל מכ"ע 728533			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	פוצל מכ"ע 728533	
	הגה עקום יש רעשים מצד שמאל קדמי	
	ללא שמאי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
11099	יישור גשר נושא מנוע למקום	1.2
431WHE	כיוון פרונט +כיוון ציר אחורי	0
X	ללא שמאי	0

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	729007	16/11/25 07:43	23/11/25 07:45			פחחות	67391	פוצל מכ"ע 728533			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	פוצל מכ"ע 728533	
	ראי מקורי	
חלפים		
קוד	תאור	כמות
8794002L31	מקורי-מראה שמאל-קורו	1
AV8794002L31	משומש-מראה שמ(ללא קיפול) קורולה 19-23	-1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	730376	16/11/25 14:36	11/12/25 14:36			מכונאות	67391	פוצל מכ"ע 728533			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	פוצל מכ"ע 728533	
	הגה עקום יש רעשים מצד שמאל קדמי	
	ללא שמאי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
11099	יישור גשר נושא מנוע למקום	1.2
431WHE	כיוון פרונט +כיוון ציר אחורי	0
X	ללא שמאי	0

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	------------	--------	------------	------------

	21/08/25 14:42	21/08/25 08:48	231103	מוזמן לשינוע- טיפול דודו 0538488273	מכונאות	60502	true	
תלונות								
קוד	תאור	כמות						
	מוזמן לשינוע- טיפול דודו 0538488273							
	דודו 0538488273							
עבודות								
קוד	תאור	כמות						
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.3						
SHINUA2	שינוע הלך-חזור	.6						
חלפים								
קוד	תאור	כמות						
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1						
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1						
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2						
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1						
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2						
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1						
G92DH12060	מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי	1						

1	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037
4.2	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	TGMO1
1	מקורי-מסנן מזגן	87139YZZ33
2	מקורי-נוזל בלמים 0.5	0882380111
1	מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי	G92DH12060

תלונות	
קוד	תאור
	מזמן לשינוע לטיפול 15
	כמות
עבודות	
קוד	תאור
001315	טיפול 15,000 ק"מ
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור
	כמות
	.9
	.62
חלפים	
קוד	תאור
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן
	כמות
	1
	1
	4.2
	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מבוטח מגדל הסדר	
	מוקד פריצה	
	שמאי אייל נרקיס	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	תביעה פוליסה -פריצה	0
X	תאריך אירוע 01/03/24	0
X	חלון משולש קד' ימין + חבק הגה פ+ה	0
80099	בדיקת קידוד מפתח נוסף + מחיקה	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
6812502021	מקורי-שמשה משולשת ימין	1
4528602953C1	מקורי-חובק הגה	1

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B438000000	חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית	0
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
BB05200000	מערכת מולטימדיה עם car play/auto android כולל מצלמה	0
C055000000	הסכם אחזקה מוביליטי רכבי משפחה וקטנים	0
C245000000	רישוי 2024	0
M022000000	דלקן לסייג MOBILITY	0
M113000000	מדבקת כוכבית 8867	0
M707000000	MOBILITY איתוראן שגרות	0
M799000000	MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים	0
PW24102010	משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה	0