

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	340244	20/05/26 08:50	00:00			מכונאות	135100	מתלה קדמי			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	334784	31/12/25 07:36	31/12/25 10:24			מכונאות	119603	מוזמן לביטוח לסוללה היברידית + טיפול			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לביטוח לסוללה היברידית + טיפול	
	120 + הח מגבים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013120	טיפול 120,000 ק"מ	1.3
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות HHC-ל	.3
890999	HHC	0
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
08880838531L	מקורי-MO 5W30 PFE 1L	4.2
0882380111	מקורי-שמן בלמים	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
85212YZZTB	מקורי-מגב קדמי ימין	1
85222YZZTF	מקורי-מגב קד' שמאל	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	330318	08/09/25 08:01	08/09/25 09:04			מכונאות	105214	מוזמן לטיפול HHC+105 +בד' צמיגים+נורת אח			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול HHC+105 +בד' צמיגים+נורת אח	
	טל -מחכה לחלי קדר	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	.9
890999	HHC	0
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	.1
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות HHC-ל	.3
X	יש צורך בהחלפת 4 צמיגים	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-MO 5W30 PFE 1L	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
G92DH12060	מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	326075	20/05/25 09:37	20/05/25 11:49			מכונאות	89625	מוזמן לטיפול 90 +בדיקת צמיגים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 90 +בדיקת צמיגים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.6
X	בד' פרונט	0
473301	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	.6
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
08880838531L	מקורי-MO 5W30 PFE 1L	4.2
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
0882380111	מקורי-שמן בלמים	1
9091901298	מקורי-מצת	4
Z35	תוסף דלק בנזין	1
0446502470	מקורי-רפידות בלם קדמ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	321650	28/01/25 07:35	28/01/25 09:25			מכונאות	75115	מוזמן לטיפול 75			true	
תלונות												
קוד	תאור			כמות								
	מוזמן לטיפול 75											
	החלפת וישרים											
	בדיקת פחחות - בפגוש קידמי											
עבודות												
קוד	תאור			כמות								
001375	טיפול 75,000 ק"מ			1.4								
חלפים												
קוד	תאור			כמות								
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן			1								
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון			1								
08880838531L	מקורי-MO 5W30 PFE 1L			4.2								
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן			1								
85212YZZTA	מקורי-מגב UNI			1								
85222YZZTM	מקורי-מגב קדמי שמאל			1								
G92DH12060	מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי			1								

קוד	תאור	כמות
	תיקון לחץ 1002028 בגין מס לקוח שגוי	
	טיפול 30	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
08880838531L	מקורי-1L MO 5W30 PFE	4.2
0882380111	מקורי-שמן בלמים	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אופ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	307782	05/02/24 13:06	05/02/24 14:40			מכונאות	29909	טיפול 30			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30	
	טל - 0508899910	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
08880838531L	מקורי-1L MO 5W30 PFE	4.2
0882380111	מקורי-שמן בלמים	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	308512	05/02/24 11:04	22/02/24 11:04			מכונאות	29909	טיפול 30			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30	
	טל - 0508899910	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
08880838531L	מקורי-1L PFE 5W30 MO	4.2
0882380111	מקורי-שמן בלמים	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	303306	16/10/23 07:41	16/10/23 08:49			מכונאות	14747	טיפול 15			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15	
	טל - 0508899903	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
Z821	שמו מנוע 5W30 מוטורסינט 2C	4.2

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	245182	16/06/23 10:21	17/07/23 10:51			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

[illegible][illegible]

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B030000000	קודן ושדרוג לכספת אלומיניום	0
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
PZ49S00ED0EU	ערכת עזרה ראשונה	0
U687000000	סט קישוט סף לדלתות עם מיתוג "COROLLA"	0