

הסטוריה של רכב : 460-14-003

תאריך	מוסך	כרטיס	מד אוץ	אח סוג	מק"ט/שעתון	כמות	תאור עבודה/חלק		
30/03/2025	אמין	140365	51004						1
30/03/2025	אמין	140366	51004						2
30/03/2025	אמין	140367	51004						3
08/12/2024	אמין	134058	45847	N	TGMO1	4.2	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		4
				N	9008043037	1	מקורי-אטס פקק ריקון		5
				N	90915YZZM3	1	מקורי-מסנן שמן		6
				N	178010M040	1	מקורי-מסנן אוויר		7
				N	87139YZZ33	1	מקורי-מסנן מזגן		8
				N	G92DH12060	1	מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי		9
				N	001345	1.2	טיפול 45,000 ק"מ		10
				N	890988	0.1	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי		11
				N	171021	0.4	מסנן אויר פ+ה		12
				N	017913	0.1	מסנן אוויר ניקוי		13
				N	SHINUA2	0.62	שינוע הלוך-חזור		14
21/07/2024	אמין	127329	34778	N	0446502470	1	מקורי-רפידות בלם קדמ		15
				N	473301	0.6	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה		16
05/06/2024	אמין	124999	30814	N	9008043037	1	מקורי-אטס פקק ריקון		17
				N	90915YZZM3	1	מקורי-מסנן שמן		18
				N	0882380111	2	מקורי-נוזל בלמים 0.5		19
				N	87139YZZ33	1	מקורי-מסנן מזגן		20
				N	TGMO1	4.2	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		21
				N	001330	1.3	טיפול 30,000 ק"מ		22
				N	SHINUA2	0.62	שינוע הלוך-חזור		23
21/11/2023	אמין	114998	15347	N	TGMO1	4.2	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		24
				N	9008043037	1	מקורי-אטס פקק ריקון		25
				N	90915YZZM3	1	מקורי-מסנן שמן		26
				N	001315	0.9	טיפול 15,000 ק"מ		27
				N	SHINUA2	0.62	שינוע הלוך-חזור		28
27/06/2023		0		N	C027000000	0	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי		29
				N	C055000000	0	הסכם אחזקה מוביליטי רכבי משפחה וקטנים		30
				N	M113000000	0	מדבקת כוכבית 8867		31
				N	M707000000	0	MOBILITY איתוראן שגרות		32
				N	M799000000	0	MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים /		33
				N	PZ49S00ED0EU	0	ערכת עזרה ראשונה		34
				N	U687000000	0	סט קישוט סף לדלתות עם מיתוג "COROLLA"		35
				N	U917000000	0	"COROLLA Pack Plus" - משטח הגנה לתא מטען, פס		36
21/06/2023	ניאו מוטורס	286577	1	N	MESIRA	0	מסירת רכב חדש		37
21/06/2023	ניאו מוטורס	286578	1	N	PRNIP500072	1	מצלמה דו כיוונית NIPPON T316		38
				N	001300	0	מסירת רכב ללקוח		39