

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	231641	05/10/25 15:47	00:00			מכונאות	28839	הכנה למסירה			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	229863	19/08/25 09:02	19/08/25 14:47			מכונאות	27362	מוזמן לטיפול + בד' נקישות בסיבוב הגה + ר			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול + בד' נקישות בסיבוב הגה + ר	
	שטיפת רכב	
	הוספת חנקן מנוי שנתי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.1
MIV-001	אנו ממליצים להחליף מסנן מזגן בכל טיפול	0
SHF-14	מילוי חנקן בצמיגים-מיני שנתי	1
X	רכב ניבדק לא נימצאו רעשים	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
AV01	חומרי ניקוי/גירוז/נוזלים	1
G92DH12060	מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי	1
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרססים-בנזין	1
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	229864	19/08/25 09:04	24/08/25 12:16			מכונאות	27362	עידכון תוכנה ליח' בקרה מערכת בלמים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	עידכון תוכנה ליח' בקרה מערכת בלמים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
ZGG91A1	עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת בלמים	7.

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	216141	09/09/24 10:30	09/09/24 15:00			מכונאות	14451	טיפול +15שטיפה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15+שטיפה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	9
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
AV01	חומרי ניקוי/גירוז/נוזלים	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרססים-	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	212189	02/06/24 12:55	04/06/24 15:25			מכונאות	10005	רעשים בנסיעה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	רעשים בנסיעה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
434021	טבור סרן קדמי (עבור בלמי דיסק) (צד אחד)	1.4
X	כיוון פרונט	0
X	בוצע החלפת מיסב גלגל קדימה ימין כתוצאה	0
X	מפגיעה בעצם זר בגלגל קדימה ימין	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
43550F4010	מקורי-נבה קדמית ימין	1

