

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	334065	30/03/26 07:45	31/03/26 14:53			מכונאות	63645	בדיקות סלקט 155			true	

תלונות												
קוד		תאור										
		בדיקות סלקט 155										
עבודות												
קוד		תאור										
SEL155		טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות										
25		החלפת מגבים קד'										
X		החלפת מסנן מזגן+מסנן אויר מנוע										
חלפים												
קוד		תאור										
PR61014V		מגב שמשה 14"										
PR61028V		מגב שמשה '28										
178010M040		מקורי-מסנן אוויר										
87139YZZ33		מקורי-מסנן מזגן										
PR999		קליפס ביטנה קד' - חליפי										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	334067	30/03/26 07:47	00:00			מכונאות	63645	השלמת אביזרים לרכב			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	915931	07/01/26 07:57	08/01/26 15:33			מכונאות	61330	מוזמן לטיפול לוח +ריקול לוח שעונים			true	

תלונות												
קוד		תאור										
		מוזמן לטיפול 60 +ריקול לוח שעונים										
		שינוע נתניה										
עבודות												
קוד		תאור										
001360		טיפול 60.000 ק"מ										
SHINUA2		שינוע הלון-חזור										
חלפים												
קוד		תאור										
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן										
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון										
TGM01		מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30										
0882380111		מקורי-שמן בלמים										
G92DH12060		מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי										
87139YZZ33		מקורי-מסנן מזגן										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	915932	07/01/26 07:58	08/01/26 10:05			מכונאות	61330	עדכון תוכנה ללוח שעונים			true	

תלונות												
קוד		תאור										
		עדכון תוכנה ללוח שעונים										
עבודות												
קוד		תאור										
5GG31B41		עדכון תוכנה										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	915937	07/01/26 08:06	08/01/26 09:27			מכונאות	61330	4 צמיגים + כיוון פרונט			true	

תלונות												
קוד		תאור										
		4 צמיגים + כיוון פרונט										
עבודות												
קוד		תאור										
431WHE		כיוון פרונט										
חלפים												
קוד		תאור										
ZAM		צמיגים סינים										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	326140	02/11/25 14:31	04/11/25 07:56			מכונאות	56006	מוזמן לטיפול 99900560-054 טסט(30.09)רשל			true	

תלונות												
קוד		תאור										
		כמות										

		בד מולטימדיה עי ירון	
עבודות			
קוד	תאור	כמות	
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9	
חלפים			
קוד	תאור	כמות	
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1	
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1	
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	294017	03/12/23 08:36	06/12/23 10:38			פחחות	856	תיקון נזקי פריצה בליווי שמאי אייל נרקיס			true	

תלונות												
קוד		תאור										
		תיקון נזקי פריצה בליווי שמאי אייל נרקיס										
		דו"ח לחברה מגדל										
		רכב הגיע בגרירה										
עבודות												
קוד		תאור										
X		עבודות זגגות										
X		עבודות פלסטיקה										
X		עבודות דיאגנוסטיקה										
חלפים												
קוד		תאור										
9026904051		מקורי-ניטים למסגרת נ										
7575402040		מקורי-ניקל מסגרת חלו										
4528602953C1		מקורי-חובק הגה										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	27/06/23 08:00	27/06/23 08:00									

חלפים												
קוד		תאור										
B438000000		חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית										
B720000000		קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט										
BB05200000		מערכת מולטימדיה עם car play/auto android כולל מצלמה										
C055000000		הסכם אחזקה מוביליטי רכבי משפחה וקטנים										
M113000000		מדבקת כוכבית 8867										
M707000000		MOBILITY איתוראן שגרות										
M799000000		MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים										
PW24102010		משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה										