

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	373359	25/06/26 11:09	28/06/26 12:34			מכונאות	79834	אביזרים			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		אביזרים										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
SELACC200		.לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו		0								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
PW21002033		מקורי-סט שטיחי קורול		1								
42606F4913		מקורי-ערכת תיקון פנצר		1								
PW02200056		מקורי-ערכת עזרה ראשונה		1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	373360	25/06/26 11:10	00:00			מכונאות	79834	סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	373361	25/06/26 11:10	25/06/26 11:11			מכונאות	79834	155 בדיקות			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	155 בדיקות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	371920	03/06/26 11:13	16/06/26 11:49			מכונאות	79816	טיפול +75 טסט			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול +75 טסט	
	ריקול	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.4
SHINUA2	שינוע הלון-חזור	.68
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בניין	.43
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.4
850071	מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
85212YZZTA	מקורי-מגב UNI	1
85222YZZTM	מקורי-מגב קדמי שמאל	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	371921	03/06/26 11:15	07/06/26 15:36			מכונאות	79816	25SD-063			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	25SD-063 עדכון תוכנה ללוח שעונים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
5GG31B41	עדכון תוכנה	1.9

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	372683	03/06/26 12:17	15/06/26 12:25			מכונאות	79816	החלפת 4 צמיגים + כיוון פרונט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	החלפת 4 צמיגים + כיוון פרונט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XX124	כיוון פרונט רכב פרטי	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
98989AV92A	צמיג אלון 20555R16-91V	4

קוד	תאור	כמות
90981YZZAM	מקור-נורה ראשית ימין	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.3
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ר'קון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B438000000	חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית	0
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
BB05200000	מערכת מולטימדיה עם car play/auto android כולל מצלמה	0
C055000000	הסכם אחזקה מוביליטי רכבי משפחה וקטנים	0
M023000000	פזומט ליסינג MOBILITY	0
M113000000	מדבקת כוכבית 8867	0
M707000000	MOBILITY איתורן שגרות	0
M799000000	MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים	0
PW24102010	משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה	0
PZ49S00ED0EU	ערכת עזרה ראשונה	0
U931000000	מקורי - פס הגנה פגוש אחורי	0

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	רכב חדש	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב ללקוח/טיפול	0