

## רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	548355	24/03/26 09:43	26/03/26 08:11			מכונאות	84054	סלקט			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
סלקט												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
0												
SEL155												
טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1												
85212YZZTA												
מקורי-מגב UNI												
1												
85222YZZTK												
מקורי-מגב קדמי שמאל												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	548357	24/03/26 09:44	26/03/26 08:10			מכונאות	84054	אביזרים			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
אביזרים												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
0												
SELACC200												
לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1												
PW21002033												
מקורי-סט שטיחי קורול												
1												
42606F4913												
מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר												
1												
PW02200056												
מקורי-ערכת עזרה ראשונה												
1												
PZWIGOKIT100												
מקורי-ערכת טיפול רכב												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	920394	08/03/26 14:37	16/03/26 14:30			מכונאות	83984	רעשים בתחית נסיעה			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
רעשים בתחילת נסיעה												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
0												
35999												
החלפת תושבת מנוע תחתונה												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1												
123630T060												
מקורי-מוט בולם זעזועים												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	920175	04/03/26 11:23	04/03/26 14:53			מכונאות	83870	הרכב הגיע בגרירה כבה בנסיעה			false	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
הרכב הגיע בגרירה כבה בנסיעה												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
0												
XX10												
רכב הגיע בגרר נכבה בנסיעה												
0												
XX10												
הרכב נבדק נמצא מצבר לא תקין												
0												
XX10												
בד' סריקת תקלות עם מחשב דיאגנוסטיקה												
0												
XX10												
לא נמצא תקלה + הרכב נבדק בנסיעת מבחן												
0												
XX10												
נמצא תקין												
0												
XX10												
החלפת מצבר באחריות												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	919828	26/02/26 07:51	02/03/26 15:01			מכונאות	83870	הרכב הגיע בגרירה לא מניע			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
הרכב הגיע בגרירה לא מניע												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
.2												
190011												
מצבר (אחד) פ+ה												
.2												
190011												
מצבר (אחד) פ+ה												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1												
W 3350300050												
חליפי-מצבר 50Ah (פלוס ימין) -												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	------------	--------	------------	------------

תיקון	50 ש"ח מעל	אימייל	נייד	הערות לרכישת	מדי ארץ	מחלקה	סוג כרטיס	ת. יציאה	ת. כניסה	כרטיס	מוסך
	true			הרכב הגיע בגרירה לא מניע	83870	מכונאות		22/03/26 10:52	26/02/26 08:00	919830	
<b>תלונות</b>											
<b>קוד תאור</b>											
כמות											
הרכב הגיע בגרירה לא מניע											
<b>עבודות</b>											
<b>קוד תאור</b>											
כמות											
מזכר (אחד) פ+ה											
מזכר (אחד) פ+ה											
<b>חלפים</b>											
<b>קוד תאור</b>											
כמות											
חליפי-מזכר 50Ah (פלוס ימין) -											
W 3350300050											

תיקון	50 ש"ח מעל	אימייל	נייד	הערות לרכישת	מדי ארץ	מחלקה	סוג כרטיס	ת. יציאה	ת. כניסה	כרטיס	מוסך
	true			מבוסס מוביליטי דבש	83204	פחחות		18/02/26 08:54	09/02/26 13:09	81903	
<b>תלונות</b>											
<b>קוד תאור</b>											
מבוסס מוביליטי דבש											
מוקד אחורי											
שמאי אייל נרקיס											
81903 כע: 559-56-603											
<b>עבודות</b>											
<b>קוד תאור</b>											
כמות											
מבוסס מוביליטי דבש											
מוקד אחורי											
שמאי אייל נרקיס											
תאריך אירוע 29/01/26											
פ/ה מגן אחורי + פנימי + ישור פח אחורי +											
ישור דלת מטען											
צביעת מכסה מטען + פנימי למגן + מגן אחורי											
+ 2 טשטושים											
רפדות											
הדבקת סמל יצרן											
<b>חלפים</b>											
<b>קוד תאור</b>											
כמות											
מקורי-מגן אחורי-קורו											
מקורי-תומך מגן אחורי											
סמל קורולה אחורי											
סמל אחורי HYBRID											
חומרי עזר לפחחות											
521590Z953											
5202302170											
7544202490											
7544702451											
90467											

תיקון	50 ש"ח מעל	אימייל	נייד	הערות לרכישת	מדי ארץ	מחלקה	סוג כרטיס	ת. יציאה	ת. כניסה	כרטיס	מוסך
	true			טיפול 75,000	78467	מכונאות		23/12/25 14:00	22/12/25 09:25	80561	
<b>תלונות</b>											
<b>קוד תאור</b>											
כמות											
טיפול 75,000											
שינוע											
<b>עבודות</b>											
<b>קוד תאור</b>											
כמות											
טיפול 75,000 ק"מ											
שינוע הלוך-חזור											
<b>חלפים</b>											
<b>קוד תאור</b>											
כמות											
מקורי-מסנן שמן											
מקורי-אטם פקק ריקון											
מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30											
מקורי-מסנן מזגן											
מקורי-מסנן אויר למזכר היברידי											
90915YZZM3											
9008043037											
TGMO1											
87139YZZ33											
G92DH12060											

תיקון	50 ש"ח מעל	אימייל	נייד	הערות לרכישת	מדי ארץ	מחלקה	סוג כרטיס	ת. יציאה	ת. כניסה	כרטיס	מוסך
	true			עדכון תוכנה ללוח שעונים	78467	מכונאות		22/12/25 15:04	22/12/25 10:19	80568	
<b>תלונות</b>											
<b>קוד תאור</b>											
כמות											
עדכון תוכנה ללוח שעונים											
<b>עבודות</b>											
<b>קוד תאור</b>											
כמות											
עדכון תוכנה											
5GG31B41											

תיקון	50 ש"ח מעל	אימייל	נייד	הערות לרכישת	מדי ארץ	מחלקה	סוג כרטיס	ת. יציאה	ת. כניסה	כרטיס	מוסך
	true			תיקון נזק אחורי	69775	פחחות		21/09/25 11:46	16/09/25 12:49	330678	
<b>תלונות</b>											
<b>קוד תאור</b>											
כמות											

תיקון נזק אחורי	
<b>עבודות</b>	
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>
XX30	עבודות פחחות כלליות
XX40	עבודות צבע כלליות
XX20	העברת חיישנים
X	שמאי: קשת שמאים
<b>חלפים</b>	
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>
521590Z953	חליפי-פינס מגן אחורי
5257502210	חליפי-פינס -תפס מגן אחורי
AV9046705091B1	קליפס כיסוי דופן אחורי(פיליפס)
AV5216102030	קליפס למגן

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	328942	04/08/25 09:38	07/08/25 11:13			מכונאות	64710	טסט +שינוע רמת ישי		true	

תלונות	
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>
	טסט +שינוע רמת ישי
<b>עבודות</b>	
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>
11099	חיזוק מגן קדמי ימין

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	328327	20/07/25 09:49	20/07/25 11:53			מכונאות	62550	מוזמן לעדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת		true	

תלונות	
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>
	מוזמן לעדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת
	24SD-146
<b>עבודות</b>	
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>
ZGG91A1	עדכון תוכנה ליחידת בקרת בלמים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	328328	20/07/25 09:50	23/07/25 13:16			מכונאות	62550	טיפול +60 טסט		true	

תלונות	
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>
	טיפול 60
<b>עבודות</b>	
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>
001360	טיפול 60.000 ק"מ
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור
<b>חלפים</b>	
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
0882380111	מקורי-שמן בלמים
178010M040	מקורי-מסנן אוויר
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	322075	06/02/25 09:15	09/02/25 07:56			מכונאות	45421	שינוע-מוזמן לטיפול 45		true	

תלונות	
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>
	שינוע-מוזמן לטיפול 45
<b>עבודות</b>	
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>
001345	טיפול 45,000 ק"מ
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה
<b>חלפים</b>	
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
178010M040	מקורי-מסנן אוויר
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן
85212YZZTA	מקורי-מגב UNI
85222YZZTM	מקורי-מגב קדמי שמאל
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	--------	--------	------------

	30	מוזמן לטיפול	29891	מכונאות			03/09/24 16:26	25/08/24 08:29	315545	
<b>תלונות</b>										
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>								
	מוזמן לטיפול 30									
	אינה - 0546004842									
	חיזוק פגוש קדמי									
	להחזיר רכב עד 15:00									
<b>עבודות</b>										
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>								
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.3								
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62								
<b>חלפים</b>										
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>								
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1								
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1								
0882380111	מקורי-שמן בלמים	1								
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1								
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	880449	13/06/24 07:55	26/06/24 19:23			מכונאות	22151	הח' קופסאת ממסרים למצבר		true	
<b>תלונות</b>											
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>									
	רכב כבה בנסיעה										
<b>עבודות</b>											
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>									
890131	ממסר לרכב היברידי - מכלל פ+ה	.7									
<b>חלפים</b>											
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>									
G384B28010	מקורי-קופסא לסוללה	1									

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	878523	09/05/24 15:26	09/05/24 15:33			מכונאות	22016	רכב הגיע בגרר		false	
<b>תלונות</b>											
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>									
	רכב הגיע בגרר										
<b>עבודות</b>											
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>									
XX10	רכב הגיע בגרר בטענה שנכבה באמצע נסיעה	0									
XX10	רכב נבדק ונסרק ע"י מחשב ונמצא תקין	0									
XX10	בנוסף בוצע נסיעה ברכב והכל נמצא תקין	0									

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	878266	06/05/24 12:21	07/05/24 15:31			מכונאות	22015	רכב הגיע בגרר+שכפול מפתח		true	
<b>תלונות</b>											
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>									
	רכב הגיע בגרר+שכפול מפתח										
<b>עבודות</b>											
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>									
XX20	קידוד מפתח נוסף	0									
<b>חלפים</b>											
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>									
69515K0020	מקורי-מפתח גלם	1									
8990H02200	מקורי-שלט משדר	1									

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	308113	13/02/24 08:55	25/02/24 14:53			מכונאות	15019	מוזמן לטיפול 15 + שינוע יוניון		true	
<b>תלונות</b>											
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>									
	מוזמן לטיפול 15 כולל שינוע לקוחה עדכנה שקיבלה מכה מתחת לרכב										
	0546004842										
<b>עבודות</b>											
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>									
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9									
11099	שינוע	0									
<b>חלפים</b>											
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>									
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1									
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1									
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2									

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	865716	10/10/23 11:15	21/11/23 08:53			פחחות	3666	תיקון לפי הערכת שמאי			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
												תיקון לפי הערכת שמאי
												אחורי שמאל
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
												תיקון מגן אח'
												עבודות צבע
<b>מוסך</b>												
<b>כרטיס</b>												
<b>ת.כניסה</b>												
<b>ת.יציאה</b>												
<b>חשבונית</b>												
<b>סוג כרטיס</b>												
<b>מחלקה</b>												
<b>מד אוץ</b>												
<b>הערות לכרטיס</b>												
<b>טלפון נייד</b>												
<b>אימייל</b>												
<b>מעל 50</b>												
<b>מהות תיקון</b>												
	865717	10/10/23 11:16	21/11/23 08:50			פחחות	3666	תיקון לפי הערכת שמאי			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
												תיקון לפי הערכת שמאי
												קדמי שמאל
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
												עבודות פחחות
												עבודות צבע
<b>מוסך</b>												
<b>כרטיס</b>												
<b>ת.כניסה</b>												
<b>ת.יציאה</b>												
<b>חשבונית</b>												
<b>סוג כרטיס</b>												
<b>מחלקה</b>												
<b>מד אוץ</b>												
<b>הערות לכרטיס</b>												
<b>טלפון נייד</b>												
<b>אימייל</b>												
<b>מעל 50</b>												
<b>מהות תיקון</b>												
	0	27/06/23 08:00	27/06/23 08:00									
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
												חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית
												מערכת מוליטימדיה עם car play/auto android כולל מצלמה
												קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט
												הסכם אחזקה מוביליטי רכבי משפחה וקטנים
												דלקן ליסינג MOBILITY
												מדבקת כוכבית 8867
												MOBILITY איתוראן שגרות
												MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים
												משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה
												ערכת עזרה ראשונה