

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|------------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 329705 | 22/05/25<br>13:14 | 00:00   |         |           | מכונאות | 16906<br>3 | הח טסות      |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 328789 | 28/04/25<br>11:02 | 12/05/25<br>15:59 |         |           | מכונאות | 16906<br>2 | בד' סלקט     |            |        | true       |            |

| תלונות       |                                |      |
|--------------|--------------------------------|------|
| קוד          | תאור                           | כמות |
|              | בד' סלקט                       |      |
|              | בד' מצבר + פלט                 |      |
|              | כיסוי וו גרירה                 |      |
|              | לצבוע חיישן אחורי              |      |
| עבודות       |                                |      |
| קוד          | תאור                           | כמות |
| SEL155       | טיווטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות | 0    |
| חלפים        |                                |      |
| קוד          | תאור                           | כמות |
| 1605         | חיישן רוורס                    | 1    |
| 56293        | מצבר וולטה (666) 62A           | 1    |
| 8353005010   | מקורי-יוניט לחץ שמן            | 1    |
| 87139YZZ30   | מקורי-מסנן מזגן משופ           | 1    |
| 0446502391   | מקורי-רפ' בלם קד' 13           | 1    |
| 5212702921   | מקורי-כיסוי מגן חור            | 1    |
| 7461002170B0 | מקורי-ידיית אחיזה              | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 328790 | 28/04/25<br>11:06 | 28/04/25<br>14:57 |         |           | מכונאות | 16906<br>2 | אבזור סלקט   |            |        | true     |            |

| תלונות       |                                         |      |
|--------------|-----------------------------------------|------|
| קוד          | תאור                                    | כמות |
|              | אבזור סלקט                              |      |
| עבודות       |                                         |      |
| קוד          | תאור                                    | כמות |
| SELACC200    | לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו | 0    |
| חלפים        |                                         |      |
| קוד          | תאור                                    | כמות |
| 42606F4911   | מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר                  | 1    |
| PW02200056   | מקורי-ערכת עזרה ראשונה                  | 1    |
| PZ49CE3353FA | מקורי-סט שטיחים לבד                     | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 326905 | 12/03/25<br>08:39 | 23/04/25<br>14:03 |         |           | מכונאות | 16719<br>4 | טיפול 135    |            |        | true       |            |

| תלונות             |                                        |      |
|--------------------|----------------------------------------|------|
| קוד                | תאור                                   | כמות |
|                    | טיפול 135                              |      |
|                    | טסט                                    |      |
| עבודות             |                                        |      |
| קוד                | תאור                                   | כמות |
| 0013135            | טיפול 135,000 ק"מ                      | .9   |
| 550                | בדיקת רכב לפני טסט                     | .5   |
| 50                 | יציאת עובד למבחן שנתי                  | .5   |
| 473061             | דיסק אחורי פזה                         | .7   |
| A-473061           | דיסק אחורי פזה                         | .2   |
| MZROA              | זרוע למוט מייצב קדמי צד ימין/שמאל      | .8   |
| FTIRES             | החלפת צמיגים קדמיים + איזון גלגלים קד' | 0    |
| חלפים              |                                        |      |
| קוד                | תאור                                   | כמות |
| 04152YZZA6         | מקורי-מסנן שמן                         | 1    |
| 9008043037         | מקורי-אטם פקק ריקון                    | 1    |
| 08880838531L       | מקורי-TGMO 5W30 PFE                    | 4.2  |
| AV001              | נוזל לשמשות                            | 1    |
| 2222               | חומרי עזר                              | 1    |
| 2624               | תוסף מסיר פיח דלק                      | 1    |
| 490                | חידוש חברות למעדון                     | 1    |
| 99132YZZBA         | מקורי-נורת פופ                         | 1    |
| 4882002070         | מקורי-זרוע מייצב                       | 2    |
| 42431YZZAE         | מקורי-צלחת בילום אחו                   | 2    |
| 04466YZZE3         | מקורי-רפידות בלם אחו                   | 1    |
| SAILUN-19565-98981 | צמיג SAILUN 195-65-15                  | 2    |

|      |       |         |         |         |           |       |        |              |            |         |          |            |
|------|-------|---------|---------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|---------|----------|------------|
| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אי.מייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|------|-------|---------|---------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|---------|----------|------------|

|            |        |                              |                |                           |           |         |        |                  |                |                |            |            |
|------------|--------|------------------------------|----------------|---------------------------|-----------|---------|--------|------------------|----------------|----------------|------------|------------|
|            | false  |                              |                | מוזמן לבדיקת רעשים בנסיעה | 164841    | מכונאות |        |                  | 31/12/24 14:07 | 31/12/24 12:20 | 323792     |            |
| תלונות     |        |                              |                |                           |           |         |        |                  |                |                |            |            |
| קוד        |        | תאור                         |                | כמות                      |           |         |        |                  |                |                |            |            |
|            |        | מוזמן לבדיקת רעשים בנסיעה    |                |                           |           |         |        |                  |                |                |            |            |
| עבודות     |        |                              |                |                           |           |         |        |                  |                |                |            |            |
| קוד        |        | תאור                         |                | כמות                      |           |         |        |                  |                |                |            |            |
| 24         |        | תיקון תקר גלגל קידמי צד ימין |                | 0                         |           |         |        |                  |                |                |            |            |
| X          |        | בד רעשים נמצא רעש בדיפרנציאל |                | 0                         |           |         |        |                  |                |                |            |            |
| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה                      | ת.יציאה        | חשבונית                   | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד     | אימייל         | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|            | 321601 | 06/11/24 14:12               | 07/11/24 15:23 |                           |           | מכונאות | 163101 | מנורת מנוע+החלקה |                |                | true       |            |
| תלונות     |        |                              |                |                           |           |         |        |                  |                |                |            |            |
| קוד        |        | תאור                         |                | כמות                      |           |         |        |                  |                |                |            |            |
|            |        | מנורת מנוע+החלקה             |                |                           |           |         |        |                  |                |                |            |            |
|            |        | לבדוק מראות לא מתכווננות     |                |                           |           |         |        |                  |                |                |            |            |
|            |        | תאורה ידית הילוכים לא עובדת  |                |                           |           |         |        |                  |                |                |            |            |
| עבודות     |        |                              |                |                           |           |         |        |                  |                |                |            |            |
| קוד        |        | תאור                         |                | כמות                      |           |         |        |                  |                |                |            |            |
| Z777       |        | בדיקת מחשב                   |                | 0                         |           |         |        |                  |                |                |            |            |
| 191011     |        | סליל הצתה פ.ה 1-4            |                | .3                        |           |         |        |                  |                |                |            |            |
| X          |        | הח מנורה ידית הילוכים        |                | .5                        |           |         |        |                  |                |                |            |            |
| חלפים      |        |                              |                |                           |           |         |        |                  |                |                |            |            |
| קוד        |        | תאור                         |                | כמות                      |           |         |        |                  |                |                |            |            |
| 9091902258 |        | מקורי-סליל הצתה              |                | 2                         |           |         |        |                  |                |                |            |            |
| 99132YZZBJ |        | מקורי-נורה לוח שעוני         |                | 1                         |           |         |        |                  |                |                |            |            |

| מוסך   | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית        | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|--------|--------|----------------|----------------|----------------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|        | 318410 | 12/08/24 12:50 | 12/08/24 13:35 |                |           | מכונאות | 160519 | מנורה ראשית  |            |        | false      |            |
| תלונות |        |                |                |                |           |         |        |              |            |        |            |            |
| קוד    |        |                |                | תאור           |           | כמות    |        |              |            |        |            |            |
|        |        |                |                | מנורה ראשית    |           |         |        |              |            |        |            |            |
| חלפים  |        |                |                |                |           |         |        |              |            |        |            |            |
| קוד    |        |                |                | תאור           |           | כמות    |        |              |            |        |            |            |
| 13075  |        |                |                | נורה H11 חליפי |           | 1       |        |              |            |        |            |            |

| מוסך         | כרטיס                               | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|              | 312146                              | 07/03/24 09:59 | 10/03/24 15:33 |         |           | מכונאות | 149846 | טסט + טיפול  |            |        | true       |            |
| תלונות       |                                     |                |                |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| קוד          | תאור                                |                | כמות           |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
|              | מוזמן לטסט + טיפול                  |                |                |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
|              | מכסה מנוע לא נפתח                   |                |                |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
|              | בלמים חורקים, בולמי זעזועים- רעידות |                |                |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| עבודות       |                                     |                |                |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| קוד          | תאור                                |                | כמות           |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| 0013120      | טיפול 120.000                       |                | 1.4            |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| 50           | יציאת עובד למבחן שנתי               |                | .5             |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| 550          | בדיקת רכב לפני טסט                  |                | .5             |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| 473011       | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה              |                | .6             |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| A-473011     | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה              |                | .3             |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| 473061       | דיסק אחורי פ+ה                      |                | .7             |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| A-473061     | דיסק אחורי פ+ה                      |                | .2             |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| Z222         | פוליש לפנסים                        |                | 0              |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| 431WHE       | כיוון פרונט                         |                | 0              |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| חלפים        |                                     |                |                |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| קוד          | תאור                                |                | כמות           |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| 04152YZZA6   | מקורי-מסנן שמן                      |                | 1              |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון                 |                | 1              |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| 08880838531L | מקורי-TGMO 5W30 PFE                 |                | 4.2            |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| AV001        | נוזל לשמשות                         |                | 1              |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| 2222         | חומרי עזר                           |                | 1              |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| 2624         | תוסף מסיר פיח דלק                   |                | 1              |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| 178010D060   | מקורי-מסנן אויר                     |                | 1              |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| 0882380111   | מקורי-נוזל בלמים 0.5                |                | 1              |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| 87139YZZ30   | מקורי-מסנן מזגן משופ                |                | 1              |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| 490          | חידוש חברות למעדון                  |                | 1              |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| 4351202330   | מקורי-צלחת בלם קדמית                |                | 2              |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| 0446502391   | מקורי-רפ' בלם קד' 13                |                | 1              |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| 42431YZZAE   | מקורי-צלחת בילום אחו                |                | 2              |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| 04466YZZE3   | מקורי-רפידות בלם אחו                |                | 1              |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| 175444       | שיפוץ הגה חשמלי קורולה מ-           |                | 1              |         |           |         |        |              |            |        |            |            |

|      |        |          |          |         |           |         |        |               |            |        |            |            |
|------|--------|----------|----------|---------|-----------|---------|--------|---------------|------------|--------|------------|------------|
| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה  | ת.יציאה  | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|      | 292646 | 06/03/23 | 06/03/23 |         |           | מכונאות | 12901  | טיפול 105,000 |            |        | true       |            |



|            |                      |   |
|------------|----------------------|---|
| 178010D060 | מקורי-מסנן אויר      | 1 |
| 627-26     | מגב 26 חליפי עם מתאם | 1 |
| 627-14     | מגב 14 חליפי עם מתאם | 1 |
|            | מגבים ללא עלות       | 1 |
| 4351202330 | מקורי-צלחת בלם קדמית | 2 |
| 0446502391 | מקורי-רפ' בלם קד' 13 | 1 |
| 99132YZZBA | מקורי-נורת פופ       | 3 |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 257796 | 13/12/20 09:54 | 16/12/20 14:59 |         |           | פחחות | 98915  | עבודות פחחות |            |        | true       |            |

| עבודות     |                      |      |
|------------|----------------------|------|
| קוד        | תאור                 | כמות |
| XX30       | עבודות פחחות         | 0    |
| XX40       | עבודות צבע           | 0    |
| XX20       | עבודות חשמלאות       | 0    |
| חלפים      |                      |      |
| קוד        | תאור                 | כמות |
| 5151       | חומרי עזר            | 1    |
| 521190Z989 | מקורי-מגן קדמי       | 1    |
| 5212702921 | מקורי-כיסוי מגן חור  | 1    |
| 5261802071 | מקורי-כיסוי מנוע תחת | 1    |
| 5311202470 | מקורי-גריל תחתון למג | 1    |
| 5311102790 | מקורי-גריל קדמי      | 1    |
| 0888980072 | מקורי-נוזל קירור 5 ל | 1    |
| 5144102220 | מקורי-כיסוי תחתון קד | 1    |
| 5320102906 | מקורי-פח חזית        | 1    |
| 8845012280 | מקורי-מעבה מזגן      | 1    |
| 167110D191 | מקורי-כונס אויר למצנ | 1    |
| 10         | ואקום שמן גז         | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 256516 | 17/11/20<br>08:12 | 17/11/20<br>13:36 |         |           | מכונאות | 97555  |              |            |        | true       |            |

|           |                   |      |
|-----------|-------------------|------|
| חלפים     |                   |      |
| קוד       | תאור              | כמות |
| S-M-K2014 | שיפוצ ממיר קטליטי | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 256332 | 12/11/20<br>13:44 | 13/11/20<br>08:49 |         |           | מכונאות | 97210  | נדרש הח' ממיר<br>קטליטי P0420 |            |        | true       |            |

| עבודות |                            |      |
|--------|----------------------------|------|
| קוד    | תאור                       | כמות |
| XX20   | נדרש הח' ממיר קטליטי P0420 | 0    |
| Z777   | בדיקת מחשב                 | 1    |
|        | ניתנה הצעה מס' 69423       | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                            | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 255967 | 05/11/20 10:42 | 05/11/20 14:03 |         |           | מכונאות | 96924  | בדיקת מחשב-<br>כנראה בגלל<br>שהרכב הייה |            |        | true     |            |

| עבודות |                                 |      |
|--------|---------------------------------|------|
| קוד    | תאור                            | כמות |
| Z777   | בדיקת מחשב-כנראה בגלל שהרכב היי | 1    |
|        | בשלולית וזה הדליק נורות         | 0    |
| XX20   | לאחר ייבוש הרכב-הבעיה חלפה      | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 251054 | 21/07/20<br>10:29 | 21/07/20<br>10:51 |         |           | מכונאות | 92807  |              |            |        | true       |            |

| חלפים |                |      |
|-------|----------------|------|
| קוד   | תאור           | כמות |
| 13075 | נורה H11 חליפי | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                               | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 242458 | 19/01/20<br>09:51 | 19/01/20<br>14:14 |         |           | מכונאות | 85100  | בדיקת מחשב-<br>P0172 בוצע<br>ניקוי מד כמות |            |        | true     |            |

| עבודות |                                     |      |
|--------|-------------------------------------|------|
| קוד    | תאור                                | כמות |
| Z777   | בדיקת מחשב-P0172 בוצע ניקוי מד כמות | 1    |
| XX20   | אוויר. בוצע נסיעת מבחן והקלטה-תקיין | 0    |

| מוסר | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 240311 | 12/12/19 08:45 | 12/12/19 12:11 |         |           | מכונאות | 84208  | טיפול 75,000 |            |        | true       |            |

|  |        |
|--|--------|
|  | עבודות |
|--|--------|



