

## הסטוריה של רכב : 29-407-37

ALWAYS A  
BETTER WAY

| תאריך      | מוסד     | כרטיס  | מד אוץ | אח סוג | מק"ט/שעתון | כמות | תאור עבודה/חלק                           |
|------------|----------|--------|--------|--------|------------|------|------------------------------------------|
| 27/03/2025 | בכור כהן | 119026 | 66500  |        |            |      |                                          |
| 27/03/2025 | בכור כהן | 119027 | 66500  |        |            |      |                                          |
| 16/02/2025 | בכור כהן | 117824 | 66265  | N      | פריט       | 1    | מצבר 60 גבוהה וולטה                      |
|            |          |        |        | N      | עבודה      | 0.3  | מצבר (אחד) פ+ה                           |
| 04/08/2024 | בכור כהן | 111978 | 63603  | N      | פריט       | 1    | מקורי-מסנן שמן                           |
|            |          |        |        | N      | פריט       | 1    | מקורי-אטם פקק ריקון                      |
|            |          |        |        | N      | פריט       | 4.2  | שמן מנוע 5W30                            |
|            |          |        |        | N      | פריט       | 1    | מסיר פיח למערכת דלק                      |
|            |          |        |        | N      | פריט       | 1    | מסנן למתז מים                            |
|            |          |        |        | N      | פריט       | 1    | נוזל לניקוי שמשות                        |
|            |          |        |        | N      | פריט       | 1    | מקורי-מסנן אויר                          |
|            |          |        |        | N      | פריט       | 1    | מקורי-נוזל בלמים 0.5                     |
|            |          |        |        | N      | פריט       | 1    | מקורי-מסנן מזגן משופ                     |
|            |          |        |        | N      | פריט       | 2    | מקורי-צלחת בלם קדמית                     |
|            |          |        |        | N      | פריט       | 1    | מקורי-רפ' בלם קד' 13                     |
|            |          |        |        | N      | פריט       | 2    | מגב סיליקון                              |
|            |          |        |        | N      | עבודה      | 1.2  | טיפול 120,000 קמ                         |
|            |          |        |        | N      | עבודה      | 0.6  | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה                   |
|            |          |        |        | N      | עבודה      | 0.3  | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה                   |
|            |          |        |        | N      | עבודה      | 0    | פוליש לפנס ראשי ימין + שמאל              |
|            |          |        |        | N      | עבודה      | 0    | לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.     |
|            |          |        |        | N      | ע.חוצ      | 0    | כיוון פרונט                              |
| 31/07/2023 | בכור כהן | 100868 | 58679  | N      | פריט       | 1    | מקורי-מסנן שמן                           |
|            |          |        |        | N      | פריט       | 1    | מקורי-אטם פקק ריקון                      |
|            |          |        |        | N      | פריט       | 4.2  | שמן מנוע 5W30                            |
|            |          |        |        | N      | פריט       | 1    | מסיר פיח למערכת דלק                      |
|            |          |        |        | N      | פריט       | 1    | מסנן למתז מים                            |
|            |          |        |        | N      | עבודה      | 0.8  | טיפול 105,000 ק"מ                        |
|            |          |        |        | N      | עבודה      | 0.5  | בדיקת בלמים                              |
|            |          |        |        | N      | ע.חוצ      | 0    | 50248:ע.חוצ 141422:ספק 4 צמיגים קונט 205 |
|            |          |        |        | N      | ע.חוצ      | 0    | כיוון פרונט                              |
| 15/12/2022 | בכור כהן | 282136 | 54167  | N      | פריט       | 1    | מקורי-קישוט גג שמאל                      |
|            |          |        |        | N      | פריט       | 1    | מקורי-קישוט גג ימין                      |
|            |          |        |        | N      | עבודה      | 0    | החלפת 2 קישוטי גג ימין+שמאל              |
| 15/12/2022 | בכור כהן | 282166 | 54167  |        | עבודה      |      |                                          |
| 02/08/2022 | בכור כהן | 278291 | 51843  | N      | פריט       | 1    | מקורי-מסנן שמן                           |
|            |          |        |        | N      | פריט       | 1    | מקורי-אטם פקק ריקון                      |
|            |          |        |        | N      | פריט       | 4.2  | שמן מנוע 5W30                            |
|            |          |        |        | N      | פריט       | 1    | מסיר פיח למערכת דלק                      |
|            |          |        |        | N      | פריט       | 1    | מסנן למתז מים                            |
|            |          |        |        | N      | פריט       | 1    | נוזל לניקוי שמשות                        |
|            |          |        |        | N      | פריט       | 4    | מקורי-מצת                                |

בכור כהן מוטורס בע"מ

רחוב ההגנה 18, אור יהודה 6023202 | טל. 03-6344040 | פקס. 03-6344050 | www.toyota-bechor.co.il



## הסטוריה של רכב : 29-407-37

ALWAYS A  
BETTER WAY

| תאריך | מוסד       | כרטיס    | מ.ד. אוץ | א.ח. סוג | מק"ט/שעתון | כמות        | תאור עבודה/חלק                         |
|-------|------------|----------|----------|----------|------------|-------------|----------------------------------------|
| 43    |            |          |          | N        | פריט       | 0882380111  | מקורי-נוזל בלמים 0.5                   |
| 44    |            |          |          | N        | פריט       | 87139YZZ30  | מקורי-מסנן מזגן משופ                   |
| 45    |            |          |          | N        | פריט       | AV022       | מגב סיליקון                            |
| 46    |            |          |          | N        | פריט       | 178010D060  | מקורי-מסנן אויר                        |
| 47    |            |          |          | N        | עבודה      | 001390      | טיפול 90,000 ק"מ                       |
| 48    |            |          |          | N        | עבודה      | NOWAR       | לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.   |
| 49    |            |          |          | N        | ע.חוצ      |             | שטיפה פנימית + חיצונית                 |
| 50    | 02/08/2022 | בכור כהן | 278324   | 51843    | N          | פריט        | AV מוח וצג לחיישני רוורס               |
| 51    | 29/07/2021 | בכור כהן | 268286   | 43062    | N          | פריט        | 04152YZZA6 מקורי-מסנן שמן              |
| 52    |            |          |          | N        | פריט       | 9008043037  | מקורי-אטם פקק ריקון                    |
| 53    |            |          |          | N        | פריט       | M1          | 5W30 שמן מנוע                          |
| 54    |            |          |          | N        | פריט       | M20         | מסיר פיח למערכת דלק                    |
| 55    |            |          |          | N        | פריט       | AV00        | מסנן למתניז מים                        |
| 56    |            |          |          | N        | פריט       | M8          | נוזל לניקוי שמשות                      |
| 57    |            |          |          | N        | פריט       | 4882002070T | מוט מייצב קד'                          |
| 58    |            |          |          | N        | עבודה      | 001375      | טיפול 75,000 ק"מ                       |
| 59    |            |          |          | N        | עבודה      | 4455        | בדיקת בלמים                            |
| 60    |            |          |          | N        | עבודה      | 5111        | החלפת מוט מייצב קד' ימין+שמאל          |
| 61    | 30/07/2020 | בכור כהן | 258865   | 35197    | N          | פריט        | 04152YZZA6 מקורי-מסנן שמן              |
| 62    |            |          |          | N        | פריט       | 9008043037  | מקורי-אטם פקק ריקון                    |
| 63    |            |          |          | N        | פריט       | M1          | 5W30 שמן מנוע                          |
| 64    |            |          |          | N        | פריט       | M20         | מסיר פיח למערכת דלק                    |
| 65    |            |          |          | N        | פריט       | AV00        | מסנן למתניז מים                        |
| 66    |            |          |          | N        | פריט       | M8          | נוזל לניקוי שמשות                      |
| 67    |            |          |          | N        | פריט       | 178010D060  | מקורי-מסנן אויר                        |
| 68    |            |          |          | N        | פריט       | 0882380111  | מקורי-נוזל בלמים 0.5                   |
| 69    |            |          |          | N        | פריט       | 87139YZZ16  | מקורי-מסנן מזגן                        |
| 70    |            |          |          | N        | פריט       | 4351202330  | מקורי-צלחת בלם קדמית                   |
| 71    |            |          |          | N        | פריט       | 42431YZZAE  | מקורי-צלחת בילום אחו                   |
| 72    |            |          |          | N        | פריט       | 0446602292  | מקורי-רפידות בלם אחו                   |
| 73    |            |          |          | N        | פריט       | 0446502391  | מקורי-רפ' בלם קד' 13                   |
| 74    |            |          |          | N        | פריט       | AV022       | מגב סיליקון                            |
| 75    |            |          |          | N        | עבודה      | 001361      | טיפול 60.000 ק"מ - ATM (אוטומטי)       |
| 76    |            |          |          | N        | עבודה      | 4455        | בד בלמים                               |
| 77    |            |          |          | N        | עבודה      | 473011      | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה                 |
| 78    |            |          |          | N        | עבודה      | 473011-A    | דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה  |
| 79    |            |          |          | N        | עבודה      | 473061      | דיסק אחורי פ+ה                         |
| 80    |            |          |          | N        | עבודה      | 473061-A    | דיסק אחורי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה |
| 81    | 30/07/2020 | בכור כהן | 258870   | 35197    | עבודה      |             |                                        |
| 82    | 25/07/2019 | בכור כהן | 248007   | 26600    | N          | פריט        | 04152YZZA6 מקורי-מסנן שמן              |
| 83    |            |          |          | N        | פריט       | 9008043037  | מקורי-אטם פקק ריקון                    |
| 84    |            |          |          | N        | פריט       | M1          | 5W30 שמן מנוע                          |

**בכור כהן מוטורס בע"מ**

רחוב ההגנה 18, אור יהודה 6023202 | טל. 03-6344040 | פקס. 03-6344050 | [www.toyota-bechor.co.il](http://www.toyota-bechor.co.il)



## הסטוריה של רכב : 29-407-37

ALWAYS A  
BETTER WAY

| תאריך | מוסך       | כרטיס    | מד אוץ | אח סוג | מק"ט/שעתון | כמות  | תאור עבודה/חלק         |
|-------|------------|----------|--------|--------|------------|-------|------------------------|
| 85    |            |          |        | N      | פריט       | 1     | מסיר פיח למערכת דלק    |
| 86    |            |          |        | N      | פריט       | 1     | מסנן למתזי מים         |
| 87    |            |          |        | N      | פריט       | 1     | נוזל לניקוי שמשמות     |
| 88    |            |          |        | N      | פריט       | 1     | מקורי-גומיה למגב       |
| 89    |            |          |        | N      | פריט       | 1     | מקורי-גומיה למגב       |
| 90    |            |          |        | N      | פריט       | 1     | מקורי-מסנן אויר        |
| 91    |            |          |        | N      | עבודה      | 0.9   | טיפול 45,000           |
| 92    |            |          |        | N      | ע.חוץ      | 0     | כיוון פרונט            |
| 93    | 09/08/2018 | בכור כהן | 236723 | 17893  | N          | פריט  | 04152YZZA6             |
| 94    |            |          |        | N      | פריט       | 1     | מקורי-אטם פקק ריקון    |
| 95    |            |          |        | N      | פריט       | 4.2   | שמן מנוע 5W30          |
| 96    |            |          |        | N      | פריט       | 1     | מסיר פיח למערכת דלק    |
| 97    |            |          |        | N      | פריט       | 1     | מסנן למתזי מים         |
| 98    |            |          |        | N      | פריט       | 1     | נוזל לניקוי שמשמות     |
| 99    |            |          |        | N      | פריט       | 1     | מקורי-נוזל בלמים 0.5   |
| 100   |            |          |        | N      | פריט       | 1     | מקורי-מסנן מזגן        |
| 101   |            |          |        | N      | עבודה      | 1.2   | טיפול 30,000 ק"מ       |
| 102   |            |          |        | N      | עבודה      | 0     | ב"ד בלמים              |
| 103   |            |          |        | N      | עבודה      | 0.2   | שטיפת מנוע             |
| 104   | 10/08/2017 | בכור כהן | 224977 | 8969   | N          | פריט  | 04152YZZA6             |
| 105   |            |          |        | N      | פריט       | 1     | מקורי-אטם פקק ריקון    |
| 106   |            |          |        | N      | פריט       | 4.2   | שמן מנוע 5W30          |
| 107   |            |          |        | N      | פריט       | 1     | מסיר פיח למערכת דלק    |
| 108   |            |          |        | N      | פריט       | 1     | מסנן למתזי מים         |
| 109   |            |          |        | N      | פריט       | 1     | נוזל לניקוי שמשמות     |
| 110   |            |          |        | N      | עבודה      | 0     | טיפול 15,000           |
| 111   |            |          |        | N      | עבודה      | 0.01  | שטיפת מנוע             |
| 112   |            |          |        | N      | עבודה      | 0     | ב"ד בלמים              |
| 113   | 07/04/2017 | בכור כהן | 221260 | 6041   | N          | עבודה | 11099                  |
| 114   | 08/02/2017 | בכור כהן | 219345 | 4641   | N          | פריט  | 5215902999             |
| 115   |            |          |        | N      | פריט       | 6     | מקורי-קליפס למגן       |
| 116   |            |          |        | N      | עבודה      | 0     | פחחות                  |
| 117   |            |          |        | N      | עבודה      | 0     | צבע                    |
| 118   |            |          |        | N      | עבודה      | 0     | העברת חישני רוורס      |
| 119   | 08/08/2016 | בכור כהן | 213132 | 1      | N          | פריט  | AV19                   |
| 120   |            |          |        | N      | פריט       | 1     | מרים 4-ל שמשות         |
| 121   |            |          |        | N      | פריט       | 1     | 4 חישני נסיעה לאחור+צג |
| 122   |            |          |        | N      | עבודה      | 0     | מסירת רכב ללקוח        |