

רשימת עובדים וטיפולים

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	314226	21/09/25 12:59	25/09/25 16:31			מכונאות	147589	ביצוע 155 בדיקות סלקט			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	ביצוע 155 בדיקות סלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0
473011	דיסק קדמי (ימין+שמאל) פ+ה	.6
473061	דיסק אחורי (ימין+שמאל) פ+ה	.7
88399	מסנן מזגן פ+ה	0
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2
X	חלקים סופקו ע"י צדוק	0

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	314227	21/09/25 13:00	25/09/25 14:25			מכונאות	147589	פתיחת כרטיס לצורך ניפוק אביזרים לסלקט			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	פתיחת כרטיס לצורך ניפוק אביזרים לסלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PZ49CE3353FA	מקורי-סט שטיחים לבד	1
42606F4911	מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	727344	11/03/25 09:26	11/03/25 13:50			מכונאות	142207	טיפול-135+תוס פים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול-135+תוספים	
	חופת גלגל שמאל קדמי נפל נמצא בתא מטען	
	לחבר חזרה	
	בד אורות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013135	טיפול 135,000 ק"מ	.9
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
X	צמיגים אחורים יבשים	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z1	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.2
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV212	חומרים נילונים לניקוי	1
AV211	פלשינג	1
AV210	חומר לניקוי מערכת הדלק	1
AV207	נוזל וישרים	1
178010D060	מקורי-מסנן אויר	1
87139YZZ16	מקורי-מסנן מזגן	1
90981YZZAKR	חליפי-מורה לפנס ראשי שמאל	1
9046707166R	חליפי-קליפס למגן	3

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	708576	06/05/24 12:07	06/05/24 13:59			מכונאות	132735	הח מגבים במסגרת VIP-			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	הח מגבים במסגרת VIP-	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
VIFREE	קיזוז מגבים VIP	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV1623SP	ס מגבים לרכב אוני	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	701297	01/01/24	01/01/24			מכונאות	12939	דולב			true	

473061	דיסק אחורי פ+ה	7.
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	6.
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	3.
A-473061	דיסק אחורי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+	2.
11099	נסיעת מבחן - תקיין	0
49	הצטרפות למועדון לקוחות	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
0446502391	מקורי-רפ' בלם קד' 13	1
4351202330	מקורי-צלחת בלם קדמית	2
0446602292	מקורי-רפידות בלם אחו	1
42431YZZAE	מקורי-צלחת בילום אחו	2
AV1	קליפר אח ימין משומש	1
Z44	נוזל בלמים 4TOD בקבו	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ - ATM (אוטומטי)	1.2
77	בדיקת מצבר 12V ללא חיוב	0
11099	הדבקת מגן רוח ימין קד	0
66	איפוס לחץ אויר בצמיגים	0
11099	הוספת נוזל קירור	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z1	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.2
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV212	חומרים נילונים לניקוי	1
178010D060	מקורי-מסנן אויר	1
Z44	נוזל בלמים 4TOD בקבו	1
87139YZZ16	מקורי-מסנן מזגן	1
AV210	חומר לניקוי מערכת הדלק	1
AV211	פלשינג	1
AV207	נוזל וישרים	1
0888980072	מקורי-נוזל קירור 5 ל	.1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000	.9
77	בדיקת מצבר 12V ללא חיוב	0
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.6
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	.3
473311	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	1.1
11099	החל' מזגן	0
11099	נדרש להחליף 4 צמיגים יבשים +כיון פרוג	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z1	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.2
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV212	חומרים ניליים לניקוי	1
AV211	פלשינג	1
0446502391	מקורי-רפ' בלם קד' 13	1
4351202330	מקורי-צלחת בלם קדמית	2
04466YZZE3	מקורי-רפידות בלם אחו	1
87139YZZ16	מקורי-מסנן מזגן	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
77	בדיקת מצבר ללא חיוב	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z1	שמן מנוע W3010	4.2
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV212	חומרים ניליים לניקוי	1
Z44	נוזל בלמים 4TOD בקבו	1

תיקון	50 ש		נייד		נבדק בלמים-תקין	1428	מכונאות	כרטיס		20/02/15 09:55	20/02/15 09:06	87169	
עבודות													
					כמות	תאור			קוד				
					0	נבדק בלמים-תקין			23499				
					0	+בוצע נסיעה עם לקוח לא נשמע רעש			23499				
מהות תיקון	מעל 50 ש	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת.יציאה	ת.כניסה	כרטיס	מוסף	
	true				6	מכונאות			18/01/15 14:13	18/01/15 14:12	86146		
חלפים													
					כמות	תאור			קוד				
					1	חבר מועדון לקוחות			AVH				
מהות תיקון	מעל 50 ש	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת.יציאה	ת.כניסה	כרטיס	מוסף	
									15/01/15 08:00	15/01/15 08:00	0		
חלפים													
					כמות	תאור			קוד				
					0	איתוראן SAVE פלוס : חיישן תאונה			B709000000				
מהות תיקון	מעל 50 ש	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת.יציאה	ת.כניסה	כרטיס	מוסף	
	true				5	מכונאות			13/01/15 10:39	13/01/15 10:37	85956		