

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	357031	12/09/25 08:56	00:00			מכונאות	10721 2	סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	357032	12/09/25 08:57	00:00			מכונאות	10721 2	אביזרים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	357033	12/09/25 08:58	12/09/25 08:58			מכונאות	10721 2	155 בדיקות			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	155 בדיקות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	351246	23/05/25 08:55	23/05/25 11:35			מכונאות	10386 8	טיפול 120 (30)			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 120 (30)	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
NOWAR	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0
473311	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	0.6
POMW	אחריות sulsp לשנה 15 / אק"מ .	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV140	חומרי עזר	1
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1
87139YZZ16	מקורי-מסנן מזגן	1
10108	מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה	1
04466YZZE3	מקורי-רפידות בלם אחו	1
AV2000	נורה ללא בסיס	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	332695	10/05/24 08:55	10/05/24 10:36			מכונאות	92472	מוזמן לטיפול 105			true	

[illegible]

חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV140	חומרי עזר	1
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
10108	מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה	1
178010D060	מקורי-מסנן אויר	1
AV2000	נורה ללא בסיס	1
87139YZZ16	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	321486	20/09/23 07:40	20/09/23 08:44			פחחות	86850	החלפת בטנה קדמית עד			true	

[illegible]

	החלפת בטנה קדמית צד שמאל	
		עבודות
קוד	תאור	כמות
531041	חופת גלגל (צד אחד) פ+ה	.5
		חלפים
קוד	תאור	כמות
5387602501	מקורי-בטנה קדמית שמא	1
AV90467	חליפי-קליפס	10

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	313899	25/04/23 07:46	25/04/23 10:27			מכונאות	83028	מוזמן לטיפול 90.000			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 90.000	
	אחריות שנה /15.000	
	בפניה שמ יש חריקה מגלגל שמ	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.4
POMW	אחריות שנה /15.000	0
11199	סידור פחית לרעש צד שמ ללא חיוב	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV140	חומרי עזר	1
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
87139YZZ30	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
9091901275	מקורי-מצת	4
10108	מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	301654	19/07/22 07:24	19/07/22 09:50			מכונאות	73550	טיפול 75,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	.8
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
POMW	הארכת אחריות לשנה או 15"מ בסיום תק	0
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.6
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	.3
11199	הח' מסנן מזגן	0
11199	הח' מסנן אויר	0
11199	הח' נורות ראשי L+R	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV140	חומרי עזר	1
10108	מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה	1
Z1000	נוזל לניקוי שמשות ללא חיוב	1
178010D060	מקורי-מסנן אויר	1
87139YZZ30	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
0446502391	מקורי-רפ' בלם קד' 13	1
4351202330	מקורי-צלחת בלם קדמית	2
90981YZZAK	מקורי-נורה ראשית	2
		1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	283790	03/06/21 07:31	03/06/21 09:25			מכונאות	56983	טיפול 60.000 ה"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
XX124	כיוון פרונט רכב פרטי	.88
POMW	הארכת אחריות לשנה או 15אק"מ בסיום תק	0
A-473061	דיסק אחורי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+	.2
473061	דיסק אחורי פ+ה	.7
XX100	בד' זליגה+טעינה כולל החלפת מצבר	.3
	סידור פחית מגן בלמים קדימה	0
11199	הח מגבים	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות

04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
178010D060	מקורי-מסנן אויר	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
AV140	חומרי עזר	1
87139YZZ30	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
10108	מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה	1
42431YZZAE	מקורי-צלחת בילום אחו	2
04466YZZE3	מקורי-רפידות בלם אחו	1
85222YZZBC	מקורי-מגב קדמי שמאל	1
85212YZZAB	מקורי-מגב קדמי ימין	1
3360300000	חליפי-חליפי-מצבר 60	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000	.9
11199	הח מסנן אויר +מזגן	.4
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z54	שמן מנוע 5W30C2	4.2
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV140	חומרי עזר	1
2032	סוללה לשלט	1
10108	מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה	1
Z1000	נזל לניקוי שמשות ללא חיוב	1
178010D060	מקורי-מסנן אויר	1
87139YZZ16	מקורי-מסנן מזגן	1
	מאושר איצ'יק	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	6.
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	3.
473311	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	6.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
0446502391	מקורי-רפ' בלם קד' 13	1
4351202330	מקורי-צלחת בלם קדמית	2
04466YZZE3	מקורי-רפידות בלם אחו	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
11199	נפתח בשעות	0

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
W4	הארכת אחריות שנה רביעית	0
W4TIP	בדיקה במהלך טיפול/תיקון להארכת אחריו	.3
	החלפת פיוז למצת	0
GILCAR1	גיל קאר - תקלה באביזר	.3
	איפוס הגדרות למערכת מוליטימדיה	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
Z54	שמן מנוע 5W30C2	4.2
87139YZZ16	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
AV140	חומרי עזר	1
2032	סוללה לשלט	1
Z1000	נוזל לניקוי שמשות ללא חיוב	1
80X	מסיר פיח 80X PZ	1
490	חידוש חברות למעדון	1

178010D060	מקורי-מסנן אויר	1
------------	-----------------	---

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	243448	21/10/18 07:46	23/10/18 12:13			פחחות	20791	עבודות פחחות			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מס תביעה 10418336689	
	תביעה לפוליסה מגדל הסדר	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
XX30	עבודות פחחות	0
XX40	עבודות צבע	0
XX20	עבודות חשמל	0
11199	מיגון: זיפות וחומרי אטימה	0
	ריפוד	0
	שיפוץ מגן קד'	0
חל"פי פ	רכב חל"פי במסגרת תיקון פחחות	0

חלפים	
קוד	תאור
5380202190	מקורי-כנף קדמי שמאל
5387602501	מקורי-בטנה קדמית שמא
5382802200	מקורי-מגן כנף קדמי ש
5211602350	מקורי-זרוע מגן קדמי
5382402120	מקורי-מגן כנף קד' שמ

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	235395	05/04/18 08:01	05/04/18 09:19			מכונאות	14555	טיפול 15,000			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000	.8
11199	בד USB נמצא תקין	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z1000	נוזל לניקוי שמשות ללא חיוב	1
Z54	שמן מנוע 5W30C2	4.2
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV140	חומרי עזר	1

[illegible]

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B873000000	TOYOTA CONNECTED+PLATINUM IT	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	219742	21/03/17 15:52	21/03/17 15:52			מכונאות	6	מסירת רכב חדש			true	

עבודות	
קוד	תאור
MESIRA	מסירת רכב חדש
0	TOYOTA CONNECTED+PLATINUM IT
0	איתורן SAVE PLUS +מרימי שמשות
0	חיישני רוורס לצג מולטימדיה
0	CONNECTED

חלפים		
קוד	תאור	כמות
49	הצטרפות למועדון	1