

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	333930	14/09/25 10:49	03/10/25 10:26			מכונאות	89254	בד' סלקט			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		בד' סלקט										
		בד' מצבר + פלט										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
SEL155		טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות		0								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
87139YZZ34		מקורי-מסנן מזגן משופ		1								
178010M040		מקורי-מסנן אוויר		1								
G92DH12050		מקורי-מסנן אוויר למצ		1								
SAILUN-20555-98981		SAILUN 205-55-16		2								
C335030005 0		חליפי-מצבר 50Ah (פלוס ימין) -		1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	333932	14/09/25 10:58	15/09/25 13:07			מכוונות	89254	אבזור סלקט			true	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			אבזור סלקט									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
SELACC200			.לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו		0							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
42606F4911			מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר		1							
PW02200056			מקורי-ערכת עזרה ראשונה		1							
PW21002033			מקורי-סט שטיחי קורול		1							

[illegible]

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	330557	26/03/24 07:21	26/03/24 08:44			מכונאות	62136	טיפול 60			true	
תלויות												
קוד		תאור		כמות								
		טיפול 60										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
MATOK		שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.		0								
001361		טיפול 60.000 ק"מ		1.2								
POMW		אחריות sulpu לשנה 15 / אק"מ RSA.		0								
חליפים												
קוד		תאור		כמות								
G92DH12050		מקורי- מסנן אוויר למצ		1								
90915YZZM3		מקורי- מסנן שמן		1								
87139YZZ34		מקורי- מסנן מזגן משופ		1								
08880838531L		מקורי- TGMO 5W30 PFE		4.2								

1	חומרי עזר	AV140
2	מקורי-נזל בלמים 0.5	0882380111
1	מקורי-מסנן אוויר	178010M040
1	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037
1	מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה	10108

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
MATOK	שטיח נהג בבדק ונמצא תקין.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
AV140	חומרי עזר	1
10108	מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
190011	מצבר (אחד) פ"ה	2.
190011	מצבר (אחד) פ"ה	2.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
3362300000	חליפ-חליפ-מקומי, מ	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
190011	מצבר (אחד) פה	2.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
3362300000	חליפ-חליפי-מקומי, מ	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	לא מעוניין באחריות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
	נסיעת מבחן עם בוחן - נמצא תקין	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
10108	מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	הומלץ על החלפת מסנן מזגן	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	9
טיפול 1	טיפול ראשון חנים במסגרת רכישת רכב	0
11199	חלון קדמי שמאל נבדק- תקין	0
חלפים		

