

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	128193	11/12/25 09:33	24/12/25 17:50			מכונאות	73283	155 בד' בד' בלמים כיוון פרונט			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	155 בד' בד' בלמים כיוון פרונט	
	אחריות HHC + טיפול 75 + מסגרות מספר	
	רעשים מאביזרים סביב למנוע	
	רעשים ממע' תיזמון ושסטומים	
	חסר נזל קירור במיכל עיבוי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.3
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
BFFT	בדיקת פרונט במסגרת טיפול	0
47499	חריטת צלחות	0
47499	לא ניתן לאמת את הק"מ יש צורך בבד' קודין	0
47499	בוצע החל' בלמים קד' + חריטה	0
47499	לא ניתן לבצע HHC קיים תקלות	0
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
C2	שמן מנוע 5W30C2 צובר	4.2
SK0446502470	חליפי רפידות בלם קדמי 19קורולה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	128194	11/12/25 09:34	28/12/25 14:58			מכונאות	73283	ערכה לתיקון פנצר			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	ערכה לתיקון פנצר	
	ערכה לעזרה ראשונה	
	סט שטיחים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW21002033	מקורי-סט שטיחי קורול	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	0	05/10/20 08:00	05/10/20 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B057000000	מערכת CASKA עם מצלמה חבילת גלישה 1G לשנה	0
B060000000	שידרוג חבילת גלישה 1G משנה ל 3 שנים.	0
B720000000	קסטומיזציה - מרמי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0