רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	120037	04/05/25 09:33	00:00			מכונאות	50983	חיצמני			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	120057	04/05/25 12:58	00:00			מכונאות	50983	אביזרים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	711127	19/06/24 09:04	19/06/24 14:12			מכונאות	40132	טיפול			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 45קמ+תוספים	
	בד משולש אזהרה פגום.לקוחה רכשה את הרכב	
	בסוכנות ומצא כך את המשולש.	
	המשולש נמצא על המושב נוסע	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
77	בדיקת מצבר 12V ללא חיוב	0
890988	.ניקוי\החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר	.1
X	ניתן הנחה של 99%עי צידקי על משולש אזהרה	0
X	בוצע מכחולים סביב הרכב	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
Z1	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.2
AV212	חומרים נילוים לניקוי	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
AV211	פלשינג	1
AV210	חומר לניקוי מערכת הדלק	1
AV207	נוזל וישרים	1
0810000000	משולש אזהרה מתכתי תק	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	488156	15/06/23 10:35	18/06/23 12:17			מכונאות	26800	בוצע איפוס מולטימדיה			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	לסגור 0-ב	

עבודות

קוד	תאור	כמות
11099	בוצע איפוס מולטימדיה	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	487801	11/06/23 08:12	11/06/23 11:13			מכונאות	26206	טיפול 30,000 ק"מ			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
890988	.ניקוי\החלפה של המסנן לקירור המצבר הה	.1
77	בדיקת מצבר 12V ללא חיוב	0
1109	החלפת פילטר אוויר+מגבים חליפי	0
EXPSER	EXPRESS SERVICE.	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
Z1	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.2
AV212	חומרים נילוים לניקוי	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
871395801097	חליפי-חליפי-מסנן מזג	1
AV210	חומר לניקוי מערכת הדלק	1
AV211	פלשינג	1
AV207	נוזל וישרים	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
AV1623SP	ס מגבים לרכב אוני	1
		1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון	אימייל	מעל	מהות

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	487802	11/06/23 08:12	11/06/23 11:13			מכונאות	26206	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
XGG79D1	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס	1.3

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	463911	24/05/22 08:41	24/05/22 11:15			מכונאות	14915	טיפול 15,000 ק"מ			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
890988	.ניקוי\החלפה של המסנן לקירור המצבר הה	.1

חלפים

קוד	תאור	כמות
Z1	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.2
AV212	חומרים נילוים לניקוי	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
AV211	פלשינג	1
AV210	חומר לניקוי מערכת הדלק	1
AV207	נוזל וישרים	1
871395801097	חליפי-חליפי-מסנן מזג	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	456738	02/02/22 09:07	02/02/22 10:36			מכונאות	9013	בדיקה ועדכון תוכנה ליחידת בקרה של מער			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
WGG58B1	בדיקה ועדכון תוכנה ליחידת בקרה של מער	1.1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	454311	28/12/21 11:36	29/12/21 14:06			מכונאות	7364	מיכל דלק ניקוי			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
023913	מיכל דלק ניקוי	.8
A-023913	ניקוי מיכל דלק שילוב : צינור דלק	.2
237011	מיכל דלק ו/או מכסה מיכל דלק פ+ה	1.8
895221	מרסס דלק - מכלל (כולם) פ+ה	.4
11099	ניקוי מרססים	.7
801013	"מחשב דיאגנוסטיקה, בדיקה" בדיקה	.2
49	.הצטרפות למועדון לקוחות	0
11099	דלק	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	446691	09/09/21 10:34	13/09/21 13:08			פחחות	3070	פחחות			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
11099	פחחות	12
11099	צבע	0
11099	כיול	1
11099	חשמל	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
52119F2911	מקורי- מגן קדמי קור.	1
5212502400	מקורי-תושבת לפנס ער.	1
5211502490	מקורי-זרוע מגן קדמי.	1
5261102530	מקורי-בולם זעזועים .	1
5311202B50	מקורי-גריל קדמי תח.	1
5261802190	מקורי-בולם זעזועים .	1
8148102A70	מקורי-כיסוי פנס ערפ.	1
5213302110	מקורי-סופג אנרגיה ת.	2
5311402580	מקורי-גריל קדמי .	1
5311102C90	מקורי-גריל קדמי פנ.	1
8113002T31	מקורי-רפלקטור קדמי .	1
5341002550	מקורי-ציר מכסה מנוע.	1
5342002550	מקורי-ציר מכסה מנוע.	1
5383502050	מקורי-תומך כנף קד '.	1
177520T120	מקורי-צינור כניסת א.	1
5330102490	מקורי-מכסה מנוע - קו	1
9046707166	מקורי-קליפס למגן +בט	10
9046705090B1	מקורי-קליפס למגן קדמ	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון

	0	17/06/21 08:00	17/06/21 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
B057000000	מערכת CASKA עם מצלמה חבילת גלישה 1G לשנה	0
B297000000	חיישני רוורס לצג מולטימדיה (במידה וברכב אין מצלמת רוורס- מחייב רכישת מצלמה)	0
B632000000	תיכנות E-CALL	0
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם חלופי ללא גלגל	0
PW24102010	אמבטיה לתא מטען קורולה	0
U584000000	פס קישוט לדלת- ניקל	0
U687000000	סט קישוט סף לדלתות עם מיתוג "COROLLA"	0
U691000000	ערכת גלגל ספייר קורולה סדאן	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	440351	16/06/21 15:44	17/06/21 16:31			מכונאות	1	.מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
111	התקנות	0
001300	.מסירת רכב ללקוח	0
MESIRA	.מסירת רכב ללקוח	0