

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	35201	29/01/26 12:09	00:00			מכונאות	49338	השבחה סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	472554	06/10/22 09:51	06/10/22 13:46			מכונאות	9406	טיפול 15,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה	.1
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
EXPSE	EXPRESS SERVICE.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z1	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.2
AV212	חומרים נילום לניקוי	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	472556	06/10/22 09:51	06/10/22 13:46			מכונאות	9406	בדיקה ועדכון תוכנה ליחידת בקרה של מער			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
WGG58B1	בדיקה ועדכון תוכנה ליחידת בקרה של מער	1.1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	445923	29/08/21 07:34	29/08/21 14:12			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
111	התקנות	0
001300	מסירת רכב ללקוח	0
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	22/08/21 08:00	22/08/21 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B297000000	חיישני רוורס לצג מולטימדיה (במידה וברכב אין מצלמת רוורס- מחייב רכישת מצלמה)	0
B632000000	תיכנות E-CALL	0
B720000000	קסטומיזציה - מרמי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
BB01700000	מערכת CASKA עם מצלמה חבילת גלישה 1G לשנה	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
PW24102010	אמבטיה לתא מטען קורולה	0
U584000000	פס קישוט לדלת- ניקל	0
U687000000	סט קישוט סף לדלתות עם מיתוג "COROLLA"	0