

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	918114	03/02/26 12:40	00:00			מכונאות	40140	הכנה למכירה			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	914777	22/12/25 09:33	22/12/25 11:59			מכונאות	39320	טיפול 60 קורולה			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 60 קורולה
עבודות	
קוד	תאור
001361	טיפול 60.000 תקופתי
RNBALAM	פירוק גלגלים לבדיקת בלמים
RNHIGUI	בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות
RNNEZ	בדיקת העדר נזילות מים/שמן
RNTZAMIG	בדיקת תקינות צמיגים
BAT	בדיקת מצבר
חלפים	
קוד	תאור
Z800	שמן סינטטי מלא לקסוס
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
0882380111	מקורי-שמן בלמים
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ
178010M040	מקורי-מסנן אוויר
RNNIK	ניקוי מנוע

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	899683	23/04/25 09:32	23/04/25 12:03			מכונאות	31650	הכנה לטסט + העברת טסט			true	

תלונות	
קוד	תאור
	הכנה לטסט + העברת טסט
חלפים	
קוד	תאור
TEST	העברת מבחן רישוי שנתי [שמעון]

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	892419	30/12/24 08:54	30/12/24 10:41			מכונאות	27923	טיפול+חיזוק גחון מלמטה+יש צינור שיוצא			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול+חיזוק גחון מלמטה+יש צינור שיוצא
	מלמטה להחזיר למקום
עבודות	
קוד	תאור
RNBALAM	פירוק גלגלים לבדיקת בלמים
RNHIGUI	בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות
RNNEZ	בדיקת העדר נזילות מים/שמן
RNTZAMIG	בדיקת תקינות צמיגים
001345	טיפול 45,000 ק"מ
BAT	בדיקת מצבר
חלפים	
קוד	תאור
Z800	שמן סינטטי מלא לקסוס
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
Z28B	מנקה פיח למנוע - בזין

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	892447	30/12/24 10:40	09/03/25 16:57			מכונאות	27923	פנס לד צד ימין לא עובד			false	

תלונות	
קוד	תאור
	פנס לד צד ימין לא עובד
עבודות	
קוד	תאור
XX10	לקוח מלין פנס לד צד ימין לא עובד
XX10	בוצע בדיקה ונמצא תקין-שוחזר למעקב

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	------------	--------	------------	------------

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B026000000	מרימי שמשות כולל קוסטומיזציה	0
B057000000	מערכת CASKA עם מצלמה חבילת גלישה 1G לשנה	0
B060000000	שידרוג חבילת גלישה 1G משנה ל 3 שנים.	0
B438000000	חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית	0
B908000000	קודן מפוצל GMS808+כספת ברזל	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	0	30/01/22 08:00	30/01/22 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B026000000	מרימי שמשות כולל קוסטומיזציה	0
B057000000	מערכת CASKA עם מצלמה חבילת גלישה 1G לשנה	0
B060000000	שידרוג חבילת גלישה 1G משנה ל 3 שנים.	0
B438000000	חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית	0
B908000000	קודן מפוצל GMS808+כספת ברזל	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	803966	26/01/22 17:03	03/02/22 11:06			מכונאות	5	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001300	מסירת רכב ללקוח	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
RNNO0733	מצלמת דרך קדמית + אחורית FHD	1
RNNO0599	שקע מצית סיגריות + חוט	1
RNMM035	כרטיס זיכרון למצלמת דרך 32GB	1