

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	321333	19/10/25 10:32	19/10/25 15:14			מכונאות	70045	תושבת מגן קדמי			true	
תלונות												
קוד				תאור		כמות						
				תושבת מגן קדמי								
חלפים												
קוד				תאור		כמות						
5211502490				מקורי-זרוע מגן קדמי		1						
9046710183T				קליפס		8						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	321069	13/10/25 10:04	15/10/25 11:30			מכונאות	70040	אביזרי סלקט			true	
תלונות												
קוד	תאור			כמות								
	אביזרי סלקט											
עבודות												
קוד	תאור			כמות								
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו			0								
חלפים												
קוד	תאור			כמות								
42606F4911	מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר			1								
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה			1								
PW21002033	מקורי-סט שטיחי קורול			1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	321070	13/10/25 10:06	15/10/25 11:29			מכונאות	70040	בדיקות 155			true	
תלונות												
קוד		תאור				כמות						
		בדיקות 155										
		מסגרות דנאל										
		חניה - 35										
עבודות												
קוד		תאור				כמות						
SEL155		טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות				0						
חלפים												
קוד		תאור				כמות						
AV85212YZZABT		מגב שטוח 14 חליפי				1						
AV85212YZZBHT		מגב שטוח 28 חליפי				1						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	312845	20/05/25 10:49	20/05/25 12:43			מכונאות	65102	גלגל קידמי ימין בריחת אויר			true	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			גלגל קידמי ימין בריחת אויר									
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
CH205/55R16V			צמיג FMX-קורולה 13-19		2							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	305676	23/01/25 10:55	23/01/25 14:52			מכונאות	60076	טיפול 60000			true	
תלונות												
קוד	תאור		כמות									
	טיפול 60000											
	חניה 38											
עבודות												
קוד	תאור		כמות									
001361	טיפול 60.000 ק"מ		1.2									
X	בוצעה החלפת 2 צמיגים אחוריים		0									
חלפים												
קוד	תאור		כמות									
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן		1									
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון		1									
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		4.2									
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5		2									
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ		1									
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR		1									
AV87139YZZ3T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR		1									
AV85212YZZABT	מגב שטוח 14 חליפי		1									

1	מגב קדמי "26"	AV85222YZZBCT
2	צמיג FMX-קורולה 13-19	CH205/55R16V

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	292143	10/06/24 10:08	10/06/24 12:19			מכונאות	44768	טיפול 45.000			true	
תלונות												
קוד	תאור			כמות								
	טיפול 45.000											
	חניה 38											
עבודות												
קוד	תאור			כמות								
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.			0								
001345	טיפול 45,000 ק"מ			1.1								
חליפים												
קוד	תאור			כמות								
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ			1								
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30			4.2								
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן			1								
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון			1								
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR			1								
AV85212YZZABT	מגב שטוח 14			1								
AV85212YZZBHT	מגב שטוח 28			1								

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אופ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	270349	14/06/23 10:38	20/06/23 14:52			פחות	19966	סידור מיגון תחתון			true	
תלונות												
קוד	תאור		כמות									
		סידור מיגון תחתון תיקון פרטי										
עבודות												
קוד	תאור		כמות									

111	עבודות פחחות- החלפת גשר תחתון	0
111	עבודות פחחות יישור פח משקפיים	0
111	עבודות פחחות- החלפת כונס מאווררים	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
5302802150	מקורי-גשר תחתון לפח	1
5145102180	מקורי-כיסוי מנוע-קור	1
167110T170	מקורי-כונס אוויר למצ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	267164	24/04/23 08:16	24/04/23 09:48			מכונאות	15766	מוזמן לטיפול			true	
תלונות												
קוד	תאור		כמות									
	מוזמן לטיפול											
	טיפול 15000											
עבודות												
קוד	תאור		כמות									
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.		0									
001315	טיפול 15,000 ק"מ		.9									
חלפים												
קוד	תאור		כמות									
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE		4.2									
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון		1									
90915YZZM3	מקורי-מסנו שמו		1									

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	262695	12/02/23 08:24	14/02/23 12:03			מכונאות	10207	בוצע עדכון גרסה ע"י גילקאר			true	
עבודות												
קוד												
תאור								כמות				
בוצע עדכון גרסה ע"י גילקאר								0				

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	259748	30/12/22 09:25	30/12/22 10:59			מכונאות	6886	פתיחת כרטיס ואדמ'			true	
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
GCADMIN		פתיחת כרטיס ואדמ'		.2								
GCMULTI		החלפת מוליטימדיה CASKA		.3								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
AVMS21003		מערכת קסקה באחריות ג.קאר		1								

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מחזור תיקון
	259337	25/12/22 08:46	25/12/22 15:16			מכונאות	6510	בוצעה הזמנת מוליטימדיה			true	
עבודות												
קוד												
תאור								כמות				
בוצעה הזמנת מוליטימדיה								0				

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	328518	19/12/22 10:52	19/12/22 11:49			מכונאות	5930				true	

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מחיר
	258386	08/12/22 13:28	11/12/22 08:04			מכונאות	4907	תקע חיישני רורס יצא מהמקום סודר			true	
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
0												
תקע חיישני רורס יצא מהמקום סודר												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	256450	09/11/22 09:06	16/11/22 11:00			פחות	3152	עבודות פחות - במסגרת חברת ביטוח			true	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			עזרה חן									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
121			עבודות פחות - במסגרת חברת ביטוח		0							
120			עבודות צבע		0							
122			עבודות חשמל		0							
			הטבת חיישנים		0							

חלפים		
קוד	תאור	כמות
521590Z953	מקורי-מגן אחורי-קורו	1
AV1402PL	חיישני רוורס צג	1
8156102D11	מקורי-פנס אחורי שמאל	1
5257602210	מקורי-תפס שמאל למגן	1
9046710183T	קליפס	10

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד ארץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	256324	07/11/22 13:41	07/11/22 14:07			מכונאות	2798	בוצע הסבר ללקוח +אתחול			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
	בוצע הסבר ללקוח +אתחול	0

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	255943	31/10/22 13:21	31/10/22 13:51			מכונאות	2588	בוצע הסבר ללקוח			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
	בוצע הסבר ללקוח	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	255415	23/10/22 11:56	23/10/22 13:37			מכונאות	2030	לקוח קיבל הסברים			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
	לקוח קיבל הסברים	0

[illegible]

חלפים		קוד
תאור	כמות	
קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0	B720000000
מערכת מולטימדיה עם car play/auto android כולל מצלמה	0	BB05100000
משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה	0	PW24102010

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	253858	18/09/22 09:06	12/10/22 13:34			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	.מסירת רכב ללקוח	0
LB	אקטיביייה לחלונות	0
MI	התקנת מסגרת ללוחית רישוי	0
LA	בד' לחץ אוויר בצמיגים	0
	איתוראן	0
	חיישני רוורס	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV209NE	גלאי רוורס מולטימדיה	1