

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה                                 | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------------|--------|-----------------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|            | 328180 | 01/02/26 12:58                          | 03/02/26 09:59 |         |           | מכונאות | 76482  | אביזרי סלקט  |            |        | true     |            |
| תלויות     |        |                                         |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                                    |                |         | כמות      |         |        |              |            |        |          |            |
|            |        | אביזרי סלקט                             |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
|            |        | חניה - 32                               |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| עבודות     |        |                                         |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                                    |                |         | כמות      |         |        |              |            |        |          |            |
| SELACC200  |        | לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו |                |         | 0         |         |        |              |            |        |          |            |
| חלפים      |        |                                         |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                                    |                |         | כמות      |         |        |              |            |        |          |            |
| PW02200056 |        | מקורי-ערכת עזרה ראשונה                  |                |         | 1         |         |        |              |            |        |          |            |
| 42606F4913 |        | מקורי-ערכת תיקון פנצר                   |                |         | 1         |         |        |              |            |        |          |            |
| PW21002033 |        | מקורי-סט שטיחי קורול                    |                |         | 1         |         |        |              |            |        |          |            |

| מוסך   | כרטיס  | ת.כניסה                       | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|--------|--------|-------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|        | 328181 | 01/02/26 12:58                | 03/02/26 09:58 |         |           | מכונאות | 76482  | בדיקות 155   |            |        | false    |            |
| תלונות |        |                               |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד    |        | תאור                          |                | כמות    |           |         |        |              |            |        |          |            |
|        |        | בדיקות 155                    |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| עבודות |        |                               |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד    |        | תאור                          |                | כמות    |           |         |        |              |            |        |          |            |
| SEL155 |        | טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות |                | 0       |           |         |        |              |            |        |          |            |

| מוסך          | כרטיס                               | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|---------------|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|               | 326065                              | 31/12/25 09:58 | 31/12/25 15:45 |         |           | מכונאות | 74817  | מוזמן לטיפול תקופתי 75,000 + טסט |            |        | true     |            |
| <b>תלונות</b> |                                     |                |                |         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| <b>קוד</b>    | <b>תאור</b>                         |                | <b>כמות</b>    |         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
|               | מוזמן לטיפול תקופתי 75,000 + טסט    |                |                |         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
|               | חניה - חולות שורה 1 ממול            |                |                |         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| <b>עבודות</b> |                                     |                |                |         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| <b>קוד</b>    | <b>תאור</b>                         |                | <b>כמות</b>    |         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| 001375        | טיפול 75,000 ק"מ                    |                | 1.3            |         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| 473301        | ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה |                | .6             |         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| <b>חלפים</b>  |                                     |                |                |         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| <b>קוד</b>    | <b>תאור</b>                         |                | <b>כמות</b>    |         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| 90915YZZM3    | מקורי-מסנן שמן                      |                | 1              |         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| 9008043037    | מקורי-אטם פקק ריקון                 |                | 1              |         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| TGMO1         | מקורי-שמנו מנוע C2/CF/SN 5W30       |                | 4.2            |         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| AV0446502470T | ר.בלם קורולה +19 קד                 |                | 1              |         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| AV178010M040T | מסנן אויר חליפי קורולה/CHR          |                | 1              |         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| AV85212YZZABT | מגב שטוח 14 חליפי                   |                | 1              |         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| AV85212YZZBHT | מגב שטוח 28 חליפי                   |                | 1              |         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| AV87139YZZ33T | מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR          |                | 1              |         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| G92DH12050    | מקורי-מסנן אוויר למצ                |                | 1              |         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |

| מוסך    | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית           | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס      | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|---------|--------|----------------|----------------|-------------------|-----------|---------|--------|-------------------|------------|--------|----------|------------|
|         | 303607 | 22/12/24 10:20 | 22/12/24 10:57 |                   |           | מכונאות | 60578  | הרכבת מצלמת רוורס |            |        | true     |            |
| תלונות  |        |                |                |                   |           |         |        |                   |            |        |          |            |
| קוד     |        |                |                | תאור              |           | כמות    |        |                   |            |        |          |            |
|         |        |                |                | הרכבת מצלמת רוורס |           |         |        |                   |            |        |          |            |
| חלפים   |        |                |                |                   |           |         |        |                   |            |        |          |            |
| קוד     |        |                |                | תאור              |           | כמות    |        |                   |            |        |          |            |
| AV82030 |        |                |                | מצלמת רוורס       |           | 1       |        |                   |            |        |          |            |

| מוסך         | כרטיס  | ת.כניסה                               | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|--------------|--------|---------------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|              | 303239 | 16/12/24 11:14                        | 17/12/24 08:29 |         |           | מכונאות | 60279  | טיפול 60000  |            |        | true     |            |
| תלונות       |        |                                       |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד          |        | תאור                                  |                | כמות    |           |         |        |              |            |        |          |            |
|              |        | טיפול 60000                           |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
|              |        | מצלמת רוורס עובדת לסרוגין - X על המסך |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
|              |        | חניה חולות שורה 3                     |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| עבודות       |        |                                       |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד          |        | תאור                                  |                | כמות    |           |         |        |              |            |        |          |            |
| 001361       |        | טיפול 60.000 ק"מ                      |                | 1.2     |           |         |        |              |            |        |          |            |
| חלפים        |        |                                       |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד          |        | תאור                                  |                | כמות    |           |         |        |              |            |        |          |            |
| 08880838531L |        | מקורי-שמו מנוע 5W30                   |                | 4.2     |           |         |        |              |            |        |          |            |

|               |                            |   |
|---------------|----------------------------|---|
| 90915YZZM3    | מקורי-מסנן שמן             | 1 |
| 9008043037    | מקורי-אטם פקק ריקון        | 1 |
| 0882380111    | מקורי-נוזל בלמים 0.5       | 1 |
| AV87139YZZ33T | מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR | 1 |
| AV178010M040T | מסנן אויר חליפי קורולה/CHR | 1 |
| AV85212YZZABT | מגב שטוח 14 חליפי          | 1 |
| AV85212YZZBHT | מגב שטוח 28 חליפי          | 1 |
| CH205/55R16V  | צמיג 13-19 קורולה-FMX      | 2 |

| תלונות |                            |      |
|--------|----------------------------|------|
| קוד    | תאור                       | כמות |
|        | בד מצבר קטן+בד צמיגים      |      |
|        | בד רעשים במנוע             |      |
|        | סידור קודן                 |      |
|        | בד נורה בלוח שעונים        |      |
|        | בד בלמים                   |      |
| עבודות |                            |      |
| קוד    | תאור                       | כמות |
| X      | בוצע ניקוי בלמים+מצבר תקין | 0    |

| תלונות        |                            |      |
|---------------|----------------------------|------|
| קוד           | תאור                       | כמות |
|               | טיפול 45000                |      |
|               | חניה                       |      |
|               | אריאל 0502933381           |      |
| עבודות        |                            |      |
| קוד           | תאור                       | כמות |
| MATOK         | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.  | 0    |
| 001345        | טיפול 45,000 ק"מ           | 1.1  |
| חלפים         |                            |      |
| קוד           | תאור                       | כמות |
| G92DH12050    | מקורי-מסנן אוויר למצ       | 1    |
| 08880838531L  | מקורי-שמן מנוע 5W30        | 4.2  |
| 90915YZZM3    | מקורי-מסנן שמן             | 1    |
| 9008043037    | מקורי-אטם פקק ריקון        | 1    |
| AV87139YZZ33T | מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR | 1    |
| AV178010M040T | מסנן אויר חליפי קורולה/CHR | 1    |

| תלונות        |                              |      |
|---------------|------------------------------|------|
| קוד           | תאור                         | כמות |
|               | שינוע- 30.000-טיפול          |      |
| עבודות        |                              |      |
| קוד           | תאור                         | כמות |
| 001330        | טיפול 30,000 ק"מ             | 1.2  |
| חלפים         |                              |      |
| קוד           | תאור                         | כמות |
| 90915YZZM3    | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037    | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| TGMO1         | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2  |
| 0882380111    | מקורי-נוזל בלמים 0.5         | 2    |
| G92DH12050    | מקורי-מסנן אוויר למצ         | 1    |
| AV87139YZZ33T | מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR   | 1    |

| תלונות       |                           |      |
|--------------|---------------------------|------|
| קוד          | תאור                      | כמות |
|              | מוזמן לטיפול              |      |
|              | טיפול 15000               |      |
|              | חניה 40                   |      |
| עבודות       |                           |      |
| קוד          | תאור                      | כמות |
| MATOK        | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין. | 0    |
| 001315       | טיפול 15,000 ק"מ          | .9   |
| חלפים        |                           |      |
| קוד          | תאור                      | כמות |
| 08880838531L | מקור-TGMO 5W30 PFE        | 4.2  |

