

רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|-------|--------|------------|
|      | 330569 | 23/01/26 07:09 | 05/02/26 07:33 |         |           | מכונאות | 104123 | בדיקות סלקט 155 |            |       | true   |            |

| תלונות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| קוד    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | תאור            |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | בדיקות סלקט 155 |
| עבודות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
| קוד    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | תאור            |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SE155           |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52              |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 473011          |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A-473011        |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X               |
| חלפים  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
| קוד    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | תאור            |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4351202390      |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0446502470      |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FX2055516       |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C335030005 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|-------|--------|------------|
|      | 330570 | 23/01/26 07:10 | 27/01/26 11:53 |         |           | מכונאות | 104123 | אביזרים לרכב |            |       | true   |            |

| תלונות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| קוד    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | תאור         |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | אביזרים לרכב |
| עבודות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| קוד    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | תאור         |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SELACC200    |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X            |
| חלפים  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| קוד    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | תאור         |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PW02200056   |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42606F4913   |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                      | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------------------|------------|-------|--------|------------|
|      | 330579 | 23/01/26 07:45 | 28/01/26 09:03 |         |           | מכונאות | 104123 | הארכת אחריות לסוללה היברידי בסלקט |            |       | true   |            |

| תלונות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|
| קוד    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | תאור                              |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | הארכת אחריות לסוללה היברידי בסלקט |
| עבודות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |
| קוד    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | תאור                              |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890992                            |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890999                            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|-------|--------|------------|
|      | 330558 | 22/01/26 14:40 | 03/02/26 08:39 |         |           | מכונאות | 104123 | טיפול 105    |            |       | true   |            |

| תלונות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| קוד    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | תאור         |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | טיפול 105    |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | טסט          |
| עבודות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| קוד    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | תאור         |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AGRABENZIN   |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SHERUTTEST   |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0013105      |
| חלפים  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| קוד    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | תאור         |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90915YZZM3   |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9008043037   |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08880838531L |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|-------|--------|------------|
|      | 328373 | 29/07/25 09:18 | 07/08/25 11:31 |         |           | מכונאות | 90811  | טיפול 90,000 |            |       | true   |            |

| תלונות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| קוד    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | תאור         |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | טיפול 90,000 |
| עבודות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| קוד    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | תאור         |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 001390       |

| חלפים      |                               |      |
|------------|-------------------------------|------|
| קוד        | תאור                          | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון           | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמון מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2  |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן               | 1    |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5          | 2    |
| G92DH12050 | מקורי-מסנן אוויר למצ          | 1    |
| 9091901298 | מקורי-מצת                     | 4    |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר              | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|--------|--------|------------|
|      | 314168 | 17/02/25 14:52 | 19/02/25 14:49 |         |           | מכונאות | 76300  | בד צמיגים    |        | true   |            |

| תלונות    |                                |      |
|-----------|--------------------------------|------|
| קוד       | תאור                           | כמות |
|           | בד צמיגים                      |      |
| עבודות    |                                |      |
| קוד       | תאור                           | כמות |
| 53        | פ+ה צמיגים + איזון 2 גלגלים קד | 0    |
| חלפים     |                                |      |
| קוד       | תאור                           | כמות |
| FR2055516 | צמיג 205/55R16 FRD             | 2    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|--------|--------|------------|
|      | 322107 | 30/01/25 09:32 | 11/02/25 06:53 |         |           | מכונאות | 75008  | טיפול        |        | true   |            |

| תלונות     |                                   |      |
|------------|-----------------------------------|------|
| קוד        | תאור                              | כמות |
|            | טיפול 75,000                      |      |
|            | טסט                               |      |
|            | טל' בעל הרכב: 0548356358          |      |
| עבודות     |                                   |      |
| קוד        | תאור                              | כמות |
| 001375     | טיפול 75,000 ק"מ                  | 1.3  |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב בניזין               | .46  |
| SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנתי       | .46  |
| 850071     | מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה | .1   |
| חלפים      |                                   |      |
| קוד        | תאור                              | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                    | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון               | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמון מנוע C2/CF/SN 5W30     | 4.2  |
| 85222YZZTM | מקורי-מגב קדמי שמאל               | 1    |
| 85212YZZTA | מקורי-מגב UNI                     | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס         | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|----------------------|--------|--------|------------|
|      | 316354 | 18/08/24 10:36 | 25/08/24 15:36 |         |           | פחחות | 61203  | מובילטי תביעה לצד ג' |        | true   |            |

| תלונות     |                                |      |
|------------|--------------------------------|------|
| קוד        | תאור                           | כמות |
|            | מובילטי תביעה לצד ג'           |      |
|            | תיקון לפי דוח שמאי - שחף שמאים |      |
| עבודות     |                                |      |
| קוד        | תאור                           | כמות |
| XX30       | עבודות פחחות כלליות            | 0    |
| XX40       | עבודות צבע כלליות              | 0    |
| X          | חומרי עזר                      | 0    |
| XX20       | עבודות חשמלאות כלליות          | 0    |
| X          | מכונאות                        | 0    |
| F261926    | כיוון זוויות כללי לרכב פרטי    | .88  |
| חלפים      |                                |      |
| קוד        | תאור                           | כמות |
| 521590Z953 | מקורי-מגן אחורי-קורו           | 1    |
| 5216102900 | מקורי-כיסוי חור מגן            | 1    |
| 5832702271 | מקורי-מבודד חום אחורי          | 1    |
| 174300T540 | מקורי-צינור פליטה אח           | 1    |
| 8191002220 | מקורי-רפלקטור אחורי            | 1    |
| 5216102030 | מקורי-קליפס מגן                | 10   |
| 175650J031 | מקורי-תומך לצינור פל           | 2    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|--------|--------|------------|
|      | 316141 | 12/08/24 07:51 | 14/08/24 15:39 |         |           | מכונאות | 61203  | טיפול 60     |        | true   |            |

| תלונות |      |      |
|--------|------|------|
| קוד    | תאור | כמות |
|        |      |      |

|               |                              |             |
|---------------|------------------------------|-------------|
|               | טיפול 60                     |             |
|               | להחליף סוללה בשלט            |             |
| <b>עבודות</b> |                              |             |
| <b>קוד</b>    | <b>תאור</b>                  | <b>כמות</b> |
| 001361        | טיפול 60.000 ק"מ             | 1.2         |
| <b>חלפים</b>  |                              |             |
| <b>קוד</b>    | <b>תאור</b>                  | <b>כמות</b> |
| 90915YZZM3    | מקורי-מסנן שמן               | 1           |
| 9008043037    | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1           |
| TGMO1         | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2         |
| 87139YZZ33    | מקורי-מסנן מזגן              | 1           |
| 0882380111    | מקורי-נוזל בלמים 0.5         | 2           |
| 178010M040    | מקורי-מסנן אוויר             | 1           |
| G92DH12050    | מקורי-מסנן אוויר למצ         | 1           |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס   | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|----------------|------------|--------|--------|------------|
|      | 311898 | 14/04/24<br>14:08 | 16/04/24<br>16:20 |         |           | פחחות | 46012  | מובילטי / מגדל |            |        | true   |            |

|                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| <b>תלונות</b>              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| <b>קוד</b>                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>כמות</b> |
| מובילטי / מגדל             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| שמשה קדמית סדוקה           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| <b>עבודות</b>              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| <b>קוד</b>                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>כמות</b> |
| פונה שמשה קדמית כולל כיוול |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0           |
|                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X           |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס   | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|----------------|------------|--------|--------|------------|
|      | 311213 | 25/03/24<br>14:28 | 02/04/24<br>15:30 |         |           | פחחות | 46012  | מגדל / מובילטי |            |        | true   |            |

|                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| <b>תלונות</b>              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| <b>קוד</b>                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>כמות</b> |
| מגדל / מובילטי             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| שמשה קדמית סדוקה           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| <b>עבודות</b>              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| <b>קוד</b>                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>כמות</b> |
| פונה שמשה קדמית כולל כיוול |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0           |
|                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X           |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס           | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------------|------------|--------|--------|------------|
|      | 310513 | 07/03/24<br>07:56 | 10/03/24<br>11:36 |         |           | מכונאות | 46012  | טיפול +45 רעשים בבלימה |            |        | true   |            |

|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| <b>תלונות</b>          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| <b>קוד</b>             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>כמות</b> |
| טיפול +45 רעשים בבלימה |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| סדק בשמשה הקדמית       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| <b>עבודות</b>          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| <b>קוד</b>             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>כמות</b> |
| טיפול 45,000 ק"מ       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1         |

|                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| <b>חלפים</b>                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| <b>קוד</b>                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>כמות</b> |
| מקורי-מסנן שמן               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1           |
| מקורי-אטם פקק ריקון          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1           |
| מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.2         |
|                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TGMO1       |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס   | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|----------------|------------|--------|--------|------------|
|      | 307992 | 02/01/24<br>10:13 | 17/01/24<br>15:47 |         |           | פחחות | 39401  | מגדל / מובילטי |            |        | true   |            |

|                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| <b>תלונות</b>                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| <b>קוד</b>                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>כמות</b> |
| מגדל / מובילטי                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| תיקון לפי דוח שמאי - שחף שמאים |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| <b>עבודות</b>                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| <b>קוד</b>                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>כמות</b> |
| עבודות פחחות כלליות            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0           |
| עבודות צבע כלליות              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0           |
| שיפוץ מגן קדמי                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0           |
| כיוון זוויות כללי לרכב פרטי    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0           |
|                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F261926     |

|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| <b>חלפים</b>         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| <b>קוד</b>           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>כמות</b> |
| מקורי-כיסוי חור מגן  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1           |
| מקורי-בטנה לכנף קד'  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1           |
| מקורי-קליפס למגן +בט |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8           |
| מקורי-קליפס לכנף קדמ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4           |
| מקורי-קליפס          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4           |
| מקורי-קליפס לבטנה כנ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4           |
|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5212802920  |
|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5387602770  |
|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9046707166  |
|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9018906013  |
|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4774902040  |
|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5387902160  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה  | ת.יציאה  | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------|----------|---------|-----------|---------|--------|---------------|------------|--------|--------|------------|
|      | 308550 | 02/01/24 | 16/01/24 |         |           | מכונאות | 39401  | צמיגים קדמיים |            |        | true   |            |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|--|--|
|                    |  |  |  |  |  |  |  |  | 11:23 | 11:19 |  |  |
| <b>תלונות</b>      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |  |  |
| <b>קוד</b>         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |  |  |
| תאור               |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |  |  |
| כמות               |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |  |  |
| צמיגים קדמיים      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |  |  |
| <b>עבודות</b>      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |  |  |
| <b>קוד</b>         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |  |  |
| תאור               |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |  |  |
| כמות               |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |  |  |
| 0                  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |  |  |
| 2 צמיגים 16-55-205 |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |  |  |
| X                  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |  |  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס       | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------------|------------|--------|--------|------------|
|      | 305675 | 02/11/23<br>10:29 | 12/11/23<br>09:35 |         |           | מכונאות | 30473  | טיפול<br>+30 שטיפה |            |        | true   |            |

|                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>תלונות</b>           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>קוד</b>              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| טיפול +30 שטיפה         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| טל בעל הרכב: 0548356358 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>עבודות</b>    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>קוד</b>       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| טיפול 30,000 ק"מ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001330           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>חלפים</b>                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>קוד</b>                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מקורי-מסנן שמן               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90915YZZM3                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מקורי-אטם פקק ריקון          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9008043037                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TGMO1                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מקורי-מסנן מזגן              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87139YZZ33                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מקורי-נוזל בלמים 0.5         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0882380111                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מקורי-מסנן אוויר למצ         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G92DH12050                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס              | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|
|      | 301092 | 26/06/23<br>08:53 | 03/07/23<br>10:12 |         |           | מכונאות | 16765  | לא שומעים טוב<br>בדיבורית |            |        | true   |            |

|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>תלונות</b>          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>קוד</b>             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| לא שומעים טוב בדיבורית |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>עבודות</b>     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>קוד</b>        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .2                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| פתיחת כרטיס ואדמ' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GCADMIN           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| עכונ תוכנה קלריון |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GCCASPRO          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס            | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------|------------|--------|--------|------------|
|      | 301023 | 25/06/23<br>07:50 | 26/06/23<br>13:26 |         |           | מכונאות | 16765  | חיזוק מגן קידמי<br>ימין |            |        | true   |            |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>תלונות</b>                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>קוד</b>                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| חיזוק מגן קידמי ימין                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| לא שומעים טוב את הנהג במערכת מולטימדיה |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| שטיפה                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| טיפול 15                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>עבודות</b>    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>קוד</b>       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .9               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| טיפול 15,000 ק"מ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001315           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>חלפים</b>                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>קוד</b>                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מקורי-מסנן שמן               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90915YZZM3                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מקורי-אטם פקק ריקון          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9008043037                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TGMO1                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|---------------|------------|--------|--------|------------|
|      | 279406 | 23/01/23<br>14:19 | 23/01/23<br>14:19 |         |           | מכונאות | 1      | מסירת רכב חדש |            |        | true   |            |

|               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>עבודות</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>קוד</b>    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מסירת רכב חדש |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MESIRA        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
|      | 0     | 11/01/23<br>08:00 | 11/01/23<br>08:00 |         |           |       |        |              |            |        |        |            |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>חלפים</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>קוד</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B438000000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B720000000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מערכת מולטימדיה עם car play/auto android כולל מצלמה |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BB05100000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C027000000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| הסכם אחזקה מוביליטי רכבי משפחה וקטנים               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C055000000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| דלקן ליסינג MOBILITY                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M022000000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מדבקת כוכבית 8867                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M113000000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOBILITY איתוראן שגרות                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M707000000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים /            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M799000000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |            |
|---|---|------------|
|   | החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט,<br>שינועים לטיפולים וטסטים |            |
| 0 | רכב מוביליטי למסירה 2023  | M805000000 |